

# El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**INSTALACION DE TOPES EN 1 MUELLE DE CARGA DE BODEGA  
DE RECEPCION**

DF SANTA ANA COLON

22/06/2021

# INSTALACION DE TOPES EN AREA DE MUELLE DE CARGA

- ANTES



- DESPUES



# INSTALACION DE TOPES EN AREA DE MUELLE DE CARGA

- ANTES



- DESPUES





# TOPES INSTALADOS EN AREA DE MUELLE DE CARGA

- DESPUES

