## PROYECTOS, S.A. de C.V.

**OPS01** 

## SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0892

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	DPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fech	08, 1a:	/10/2021					
		Regi	stro No.:	102651-6	}				
Dirección:	între calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon	* Giro: SUPERMERCADO							
		N.I.T	: 05	14-310797-					
Departamen	SAN SALVADOR partamento:	Condiciones de Pago:							
Fecha y No.	Nota de Remisión:	Venta a cuenta de:							
CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS			
1.00			380.0000			\$ 380.00			
		3							

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

Sumas

Sub-Total

(-) IVA Retenido

Ventas Exentas

Venta Total

Ventas No Sujetas

IVA

Son:

Recibido por:

Nombre:

D.U.I.:

Firma:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 60 / 100 DOLARES

Cancelado:

Operaciones Superiores a \$ 11,428.58

de

Entregado por:

Nombre:

D.U.I.:

Firma:

380.00

49.40

429.40

3.80

0.00

0.00

425.60



## ORDEN DE TRABAJO N DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

0 970	
	0
$\stackrel{19}{\sim} 270$	0

P.D.V.	SQC	GUBITHA
	FECHA	10-08-21

No. O.T. N.F1 N.F2 **FECHA FECHA** 

					DATOS GI	ENERA	LES				950	
TRABAJ	IO REALIZA	DO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO			DAT	OS DEL E	QUIPO			
EQUIPO	0		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	De	montag	e de	Alaton	dal	TOTEN	
MOBIL	IARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN							
EDIFICI	0		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	5		CORRECTIVO PROGRAMADO		-		12					
					ÁREA T	ÉCNICA	4					
			DESCRIPO	CIÓN DE	L PROBLEMA (/	MANTE	NIMIENTO	CORREC	CTIVO)			
	PROB	LEMA R	EPORTADO		CAUSA DEL PR					CUENCIAS DEL PROBLEMA		
				w	TRABAJO A	REAL	IZAR					
			TAREAS O RUTINAS						MATERIALES			
ITEM			DESCRIPCIÓN			ITEMS	D	ESCRIPCIO	COSTO			
1			stage de L'h	eton	de ( 5.20 x 0.50	1						
2	707	zn	do votule	de	5.20 × 0.50						41205	
3						3					\$ 380	
5						5						
6						6						
7						7						
8						8						
9						9						
10						10						
11						11						
12 13						12						
14						13 14						
15						15						
16						16	-					
	RECIBE	OF	PERADORA DEL SUR,	S.A. DE (	2 V				1947			
	NOMBRE	LED	DI ANTIGUE LUSC	FMALE	74		CARGO	UD7 (	getente			
	APELLIDO		IT No. 0614-3107				FIRMA	15	· VI			
17	SELLO		NRC: 10265	97-109	-0			punck	JUNILLO	>7756	578	
			111101 10200	1-0	DATOS DEL F	PROVE	EDOR	1	1			
NO	MBRE	7		< ,	, ,		EMAIL:	-	dfortin@df	nrovacto	s com	
		TO DE I	A COMPAÑA	S.A.	te CV			1 (05.4			S.COIII	
	DIRECCIO	JIN DE E	A COMPANIA			Calle	Concepcion N	10. 625,	San Salvador, Sa	alvador		
NOMBR	PE DEL CON	TACTO	DENIA	IIC ECODTIN		CEL.:	7792-48	05	DDV	20.	10.1100	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN  CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO												
DUKACION DEL TRAB			ON DEL TRADAJO	(DIA2)	HORA INI	LIAL		HORA FIN	AL			
уо	Box	Lin	Erazo	realio	ce un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)				FIRMA	
para			donde me compromet	o a guard	lar los valores	N	OMBRE	Ross		20	BARA	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.							5-000	uv)				

## **PRESUPUESTO**

PBX:



Cliente OPE
Dirección

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
DDJ ANTIGUO CUSCATLAN

FECHA PRESUPUESTO:

09-08-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 2 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	TOTEM DE ROTULO			
1	Servicios de ingenieria por desmontaje de aleton de rotulo que estaba por caerse en area de parqueo, incluye inspeccion de daños a estructura de concreto, delimitacion con cinta amarilla y conos el area de riesgo en parqueo para evitar paso de personas y vehiculos, demolicion de seccion de aleton de concreto que estaba a punto de caerse de dimensiones: 5,20m x 0.50m, limpieza de area y desalojo de ripio.	1	U	\$380.00
		SUB TOTAL		\$380.0

I.V.A. % \$49.40

TOTAL PRESUPUESTO

\$429.40

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

Ing. Dennis Fortín

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.