



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2687

P.D.V.	CD Apopa	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	15/Julio/2021	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

### ÁREA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	* Reubicación de ventana corrediza	1			
2		2			
3	(1.40 x 1.20 mt), resaca y pintura en	3			
4		4			
5	marco. (área de transportistas)	5			
6		6			
7	* Reparación de 2 rejillas balcón	7			
8		8			
9	de ventanillas de muelle de	9			
10		10			
11	transportistas (Sudadora y pintura)	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE				
	APELLIDO				
17	SELLO				



### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com		
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)		HORA INICIAL	HORA FINAL
yo		realice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE		Henry Mendoza	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.				Técnico	