

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA Y SONDEO EN CAJA DE
REGISTRO**

CD APOPA

11/03/2021

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA

- ANTES



- DESPUES



SONDEO EN CAJA DE REGISTRO

- DESPUES

