



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2537

P.D.V.	DF Santa Ana Catedral.	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	18/5/21	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO				MODELO

### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Aplicación de pintura A	1			
2	Tapaderas de tableros	2			
3	Eléctricos. 5 tapaderas de	3			
4	30 cm x 56 cm 2 tapaderas	4			
5	de 20.50 cm x 26.50 cm.	5			\$625
6		6			
7	Aplicación de pintura a 2	7			
8	Jaulas de tableros eléctricos	8			
9	en área de sótano	9			
10	2 Jaulas de 76 cm x 70 cm x	10			
11	25 cm profundidad.	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
<p>OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.</p> <p>El valor de esta factura queda a lo estipulado en el documento</p> <p>Detalle Recibido Final No.</p> <p>FECHA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA</p> <p>CARGO ENC. Admon</p> <p>FIRMA</p>					
17	SELLO	<p>18 MAY 2021 583</p> <p>SANTA ANA CATEDRAL</p>			

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	Firma Recibido	Firma Proveedor	EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX: 2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL	
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Werner Aguilar	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Técnico	