

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

SONDEO EN BAÑO DAMAS E INSTALACION DE INODORO

CD APOPA

25/09/2020

SONDEO DE INODORO

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE INODORO BAÑO DAMAS ASOCIADAS

- ANTES



- DESPUES

