



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2474

P.D.V.	CD. Oropesa,	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	13-4-2021	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO						
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Reparación de fuga					
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Rampla de Reciclado					
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO		
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>							

### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Fuga de agua en cerca de reciclado.		

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS			MATERIALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Demolicion de pavimento				
2	para encontrar fuga,	2			
3	reportada.	3			
4	- Reparación de fuga de	4			
5	2 pulgadas en area de	5			
6	reciclaje.	6			
7		7			
8	- colocación de pavimento	8			
9	- en area de reciclaje	9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE Roberto Daniel			CARGO Dux. Mantto		
APELLIDO			FIRMA		
17	SELLO				

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE			EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA			Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN		CEL.:	7792-4805	TELEF.:
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL		HORA FINAL
yo	realice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores			NOMBRE		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			CARGO		