

#### El Salvador

**Departamento de Mantenimiento** 

CAMBIO DE 150 PIEZAS DE POLICARBONATO ROSADA, NEGRA Y BLANCA EN SALA DE VENTAS.

WM ESCALON 02/06/2021


ANTES








ANTES







ANTES








ANTES







ANTES




• DESPUES





#### ANTES




#### • DESPUES





ANTES







ANTES







ANTES








ANTES





ANTES







ANTES








ANTES








ANTES









ANTES







ANTES







#### ANTES








ANTES










ANTES

















#### • DESPUES













• DESPUES





