

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE 2 CANOPIS EN PARQUEO DE RASTRAS.

CD APOPA

11/06/2021

REPARACIÓN DE CANOPIS

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE CANOPIS

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE CANOPIS

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE CANOPIS

- DESPUES

