



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2785

PD.V.	df Cojutepeque	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	22/9/21	FECHA		FECHA			

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	instalacion de lamina en entrada de bodega			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	instalacion de una lamina	1			
2	de 35x120 en entrada de	2			
3	bodega la mina de aluminio	3			
4	logramador	4			
5		5			
6	instalacion de 2 osculejos	6			
7	de 20x20 en arco donde	7			
8	se instala la lamina	8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE		OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.	
NOMBRE	Morlan Edenisson	DESPENSA FAMILIAR	
APELLIDO	Nolasco Hernandez	COJUTEPEQUE	
17 SELLO		4399	

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA	Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805
		PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)	FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Rosalio Erazo
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			