

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**

**ELABORACION DE PISO EPOXICO EN CUARTO FRIO DE  
VERDURAS, PINTURA DE MARCO DE PUERTA ENTRADA A  
CUARTO FRIO DE VERDURAS Y CARNES.**

**DF CUSCATANCINGO**

**24/06/2021**

# CUARTO FRIO DE VERDURAS

## RETIRO DE CURVA SANITARIA EXISTENTE

- ANTES




- DESPUES



## RETIRO DE CURVA SANITARIA EXISTENTE

- ANTES

- DESPUES





## ELABORACION DE CURVA SANITARIA NUEVA

- ANTES




- DESPUES



# ELABORACION DE CURVA SANITARIA NUEVA

- ANTES



- DESPUES



## ELABORACION DE CURVA SANITARIA NUEVA

- ANTES




- DESPUES



## CURVA SANITARIA NUEVA ELABORADA

- DESPUES





## PISO EPOXICO ELABORADO

- ANTES



- DESPUES



## PISO EPOXICO ELABORADO

- ANTES



- DESPUES



## PISO EPOXICO ELABORADO

- ANTES



- DESPUES




## PISO EPOXICO ELABORADO

- ANTES



- DESPUES





## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES



## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES




## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES



# CUARTO FRIO DE CARNES



## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES



## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES



# PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES





## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES





## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES



## PINTURA DE MARCO DE CUARTO FRIO

- ANTES



- DESPUES

