

PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805
Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0648

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V.

Fecha: 15/04/2021

Registro No.: 102651-8

Dirección: Entre Cl #1 y Cl #2, av. Manuel
Enrique Arango, Col. Escalón.

Giro: Supermercado

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Departamento: S.S.


Condiciones de Pago: credito

Fecha y No. Nota de Remisión:

Venta a cuenta de: oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios de Ingenieria por reparación de cortina de entrada principal incluye cambio 5 duelas de lienzo grande y 3 duelas de lienzo pequeño				\$375.00
1	Servicios de Ingenieria por reparación de cortina en entrada principal, incluye soldadura en aleta de puerta peatonal y engrase general.				\$75.00
ID 1400164241 DF Cara Sucia					
Son: Quinientos cuatro 00/100 Dólares		Sumas			\$450.00
		IVA			\$58.50
		Sub-Total			\$508.50
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$4.50
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$504.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº

2462

P.D.V.	D.F. cara, sucia				N.F1	N.F2	No. O.T.
	FECHA	21/3/21		FECHA	FECHA		

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Reparación de cortina	1			
2	metálica en entrada principal	2			\$450
3	y cambio de cinco duelas	3			
4	de lianiso grande y	4			
5	Tres duelas de lianiso	5			
6	pequeño y soldadura en	6			
7	alata de puerta peatonal	7			
8	y engrase general	8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
OPERADORIA					
El valor de esta factura cubre					
Detalle Recibo Final No.					
FECHA DE RECIBO					
DF					
CARA SUCIA					
2 MAR 2021					
RECIBE					
NOMBRE					
APELLIDO					
Firma Recibido		Firma Proveedor			
17 SELLO					

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE				EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA			Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO		DENNIS FORTIN		CEL.:	7792-4805	TELEF.:
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)		HORA INICIAL		HORA FINAL
yo	realice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)			FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores			NOMBRE		Wimar Aguilar	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			CARGO		Técnico	

