



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja  
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805  
Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
SERIE 19DS000C

Nº 0659

Registro No. 241885-8  
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V.

Fecha: 26/04/2021

Registro No.: 102651-8

Dirección: Entre Oliva #1 y C/ #2, Av. Manuel Enrique  
Araujo, Col. Escalón.

Giro: Supermercado

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Departamento: S.S.

Condiciones de Pago: Crédito

Fecha y No. Nota de Remisión:

Venta a cuenta de: Oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Ingeniería por reparación de Cortina de entrada con guía desprendible				\$ 175.00
1	Visita de Inspección en hora nocturna, fue suspendida cuando iban de camino				\$ 50.00
ID: 1400166595 DF San Vicente.					
Son: Doscientos cincuenta y dos 00/100 Dólares.		Sumas			\$ 225.00
		IVA			\$ 29.25
		Sub-Total			\$ 254.25
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 2.25
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 252.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.





PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2405

P.D.V.	DF San Vicente	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	23-03-21	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Cortina en mal Estado				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Cortina Principal				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>						

### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Cortina en mal Estado	Guia Despegada	No podían cerrar

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1		1			
2	- Guia Despegada, Se soldaron	2			
3	las Guia y Mantenimiento	3			
4		4			
5		5			
6	- Se cargaron resortes	6			\$225
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE

NOMBRE

APELLIDO

SELO

Clasificación  
OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
SAN VICENTE  
0537

CARGO

FIRMA

Enc. Administrativa

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	TELEF.:
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL	
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Gerardo Flores	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Técnico	

## PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador  
2240-1600

PBX:

<http://dfproyectos.com>

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**

Dirección **DF SAN VICENTE**

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 23-03-21

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 día

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
<b>CORTINA DE ENTRADA PRINCIPAL</b>				
1	Servicios de ingeniería por reparación de cortina de entrada con grúa desprendida, incluye visita de emergencia , refuerzo de soldadura de guía, aplicación de pintura anticorrosiva a soldadura realizada, mantenimiento y carga de resortes.	1	U	\$175.00
2	Visita de inspeccion en hora nocturna, fue suspendida cuando se iba en camino.	1	U	\$50.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$225.00</b>

I.V.A. % **\$29.25**

**TOTAL PRESUPUESTO \$254.25**

**Forma de pago :**

**Crédito**

**ASESOR TÉCNICO**

Ing. Dennis Fortín

**GARANTIA**

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

**Cambios:**

Cualquier modificacion en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.