

## SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0768

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

**AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII** 

OPSOI

Cliente:	PERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecl	na: 23/	07/2021					
G.II.G.II.G.	**************************************	- 1	istro No.:	102651-8					
Dirección: E	ntre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon								
				14-310797-1	09-0				
Departamen	to SAN SALVADOR		diciones de	Pago:	CREDITO	P			
	Nota de Remisión:		ta a cuenta						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS			
1.00	Servicios de ingenieria por atención a emergencia para desmontar rotulo o de fachada, refuerzo de poste de rotulo e instalación de tensores de varilla corrugada de 1/2" y argulo, aplicación de piritura anticorrosiva.  ID 1400179163  DF SAN MARTIN	zaido	525.0000			\$ 525.00			
Son:			Sumas			\$ 525.00			
QUII	NIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00 / 100 DOLARES		IVA			\$ 68.25			
		Sub-Total 5			5 593.25				
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Re	tenido		\$ 5.25			
Recibido por	: Entregado por:		Ventas No			\$ 0.00			
Nombre:	Nombre:		Ventas Ex			\$ 0.00			
D.U.I.:	D.U.I.:					\$ 588.00			
Firma:	Firma:	Venta Total							

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

de

Cancelado:

de

- P		. P	* * G.	Lec							
	S SEEDE	ROYEC A. de (			ORDI DEPARTA					<b>N</b> ō	2454
P.D.V.	FECHA	0	2-04-21	he	rtin	N.F1 FECHA		N.F2 FECHA		No. O.T.	
	12010	0,	2 7		DATOS G	FNFRAI	FS		1		
TRABA	O REALIZA	ADO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO	DAI 03 0	ford Vice I W V		OS DEL	EQUIPO		
EQUIP	0		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN						
MOBIL	IARIO		CORRECTIVO	Na *	UBICACIÓN						
EDIFIC	0		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO	,	SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTRO:	5		CORRECTIVO PROGRAMADO								
		La recent process and the	denne manusche der versche den men der meine met der met den met der met der met der met der met der met der m	d	ÁREA T	ÉCNICA	\				
	799-1_80 <del>-47-1_00-0</del> 47-73.9 <b>30-6</b> -170-94	ACCUMANT OF THE PROPERTY OF TH									
		WALL COMMENTS OF STREET	DESCRIPO	CIÓN DI	EL PROBLEMA (	MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)		
	PROF	BLEMA R	REPORTADO		CAUSA DEL PI	STATEMENT STATEMENT OF STATEMENT STA			CONSECUENC	CIAS DEL PI	ROBLEMA
		wine and a second second second									
		destructive and the second second									
					TRABAJO	A REAL	ZAR		DECRETATION OF THE PROPERTY OF		

## MATERIALES TAREAS O RUTINAS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN **ITEMS** COSTO ITEM CANT. 1 1 2 2 3 3 4 001 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 RECIBE **CARGO** NOMBRE **APELLIDO** FIRMA 17 **SELLO** DATOS DEL PROVEEDOR

EMAIL:

NOMBRE

**CARGO** 

CEL.:

DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)

realice un trabajo

7792-4805

HORA INICIAL

Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador

ENTREGADO POR (PROVEEDOR)

TELEF .:

6-adely

dfortin@dfproyectos.com

HORA FINAL

**FIRMA** 

NOMBRE

yo

NOMBRE DEL CONTACTO

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)

**DENNIS FORTIN** 

para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores

haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.



## ORDEN DE TRABAJO

No

2488

	0.7 (1 de 0.14)	DEPARIAMENTO DE M	MANIENIMIENIO		
P.D.V.	DF San Martin	N.F1	N.F2	No. O.T.	
	FECHA 26/9/21	FECHA	FECHA		
		DATOS GENERALES			

			*		DATOS GI	ENERAL	.ES	5			
TRABAJ	O REALIZA	ADO EN	TIPO DE MANTENIMI	ENTO			DAT	OS DEL	EQUIPO		
EQUIPO	O		PREVENTIVO	×	DESCRIPCIÓN						i.
MOBILI	IARIO		CORRECTIVO	174	UBICACIÓN						
EDIFICI	0		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO	15	SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	5		CORRECTIVO PROGRAMADO								
					ÁREA T	ÉCNICA	<u> </u>				
			ed ratios and a subsection with union of the article whose procedure in procedure and article with a subsection of							WE STATE OF THE ST	
	United to Control of the Control		DESCRIPC	IÓN DE	L PROBLEMA (A	MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)		
PROBLEMA REPORTADO CAUSA DEL							NAME OF TAXABLE PARTY.		CONSECUENC	IAS DEL PI	ROBLEMA
											-
	***************************************										
					TRABAJO A	REALI	ZAR				
			TAREAS O RUTINAS						MATERIALES		
ITEM		o contact contact contact	DESCRIPCIÓN			ITEMS	D	ESCRIPCI	IÓN	CANT.	COSTO
1	GOL	ocas	ción de	ROF	DSIDE	1					
2	de	EST,	ructura 1	Jan G	r.	2			9		#275
4	1201	IULC	0 00 100	100	<u> </u>	4					1212
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
10						10					
11 12						11					
13						13		OPER/	ADORA DEL SUI	R. S.A. Filt	E 1/1
14						14	De De	valor de esta	i factura minda a la assi	and the second of	Elinent,
15						15		FECH	do Final No A DE RECEPCION DE	WENDARLH	- N
16		1				16		F/	25 ABR 2	021	2 12 1
	RECIBE	$\mathcal{A}$	JULY PAR	110				AN MARTÍN	LO FUN L	UZI '	
	NOMBRE	-	ora prin	1100				Evcuatge	adjunta y forma par	te integral di	esta.
47	APELLIDO	5			1		FIRMA	Firma Re	ecibido	Firma Provee	dar
17	SELLO			MARCHEN STREET,	DATOS DEL		-DOD	7		THING TYGYGG	eai
NO	MBRE				DATOS DEL I		MAIL:	$\leftarrow$	dfortin@d	forovecto	is com
		ÓN DE L	A COMPAÑÍA			L		No. 695	San Salvador, S		3.0011
			140			Julio	23/1000010111	.5. 525/	Jan Jan Jan Jacon J		
NOMBR	RE DEL CON	NTACTO	DENN	IIS FORTII	٧	CEL.:	7792-48	305	TELEF.:		
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO			(DÍAS)	HORA INICIAL HORA FINAL			IAL				
уо				real	ice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR) FIRM				
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores					N	NOMBRE (1/0) 20 A 9/10/ + 1/4				- HALC	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos					APGO			12.646	CONT TAX		

## **PRESUPUESTO**



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente Dirección

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. **DF SAN MARTIN** 

NCR

PBX:

Nº Cotización

**FECHA PRESUPUESTO:** 

26-04-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 3 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	FACHADA			
1	Servicios de ingenieria por atencion a emergencia para desmontar rotulo caido en fachada, incluye desmontaje de rotulo, traslado al interior de tienda y ubicarlo en area indicada por gerencia.	1	U	\$250.00
2	Servicios de ingenieria por refuerzo de poste de rotulo, incluye instalacion de tensores de varilla corrugada de 1/2'' y angulo, aplicación de pintura anticorrosiva a poste, uso de andamios y equipo de proteccion para trabajo en alturas.	1	U	\$275.00
		CUD		
		SUB TOTAL		\$525.00

I.V.A. % \$68.25

**TOTAL PRESUPUESTO** 

\$593.25

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

Ing. Dennis Fortín

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.