

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**INSTALACIÓN DE REFUERZO DE BISAGRA CON LÁMINA Y
PLATINA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PORTÓN DE ENTRADA
DE PARQUEO.**

DFCOJUTEPEQUE

13/05/2021

INSTALACIÓN DE REFUERZO A BISAGRA CON LÁMINA, PLATINA Y VARILLA LISA

- ANTES



- DESPUES



APLICACIÓN DE PINTURA A ÁREA TRABAJADA

- ANTES



- DESPUES



REFUERZO INSTALADO Y PINTURA YA APLICADA

- ANTES



- DESPUES

