

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**

**ENCARRILAMIENTO DE CORTINA DE TRASTIENDA GOLPEADA  
POR CAMION AVICOLA Y CAMBIO DE ANGULO DE PLANCHA EN  
AREA DE TRASTIENDA**

**DF CENTRO LIBERTAD**

**02/02/2021**

# CAMBIO DE ANGULO DE PLANCHA EN CORTINA DE TRASTIENDA

- ANTES

- DESPUES



# CAMBIO DE ANGULO DE PLANCHA EN CORTINA DE TRASTIENDA

- ANTES



- DESPUES





# CAMBIO DE ANGULO DE PLANCHA EN CORTINA DE TRASTIENDA

- ANTES



- DESPUES




## REINSTALACION DE BARREPOLVO

- ANTES



- DESPUES





## REINSTALACION DE BARREPOLVO

- ANTES



- DESPUES

