

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA Y SONDEO EN CAJA
DE REGISTRO

CD APOPA
03/10/2020

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA

- ANTES



- DESPUES



SONDEO EN CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES



SONDEO EN CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES

