

DOCUMENT DE MISSION

Procès-verbal de convoyage

BMW i5 eDrive40 Touring

Terminée

Client / utilisateur

Utilisateur / contact

Donneur d'ordre

Contact donneur d'ordre

Convoyeur en charge

Jonathan V.

Départ

Arrivée

Distance théorique

178 km

SYNTHÈSE DES PREUVES

2

ÉTAPES DOCUMENTÉES

17

PHOTOS RATTACHÉES

2

DOMMAGES CONSIGNÉS

DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE

Photos, contrôles et signatures re

01 Prise en charge du véhicule

Véhicule	BMW i5 eDrive40 Tourin [REDACTED]
Convoyeur	Jonathan V.
Date	01/09/2026
Heure	10:01
Lieu	[REDACTED]
Kilométrage	19385 km
Niveau de charge	60%

ÉTAT DU VÉHICULE

Zone	Défaut	Observation
Jante AR D	Frottement / éraflure	

DOCUMENTS / ÉQUIPEMENTS / CLÉS

Rubrique	Statut	Détail
Clés	Conforme	—
Documents	À vérifier	Carte grise
Équipements de sécurité	Conforme	—
Accessoires	Conforme	—
Équipements de recharge	À vérifier	Câble domestique (mode 2)

MATÉRIEL TRANSPORTÉ

Description globale	Ordi / matériel demo / téléphone
Référence visuelle	Photos d'ensemble réalisées



MATÉRIEL · PRISE EN CHARGE



Prise en charge

PHOTOS GÉNÉRALES



Avant



Arrière



Côté conducteur



Côté passager



Compteur

PHOTOS DES DOMMAGES



Domage · Jante AR D

VALIDATION DE L'ÉTAPE


Prise en charge du véhicule

BMW i5 eDrive40 Touring / [REDACTED]

SIGNATURES

CONVOYEUR

Jonathan V.



DONNEUR D'ORDRE / REMETTANT



02 Livraison du véhicule

Véhicule	BMW i5 eDrive40 Tourin [REDACTED]
Convoyeur	Jonathan V.
Date	01/09/2026
Heure	12:19
Lieu	[REDACTED]
Kilométrage	19556 km
Niveau de charge	70%

ÉTAT DU VÉHICULE

Zone	Défaut	Observation
Jante AR D	Frottement / éraflure	

DOCUMENTS / ÉQUIPEMENTS / CLÉS

Rubrique	Statut	Détail
Clés	Conforme	—
Documents	À vérifier	Carte grise
Équipements de sécurité	Conforme	—
Accessoires	Conforme	—
Équipements de recharge	À vérifier	Câble domestique (mode 2)

MATÉRIEL TRANSPORTÉ

Description globale	Ordi / matériel demo / téléphone
Référence visuelle	Photos d'ensemble réalisées
Remise à l'arrivée	Remis complet



MATÉRIEL · PRISE EN CHARGE



Prise en charge

PHOTOS GÉNÉRALES



Avant



Arrière



Côté conducteur



Côté passager



Compteur

PHOTOS DES DOMMAGES



Domage · Jante AR D

PREUVE DE DÉPÔT



Preuve de dépôt

SIGNATURES

CONVOYEUR

Jonathan V.



CLIENT / UTILISATEUR



CERTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

PROCÈS-VERBAL ÉLECTRONIQUE · MISSION TGD-010

Les informations, photographies et signatures de ce document sont rattachée concernée.

Identifiant document :