

목 록

7월 마감자료 목록_솔루션	1
7월 완료사진_솔루션	2
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-2차)	3
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차)	6
03완료사진_(사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체)	7
04완료사진_(사택 5-102 수장공사)	8
05완료사진_(사택 8-305 수장공사)	9
06완료사진_(사택 9-104 수장공사)	10
07완료사진_(사택 9-201 수장공사)	11
08완료사진_(사택 7-101 수장공사)	12
09완료사진_(사택 7-101 외벽세대 단열작업)	13
10완료사진_(사택 7-103 수장공사)	14
11완료사진_(사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체)	15
12완료사진_(사택 101-201 수장공사)	16
13완료사진_(사택 102-301 수장공사)	17
14완료사진_(사택 8-208 수장공사)	18
15완료사진_(사택 8-208 썬크대 상하부장 문짝교체)	19
16완료사진_(사택 9-401 수장공사)	20
17완료사진_(사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열)	21
18완료사진_(사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수)	22
19완료사진_(사택 5-304 수장공사)	23
20완료사진_(사택 7-204 수장공사)	24
21완료사진_(사택 102-505 UBR 옥조 누수보수)	25
22완료사진_(사택 102-505 수장공사)	26
23완료사진_(사택 8-402 썬크대 상하부장 문짝교체)	27
24완료사진_(사택 8-501 거실 걸레받이 교체)	28
25완료사진_(사택 8-501 수장공사)	29
26완료사진_(사택 8-501 전면 다용도실 단열작업)	30
27완료사진_(사택 8-507 썬크대 상하부장 문짝교체)	31
28완료사진_(사택 9-203 안방 단열작업)	32
29완료사진_(사택 5-303 썬크대 상하부장 문짝교체)	33
30완료사진_(기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치)	34
31완료사진_(사택 102-406 UBR 옥조 누수보수)	35
32완료사진_(임차사택 수장공사 김명호(건설전극))	36
33완료사진_(임차사택 수장공사 이수연(양극재))	37
7월 체크시트(관리소)_솔루션	38
03_0 체크시트_(사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체)	40
체크리스트(기타공사, 07월 마감건)	40
03_1 체크시트_(사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체)	41
체크리스트(기타공사, 07월 마감건)	41
04_0 체크시트_(사택 5-102 수장공사)	42
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	42
05_0 체크시트_(사택 8-305 수장공사)	43
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	43
06_0 체크시트_(사택 9-104 수장공사)	44
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	44
07_0 체크시트_(사택 9-201 수장공사)	45
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	45
08_0 체크시트_(사택 7-101 수장공사)	46
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	46
09_0 체크시트_(사택 7-101 외벽세대 단열작업)	47
체크리스트(기타공사, 07월 마감건)	47
10_0 체크시트_(사택 7-103 수장공사)	48
체크리스트(수장공사, 07월 마감건)	48
11_0 체크시트_(사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체)	49
체크리스트(기타공사, 07월 마감건)	49
11_1 체크시트_(사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체)	50
체크리스트(기타공사, 07월 마감건)	50

12_0 체크시트_(사택 101-201 수장공사).....	51
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	51
13_0 체크시트_(사택 102-301 수장공사).....	52
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	52
14_0 체크시트_(사택 8-208 수장공사).....	53
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	53
15_0 체크시트_(사택 8-208 썬크대 상하부장 문짝교체).....	54
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	54
16_0 체크시트_(사택 9-401 수장공사).....	55
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	55
17_0 체크시트_(사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열).....	56
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	56
18_0 체크시트_(사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수).....	57
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	57
19_0 체크시트_(사택 5-304 수장공사).....	58
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	58
20_0 체크시트_(사택 7-204 수장공사).....	59
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	59
21_0 체크시트_(사택 102-505 UBR육조 누수보수).....	60
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	60
22_0 체크시트_(사택 102-505 수장공사).....	61
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	61
23_0 체크시트_(사택 8-402 썬크대 상하부장 문짝교체).....	62
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	62
24_0 체크시트_(사택 8-501 거실 걸레받이 교체).....	63
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	63
25_0 체크시트_(사택 8-501 수장공사).....	64
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	64
26_0 체크시트_(사택 8-501 전면 다용도실 단열작업).....	65
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	65
27_0 체크시트_(사택 8-507 썬크대 상하부장 문짝교체).....	66
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	66
28_0 체크시트_(사택 9-203 안방 단열작업).....	67
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	67
29_0 체크시트_(사택 5-303 썬크대 상하부장 문짝교체).....	68
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	68
30_0 체크시트_(기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치).....	69
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	69
31_0 체크시트_(사택 102-406 UBR 육조 누수보수).....	70
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	70
7월 확인서(외부임차)_솔루션.....	71
표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 김명호(건식전극)).....	72
표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 이수연(양극재)).....	73

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

24-7-5

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (오율)
					98,296,000	96,022,225	==>일성-일반(28 건)		-2%
					4,673,000	4,589,175	==>일성-임차사택(2 건)		-2%
					4,752,000	4,532,200	==>아트이엔지(1 건)		-5%
					2,380,000	2,309,100	==>대양이엔씨(2 건)		-3%
					110,101,000	107,452,700	7월 마감건(33 건)	- 2,648,300	-2%
1	07월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-2차		2024-06-30	4,752,000	4,532,200	아트이엔지	- 219,800	-5%
2	07월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차		2024-06-30	4,628,000	4,560,150	일성건축	- 67,850	-1%
3	07월31일	사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체		2024-06-12	1,190,000	1,154,550	대양이엔씨	- 35,450	-3%
4	07월31일	사택 5-102 수장공사		2024-06-10	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
5	07월31일	사택 8-305 수장공사		2024-06-24	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
6	07월31일	사택 9-104 수장공사		2024-06-12	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
7	07월31일	사택 9-201 수장공사		2024-06-17	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
8	07월31일	사택 7-101 수장공사		2024-06-21	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
9	07월31일	사택 7-101 외벽세대 단열작업		2024-06-12	3,965,000	3,885,050	일성건축	- 79,950	-2%
10	07월31일	사택 7-103 수장공사		2024-06-21	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
11	07월31일	사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체		2024-07-01	1,190,000	1,154,550	대양이엔씨	- 35,450	-3%
12	07월31일	사택 101-201 수장공사		2024-06-10	4,890,000	4,800,950	일성건축	- 89,050	-2%
13	07월31일	사택 102-301 수장공사		2024-06-17	4,890,000	4,800,950	일성건축	- 89,050	-2%
14	07월31일	사택 8-208 수장공사		2024-06-27	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
15	07월31일	사택 8-208 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-06-12	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
16	07월31일	사택 9-401 수장공사		2024-06-27	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
17	07월31일	사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열		2024-07-02	1,622,000	1,599,600	일성건축	- 22,400	-1%
18	07월31일	사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수		2024-06-17	15,057,000	14,470,575	일성건축	- 586,425	-4%
19	07월31일	사택 5-304 수장공사		2024-07-08	3,776,000	3,652,850	일성건축	- 123,150	-3%
20	07월31일	사택 7-204 수장공사		2024-07-08	3,623,000	3,559,325	일성건축	- 63,675	-2%
21	07월31일	사택 102-505 UBR목조 누수보수		2024-06-28	800,000	791,200	일성건축	- 8,800	-1%
22	07월31일	사택 102-505 수장공사		2024-07-08	4,174,000	4,058,125	일성건축	- 115,875	-3%
23	07월31일	사택 8-402 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-07-03	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
24	07월31일	사택 8-501 거실 걸레받이 교체		2024-07-01	664,000	653,600	일성건축	- 10,400	-2%
25	07월31일	사택 8-501 수장공사		2024-07-08	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
26	07월31일	사택 8-501 전면 다용도실 단열작업		2024-07-01	949,000	935,250	일성건축	- 13,750	-1%
27	07월31일	사택 8-507 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-07-05	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
28	07월31일	사택 9-203 안방 단열작업		2024-07-05	773,000	760,025	일성건축	- 12,975	-2%
29	07월31일	사택 5-303 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-07-03	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
30	07월31일	기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치		2024-06-27	4,209,000	4,067,800	일성건축	- 141,200	-3%
31	07월31일	사택 102-406 UBR 목조 누수보수		2024-06-28	800,000	791,200	일성건축	- 8,800	-1%
32	07월31일	임차사택 수장공사 김명 호(건식전극)		2024-06-19	1,860,000	1,833,950	일성건축	- 26,050	-1%
33	07월31일	임차사택 수장공사 이수연(양극재)		2024-06-27	2,813,000	2,755,225	일성건축	- 57,775	-2%

목 록

01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-2차).....	1
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차).....	4
03완료사진_(사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체).....	5
04완료사진_(사택 5-102 수장공사).....	6
05완료사진_(사택 8-305 수장공사).....	7
06완료사진_(사택 9-104 수장공사).....	8
07완료사진_(사택 9-201 수장공사).....	9
08완료사진_(사택 7-101 수장공사).....	10
09완료사진_(사택 7-101 외벽세대 단열작업).....	11
10완료사진_(사택 7-103 수장공사).....	12
11완료사진_(사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체).....	13
12완료사진_(사택 101-201 수장공사).....	14
13완료사진_(사택 102-301 수장공사).....	15
14완료사진_(사택 8-208 수장공사).....	16
15완료사진_(사택 8-208 썬크대 상하부장 문짝교체).....	17
16완료사진_(사택 9-401 수장공사).....	18
17완료사진_(사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열).....	19
18완료사진_(사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수).....	20
19완료사진_(사택 5-304 수장공사).....	21
20완료사진_(사택 7-204 수장공사).....	22
21완료사진_(사택 102-505 UBR 옥조 누수보수).....	23
22완료사진_(사택 102-505 수장공사).....	24
23완료사진_(사택 8-402 썬크대 상하부장 문짝교체).....	25
24완료사진_(사택 8-501 거실 걸레받이 교체).....	26
25완료사진_(사택 8-501 수장공사).....	27
26완료사진_(사택 8-501 전면 다용도실 단열작업).....	28
27완료사진_(사택 8-507 썬크대 상하부장 문짝교체).....	29
28완료사진_(사택 9-203 안방 단열작업).....	30
29완료사진_(사택 5-303 썬크대 상하부장 문짝교체).....	31
30완료사진_(기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치).....	32
31완료사진_(사택 102-406 UBR 옥조 누수보수).....	33
32완료사진_(임차사택 수장공사 김명호(건식전극)).....	34
33완료사진_(임차사택 수장공사 이수연(양극재)).....	35

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 07일,08일, 4월 02일,03일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)	제출일자	2024/07/15
작업사진 (전)			
내 용	8동210호 작업 전 03/07	8동210호 작업 전 03/07,08	2동306호 작업 전 04/02
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	3월 07일,08일, 4월 02일,03일	
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
내 용	2동402호 작업 전 04/02		5동104호 작업 전 04/02	8동305호 작업 전 04/02	
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중	작업 중	
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후	작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 07일,08일, 4월 02일,03일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)	제출일자	2024/07/15
작업사진 (전)			
내 용	5동104호 작업 전 04/03	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.25 - 2024.04.08
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 06월
공 사 명	사택 7-102외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2024년 06월
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.05.29 - 2024.06.10
공 사 명	사택 5-102 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.04 - 2024.06.24
공 사 명	사택 8-305 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.03 - 2024.06.12
공 사 명	사택 9-104 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.05.31 - 2024.06.17
공 사 명	사택 9-201 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.04 - 2024.06.21
공 사 명	사택 7-101 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.05.29- 2024.06.12
공 사 명	사택 7-101 외벽세대 단열작업		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	철거(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.04 - 2024.06.21
공 사 명	사택 7-103 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 06월
공 사 명	사택 7-101외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2024년 06월
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.05 - 2024.010
공 사 명	사택 101-201 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.05 - 2024.017
공 사 명	사택 102-301 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.11 - 2024.06.27
공 사 명	사택 8-208 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.06.12- 2024.06.12
공 사 명	사택 8-208 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.12 - 2024.06.27
공 사 명	사택 9-401 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.21 - 2024.06.24
공 사 명	사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.10- 2024.06.17
공 사 명	사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	청소(작업후)		청소(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.19 - 2024.07.05
공 사 명	사택 5-304 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.27 - 2024.07.03
공 사 명	사택 7-204 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.28- 2024.06.28
공 사 명	사택 102-505 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.20 - 2024.07.03
공 사 명	사택 102-505 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.10- 2024.07.10
공 사 명	사택 8-402 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.01 - 2024.07.01
공 사 명	사택 8-501 거실 걸레받이 교체		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.25 - 2024.07.08
공 사 명	사택 8-501 수장공사		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.06.25- 2024.07.01
공 사 명	사택 8-501 전면 다용도실 단열작업	제출일자	2024.07.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)		
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.03- 2024.07.03
공 사 명	사택 8-507 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.03- 2024.07.03
공 사 명	사택 9-203 안방 단열작업		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.09- 2024.07.09
공 사 명	사택 5-303 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.26- 2024.06.27
공 사 명	기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.28- 2024.06.28
공 사 명	사택 102-406 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.19 - 2024.06.19
공 사 명	임차사택 수장공사 김명호(건설전극)		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.26 - 2024.06.27
공 사 명	임차사택 수장공사 이수연(양극재)		제출일자	2024.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

목록

03_0 체크시트_(사택 7-102와 1세대 LED등기구 교체).....	1
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	1
03_1 체크시트_(사택 7-102와 1세대 LED등기구 교체).....	2
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	2
04_0 체크시트_(사택 5-102 수장공사).....	3
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	3
05_0 체크시트_(사택 8-305 수장공사).....	4
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	4
06_0 체크시트_(사택 9-104 수장공사).....	5
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	5
07_0 체크시트_(사택 9-201 수장공사).....	6
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	6
08_0 체크시트_(사택 7-101 수장공사).....	7
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	7
09_0 체크시트_(사택 7-101 외벽세대 단열작업).....	8
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	8
10_0 체크시트_(사택 7-103 수장공사).....	9
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	9
11_0 체크시트_(사택 7-101와 1세대 LED등기구 교체).....	10
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	10
11_1 체크시트_(사택 7-101와 1세대 LED등기구 교체).....	11
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	11
12_0 체크시트_(사택 101-201 수장공사).....	12
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	12
13_0 체크시트_(사택 102-301 수장공사).....	13
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	13
14_0 체크시트_(사택 8-208 수장공사).....	14
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	14
15_0 체크시트_(사택 8-208 썬크대 상하부장 문짝교체).....	15
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	15
16_0 체크시트_(사택 9-401 수장공사).....	16
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	16
17_0 체크시트_(사택 9-401 베란다 다용도실 및 외벽 단열).....	17
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	17
18_0 체크시트_(사택 2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수).....	18
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	18
19_0 체크시트_(사택 5-304 수장공사).....	19
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	19
20_0 체크시트_(사택 7-204 수장공사).....	20

체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	20
21_0 체크시트_(사택 102-505 UBR 옥조 누수보수).....	21
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	21
22_0 체크시트_(사택 102-505 수장공사).....	22
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	22
23_0 체크시트_(사택 8-402 썬크대 상하부장 문짝교체).....	23
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	23
24_0 체크시트_(사택 8-501 거실 걸레받이 교체).....	24
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	24
25_0 체크시트_(사택 8-501 수장공사).....	25
체크리스트(수장공사, 07월 마감건).....	25
26_0 체크시트_(사택 8-501 전면 다용도실 단열작업).....	26
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	26
27_0 체크시트_(사택 8-507 썬크대 상하부장 문짝교체).....	27
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	27
28_0 체크시트_(사택 9-203 안방 단열작업).....	28
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	28
29_0 체크시트_(사택 5-303 썬크대 상하부장 문짝교체).....	29
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	29
30_0 체크시트_(기숙사 AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치).....	30
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	30
31_0 체크시트_(사택 102-406 UBR 옥조 누수보수).....	31
체크리스트(기타공사, 07월 마감건).....	31

기타 공사 체크리스트

공사명	7-102 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			0			
	도면 및 시방서 준수			0			
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 6 월 12 일						
현장점검인	장영진 점검인 (인)						
최종점검인	박재원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-205 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			9			
	도면 및 시방서 준수			9			
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 6 월 12 일						
현장점검인	김영근 점검인(인)						
최종점검인	노혜원 점검인(인)						

2024 년 6 월 12 일

김영근 점검인 (인)

정검인(인)

수장공사 체크리스트

5 동 102 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개)교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장, 몰딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 안방불박이장 설치, 빨래건조대 교체, 문걸림-1개(현관앞방문)		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 305 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(난방분배기교체), 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 문골링-2개(앞베란다창고문,화장실우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 104 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대하부장 상판구멍막음보수, 싱크대하부장 및 틈새 마감재 보수, 타일벽지교체, 난방분배기교체), 화장실수납장교체, 화장실 거울설치, 화장실타일부분보수, 화장실 문틀몰딩교체, 상부몰딩(거실, 방(3곳))교체, 거실걸레받		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 7 월 12 일					
현장점검인		이정원 점검인(인)					
최종점검인		김재원 점검인(인)					

수장공사 체크리스트

9 동 201 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실우측방 곰팡이제거 및 단열재 시공, 뒤베란다 좌측벽체 곰팡이제거 및 단열재 시공, 앞,뒤베란다 우수관 교체, 빨래건조대 설치, 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)교체 무공력-1개(앞베란다우수출창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 101 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실(좌측방, 우측방-2개소) 불박이장뒤 벽체 단열재 시공, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 7 월 12 일					
현장점검인		이강희 점검인(인)					
최종점검인		양재원 점검인(인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-101 외벽세대 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 6월 12일						
현장점검인	이광원 (인) 점검인 (인)						
최종점검인	장재원 (인) 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

7 동 103 호 18명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽체 전체 크랙보수, 화장실 문틀 몰딩 시트지 보수 또는 교체, 기존 LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 5 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-103 LED 등기구 교체				공사업체	대양	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			○			
	도면 및 시방서 준수			○			
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 7 월 1 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

101 동 201 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	안방화장실 바닥타일 부분교체, 방충망-1개(거실우측방)교체, 주방우측방입구, 걸레받이(1개소)보수 또는 교체, 문골림-2개(거실우측방문, 거실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

이정리 점검인 (인)

최종점검인

홍지현 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

102 동 301 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실우측방, 주방우측방, 뒤베란다)교체, 문걸림-2개(거실좌측방문, 주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 208 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장) 문짝(서랍장,몰딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 앞,뒤베란다 냉,온수배관(3개)교체, 화장실 벽타일 부분교체, 화장실 벽타일 수직 모서리(4군데) 실리콘 코킹작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-208 씽크대 상하부장 문짝교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 6 월 12 일						
현장점검인	이광현 점검인(인)						
최종점검인	남재원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

9 동 401 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 수방(난방분배기교체), 앞,뒤베란다 공팡이제거, 앞베란다 좌측창고 공팡이제거 및 단열재시공, 뒤베란다 좌측벽면 공팡이제거 및 단열재 시공, 문골림-1개(앞베란다좌측창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 7 월 12 일					
현장점검인		이강희 점검인 (인)					
최종점검인		김재현 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	9-401 베란다 다용도실 및 외벽단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024 년 11 월 2 일						
현장점검인	이영희 (인) 점검인(인)						
최종점검인	남해원 (인) 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	2동 지붕 후면 기와 및 외벽 도장 보수				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 6 월 17 일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 (인) 점검인 (인)						

2024년 6월 17일

이광희 점검인 (인)

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

5 동 304 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 204 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 뒤베란다 우수관 고정 보수작업, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024년 7월 12일

현장점검인

이광영 점검인(인)

최종점검인

이광영 점검인(인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	102-505 UBR육조 누수보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024. 6 월 28 일						
현장점검인	이정현 (인) 점검인						
최종점검인	남재원 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

102 동 505 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(주방우측방, 뒤베란다), 거실 화장실 욕조 배수관 교체, 문걸림-1개(거실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-402 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024 년 7 월 3 일						
현장점검인	이정희 점검인 (인)						
최종점검인	최재원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-501 거실 걸레받이 교체			공사업체	일성		
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		2				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 7월 1일						
현장점검인	이광원 (인) 점검인						
최종점검인	노재원 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 501 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 화장실 벽다일 수직 모서리(4군데) 실리콘 코킹작업, 앞베란다 좌측창고 단열재시공, 거실 거레받이 교체, 현관 바닥타일 양면테이프 본드제거		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 7 월 12 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-501 전면 다용도실 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		2				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 7월 1일						
현장점검인	이정희 점검인(인)						
최종점검인	이정희 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-507 씽크대 상하부장 문짝교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		Q				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		C				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		C				
	안전감독자의 역할		C				
	공사현장 정리/정돈		O				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		C				
	공사 전중후 협의 보고		O				
납기	일정내완료/납기단축기여도		O				
점검일시	2024 년 7 월 5 일						
현장점검인	이정희 (인) 점검인 (인)						
최종점검인	박희욱 (인) 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	9-203 안방 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 11 월 5 일						
현장점검인	이정희 (인) 점검인						
최종점검인	최종점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	5-303 씽크대 상하부장 문짝교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 7월 3일						
현장점검인	이재희 (인) 점검인 (인)						
최종점검인	노재운 (인) 점검인 (인)						

점검인 (외)

점검원(인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	AB동 기계실 전면 천장 누수 차수판 설치				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 6월 27일						
현장점검인	 이광희 점검인 (인)						
최종점검인	 노혜연 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	102-406 UBR 옥조 누수보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 6 월 28 일						
현장점검인	이정희 (인) 점검인						
최종점검인	남재원 (인) 점검인						

목록

표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 김명호(건식전극)).....	1
표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 이수연(양극재)).....	2

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 김명호책임(건설전국)										
1.도배	거실 벽면	m ²	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	광폭합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료
	거실 천정	m ²	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376	
	방A 벽면	m ²	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536	
	방A 천정	m ²	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584	
	방B 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방B 천정	m ²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	방C 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방C 천정	m ²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	벽지 떼어내기 40% 적용	m ²	74			1,351	99,434		99,434	
소 계			184		199,824		1,231,354		1,431,178	
2.바닥재	거실 바닥 철거	m ²	15							LX하우시스, 청맥 1.8T
	방A 바닥 철거	m ²	8							
	방B 바닥 철거	m ²	7							
	방C 바닥 철거	m ²	6							
	접착제(부분접착)	kg	4							
	거실 바닥	m ²	15							
	방A 바닥	m ²	8							
	방B 바닥	m ²	7							
	방C 바닥	m ²	6							
소 계			36		0		0		0	
합 계					199,824		1,231,354		1,431,178	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,706,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김명호 근무부서: 건설전국 1팀 전화번호: 010-8605-0309 사택명: 새마을 1단지 아파르

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 이수연(양극재)										
1.도배	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	광폭합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
벽지 떼어내기 40% 적용		㎡	74			1,351	99,434		99,434	
소 계			184		199,824		1,231,354		1,431,178	
2.바닥재	거실 바닥 철거	㎡	15			4,054	60,810		60,810	LX하우시스, 청맥 1.8T
	방A 바닥 철거	㎡	8			4,054	32,432		32,432	
	방B 바닥 철거	㎡	7			4,054	28,378		28,378	
	방C 바닥 철거	㎡	6			4,054	24,324		24,324	
	접착제(부분접착)	kg	4	12,525	50,100				50,100	
	거실 바닥	㎡	15	12,525	187,875	3,718	55,770		243,645	
	방A 바닥	㎡	8	12,525	100,200	3,718	29,744		129,944	
	방B 바닥	㎡	7	12,525	87,675	3,718	26,026		113,701	
	방C 바닥	㎡	6	12,525	75,150	3,718	22,308		97,458	
소 계			36		501,000		279,792		780,792	
합 계					700,824		1,511,146		2,211,970	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이수연

근무부서: 06243팀

전화번호: 01083303962 사택명: 향촌아파트