

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
					6,482,000	6,194,150	==>일성-일반(2 건)	-5%
					6,482,000	6,194,150	10월 마감건(2 건)	-5%
1	10월31일	사택 1-204 수장공사	도배(벽-거실_ 방2곳) 작업 장판(거실_ 방2곳) 작업 도장(앞_뒤베란다 걸레받이) 작업 준공 청소 작업	2024-09-25	2,531,000	2,418,750	일성건축	-5%
2	10월31일	사택 1-301 수장공사	도배(벽-거실_ 방2곳) / 도배(천정-거실_ 방2곳) 작업 장판(거실_ 방2곳) / 도장(앞_뒤베란다전부(탄성코트포함)) 작업 뒤베란다 곰팡이제거 및 누수점검 및 보수 작업 앞베란다 방충망 레일탈락 보수-4개(높이조정) 뒤베란다 벽면 단열재 크랙보수 앞_뒤베란다 외부샤시(내_외부) 및 창틀주변 실리콘들뜸 보수 화장실 우측방 걸레받이 1개소 보수	2024-09-25	3,951,000	3,775,400	일성건축	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.09.11 - 2024.09.25
공 사 명	사택 1-204 수장공사		제출일자	2024.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.09.11 - 2024.09.25
공 사 명	사택 1-301 수장공사		제출일자	2024.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장공사 체크리스트

1 동 204 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 9 월 30 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		부해룡 점검인					

수장공사 체크리스트

1 동 301 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 곰팡이제거 및 누수점검 및 보수, 앞베란다 방충망 레일탈락 보수-4개(높이조정), 뒤베란다 벽면 단열재 크랙 전체보수, 앞,뒤베란다 외부샤시(내,외부)창틀 주변 실리콘들뜸 실리콘 재코킹작업, 화장실 우측방 걸레받이 보수 또는 교체(1곳)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 9 월 30 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		유재원 점검인 (인)					