


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.26- 2026.07.01
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-3차		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.09- 2026.06.10
공 사 명	사택 7동 7-8 라인 한관 바닥 힌지 수리		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026년 07월
공 사 명	사택 7-108외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2026년 07월
작업사진				
내 용	전등교체_전	전등교체_중	전등교체_중	
작업사진				
내 용	전등교체_후	전등교체_후	전등교체_후	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12- 2026.06.12
공 사 명	기숙사 A동 704-3호 세대내 친환경 도장		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)			
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.15- 2026.06.24
공 사 명	기숙사 3동 측면 출입구 계단 측면 보완 작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진	</			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.02- 2026.06.08
공 사 명	사택 8-505 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.08- 2026.06.26
공 사 명	사택 9-505 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12- 2026.06.27
공 사 명	사택 7-303 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12- 2026.06.30
공 사 명	사택 7-108 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.02 - 2026.06.05
공 사 명	사택 7-108 외벽세대 단열	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.09 - 2026.06.09	
공 사 명	사택 8-308 뒤베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20	
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.04 - 2026.06.26
공 사 명	사택 8-308 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-308 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.10 - 2026.06.24
공 사 명	사택 8-408 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.05 - 2026.06.29
공 사 명	사택 9-506 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.10 - 2026.06.10
공 사 명	사택 9-506 앞베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.11 - 2026.06.30
공 사 명	사택 8-107 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-107 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.08 - 2026.06.08
공 사 명	사택 103-401 거실 단열작업	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.19 - 2026.06.30
공 사 명	사택 103-401 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.19 - 2026.06.19
공 사 명	사택 9-501 베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 9-501 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.01 - 2026.07.01
공 사 명	사택 102-202 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.25 - 2026.06.25
공 사 명	사택 어린이집 1층 햇님반 외벽 빗물 유도		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-207 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.30 - 2026.06.30
공 사 명	사택 8-504 베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-504 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.26 - 2026.06.30
공 사 명	기숙사 A동 202-4호외 5세대 친환경 도장		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				