

1월 마감 작업 진행 현황 집계표

20-1-23

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B/A (요일)
	1월				734,000 3,527,000 1,056,000 5,317,000	657,900 2,998,175 904,075 4,560,150	==>일성-일반(1 건) ==>일성-임차사택(2 건) ==>수안(1 건) 1월 마감건(4 건)	==>10% ==>15% ==>14% ==>14%
1	01월31일	임차사택 수장공사 김교희(석유화학)		2020-01-17	1,991,000	1,840,400	일성건축	==>8%
2	01월31일	임차사택 수장공사 오승환(미래기술)		2020-01-10	1,536,000	1,157,775	일성건축	==>25%
3	01월31일	8동 놀이방 누수		2020-01-10	1,056,000	904,075	수안	==>14%
4	01월31일	사택 5-503 비품폐기 및 이설작업		2020-01-17	734,000	657,900	일성건축	==>10%

폐기 확인서

번호	품 명	위 치	자 산	처 리
1	책상	방1	-	폐기
2	사무의자	방1	-	폐기
3	3단서랍	방1	-	폐기
4	옷장	방1	-	폐기
5	옷장	방2	-	폐기
6	TV	거실	180108325	폐기
7	탁상형 스탠드(조명)	거실	-	폐기
8	TV선반	거실	-	폐기
9	정사각형 가구	거실	-	폐기
10	옷걸이	거실	-	폐기
11	건조대	거실	-	폐기
12	침대	거실	-	폐기
13	시계	주방	-	폐기
14	냉장고	주방	180108325	폐기
15	가스렌지	주방	-	폐기
16	전자레인지	주방	180108324	폐기

상기 품목에 대하여 폐기물 처리하였음을 확인합니다.

2020년 01월 17일

주소 : 대전 대덕구 대화로 32번길 425

전화번호 : 042)638-1818

(주)대신골재환경



내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 김교희(석유화학)											
1.도배	LG휘앙세 광폭										
	거실 벽면	m²	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m²	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m²	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m²	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m²	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m²	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m²	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m²	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m²	15								
	방A 바닥 철거	m²	8								
	방B 바닥 철거	m²	7								
	방C 바닥 철거	m²	6								
	접착제(부분접착)	kg	4								
	거실 바닥	m²	15								
	방A 바닥	m²	8								
	방B 바닥	m²	7								
	방C 바닥	m²	6								
소 계			36		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m²	45			5,174	232,830				232,830
소 계							232,830				232,830
합 계					174,616		1,263,414		0		1,438,030

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,712,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김교희 근무부서: 석유화학안전전화번호: 010-4384-4484 사택명: 석유화학사택

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 오승환책임											
1.도배	LG휘앙세 광폭										
	거실 벽면	m²	40								
	거실 천정	m²	24								
	방A 벽면	m²	32								
	방A 천정	m²	16								
	방B 벽면	m²	25								
	방B 천정	m²	11								
	방C 벽면	m²	25								
	방C 천정	m²	11								
소 계			184		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m²	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	m²	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	m²	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	m²	6			3,104	18,624				18,624
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400
	거실 바닥	m²	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	m²	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	m²	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
	방C 바닥	m²	6	10,313	61,878	4,163	24,978				86,856
소 계			36		463,668		261,612			725,280	
3.청소	준공청소(특별인부)	m²	45			5,174	232,830				232,830
소 계							232,830				232,830
합 계					463,668		494,442		0		958,110

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,077,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.


성명: 오승환 근무부서: 임차사택PJT 전화번호: 010-7282-9692 사택명: 3호원아파트

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.16 - 2020.01.17
공 사 명	임차사택 수장공사 김교희(석유화학)	제출일자	2020.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	청소(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	청소(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.09 - 2020.1.10
공 사 명	임차사택 수장공사 오승환(미래기술)	제출일자	2020.01.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)	청소(작업전)	
작업사진			
내 용	장판(작업전)	청소(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	12월 24일
공 사 명	8동 놀이방 누수	제출일자	12월 24일
작업사진			
내 용	누수 탐지 작업 진행 중	누수 탐지 작업 진행 중	누수 탐지 작업 진행 중
작업사진			
내 용	누수 탐지 작업 진행 중	누수 탐지 작업 진행 완료	화장실 내부 급수압 점검
작업사진			
내 용	화장실 내부 급수압 이탈		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.17 - 2020.01.17
공 사 명	사택 5-503 세대내 비품폐기 및 이설		제출일자	2020.01.20
작업사진				
내 용	이설(작업전)		폐기(작업전)	
작업사진				
내 용	이설(작업후)		폐기(작업후)	
작업사진				
내 용	이설(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				