

12월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	12월				86,068,000	83,457,625	==>일성-일반(18 건)	-3%
					3,503,000	3,384,100	==>일성-임차사택(2 건)	-4%
					11,840,000	11,598,175	==>대양이엔씨(1 건)	-2%
					101,411,000	98,439,900	12월 마감건(21 건)	-3%
1	12월31일	사택 8-205 내부 창호교체(고층)		2020-11-26	6,928,000	6,775,725	일성건축	-2%
2	12월31일	사택 8-410 내부 창호교체(고층장비)		2020-11-25	7,778,000	7,584,125	일성건축	-3%
3	12월31일	사택 8-410 수장공사		2020-12-08	4,032,000	3,917,300	일성건축	-3%
4	12월31일	사택 8-402 싱크대 보수		2020-11-16	337,000	327,875	일성건축	-3%
5	12월31일	사택 5동 및 8동 지하 주차장 누수 보수작업		2020-12-09	6,883,000	6,683,275	일성건축	-3%
6	12월31일	사택 8-507 지붕 우수관로 부분방수		2020-11-27	1,879,000	1,811,375	일성건축	-4%
7	12월31일	사택 9-504 수장공사		2020-12-08	4,455,000	4,323,650	일성건축	-3%
8	12월31일	사택 8-205 수장공사		2020-12-09	3,597,000	3,493,750	일성건축	-3%
9	12월31일	사택 102동 전기실 천장누수 보수		2020-11-30	1,699,000	1,656,575	일성건축	-3%
10	12월31일	사택 7-103 수장공사		2020-11-30	1,293,000	1,249,150	일성건축	-4%
11	12월31일	사택 9-303 내부창호 내측몰딩 작업		2020-11-27	603,000	582,650	일성건축	-3%
12	12월31일	사택 9-303 내부 창호교체(고층)		2020-11-27	7,181,000	7,022,975	일성건축	-2%
13	12월31일	사택 9-504 내부 창호교체(고층장비)		2020-11-27	8,017,000	7,831,375	일성건축	-2%
14	12월31일	기숙사 A동 804-4호 도배보수외 5건		2020-12-01	3,352,000	3,246,500	일성건축	-3%
15	12월31일	사택 7동 놀이터 의자 보수작업		2020-12-09	477,000	465,475	일성건축	-2%
16	12월31일	사택 9-504 불박이장 교체(고층장비)		2020-12-01	3,124,000	3,055,150	일성건축	-2%
17	12월31일	사택 어린이집 수장공사	(작업기간) 12월24일~21년1월1일	2021-01-01	14,511,000	13,882,550	일성건축	-5%
18	12월31일	사택 어린이집 안전 쿠션매트 보수	(작업기간) 12월24일~12월28일	2021-01-01	9,922,000	9,548,150	일성건축	-4%
19	12월31일	사택 어린이집 LED전등 설치	(작업기간) 12월24일~12월31일	2021-01-01	11,840,000	11,598,175	대양이엔씨	-2%
20	12월31일	임차사택 수장공사 김희정(축매고기능)	LG화학	2020-12-17	1,907,000	1,842,550	일성건축	-3%
21	12월31일	임차사택 수장공사 황성준(석유화학)	LG화학	2020-12-26	1,596,000	1,541,550	일성건축	-4%

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 김희정책임(고기능 소재개발)											
1.도배	LG취암세 광폭										
	거실 벽면	m ²	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m ²	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m ²	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m ²	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m ²	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m ²	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m ²	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m ²	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m ²	15								
	방A 바닥 철거	m ²	8								
	방B 바닥 철거	m ²	7								
	방C 바닥 철거	m ²	6								
	접착제(부분접착)	kg	4								
	거실 바닥	m ²	15								
	방A 바닥	m ²	8								
	방B 바닥	m ²	7								
	방C 바닥	m ²	6								
소 계			36		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,174	232,830				232,830
소 계							232,830				232,830
합 계					174,616		1,263,414		0		1,438,030

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,714,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김희정 근무부서: 고기능소재개발팀 전화번호: 010-6817-7159 사택명: 상아아파트

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 황성준(공정 연구센터)											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			148		140,452		828,948				969,400
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m'	15								
	방A 바닥 철거	m'	8								
	방B 바닥 철거	m'	7								
	방C 바닥 철거	m'	6								
	접착제(부분접착)	kg	4								
	거실 바닥	m'	15								
	방A 바닥	m'	8								
	방B 바닥	m'	7								
	방C 바닥	m'	6								
소 계			36		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830					232,830
합 계					140,452		1,061,778		0		1,202,230

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,434,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 황성준 근무부서: 식음료연구소 전화번호: 010-9615-0285 사택명: 유신 푸르지오

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	검수현황			요청사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평) : 9동 504호							
1.도배	LG취양세 광폭						
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	0			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	0			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	0			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	0			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	0			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	0			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	0			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	0			
2.바닥재	LG청맥						
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	0			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	0			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	0			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	0			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	0			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	0			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	0			
	방화도어 내부	m ²	2				
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	0			
5. 기타	빨래건조대/신발장 필름/공팡이제거(앞뒤발코니)			0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	검수현황			요청사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평) : 8동 410호							
1.도배	LG취양세 광폭						
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	0			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	0			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	0			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	0			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	0			
2.바닥재	LG청매						
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	0			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	0			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	0			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	0			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26				
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	1			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m²	21	0			
	방화도어 내부	m²	2	0			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	0			
5. 기타	앞베란다 외부창 유리교체/신발장 필름			0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평) : 8동 205호							
1.도배	LG휘앙세 광폭						
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	0			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	0			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	0			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	0			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	0			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	0			
2.바닥재	LG청맥						
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	0			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	0			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	0			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	0			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26				
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	0			
	방화도어 내부	m²	2				
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	0			
5. 기타	빨래건조대/신발장 필름			0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평) : 7동 103호							
1.도배	LG휘앙세 광폭						
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	0			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37				
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	0			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12				
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	0			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	0			
2.바닥재	LG청맥						
	거실 바닥(부분접착)	m'	18				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7				
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20				
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16				
	방화도어 내부	m'	2				
4. 청소	준공청소(특별인부)	m'	40	0			
5. 기타							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.17- 2020.11.26
공 사 명	사택 8-205 내부 창호교체(고층)		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.17- 2020.11.25
공 사 명	사택 8-410 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	미장(작업후)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.12.01- 2020.12.08
공 사 명	사택 8-410 수장공사		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		외부창(교체전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		외부창(교체후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.13- 2020.11.13
공 사 명	사택 8-402 싱크대 보수		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.12.01- 2020.12.04
공 사 명	사택 5동 및 8동 지하 주차장 누수 보수작업		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	차수판(작업전)		차수판(작업전)	차수판(작업전)
작업사진				
내 용	차수판(작업후)		차수판(작업후)	차수판(작업후)
작업사진				
내 용	차수판(작업전)		트렌치(작업전)	트렌치(작업전)
작업사진				
내 용	차수판(작업후)		트렌치(작업후)	트렌치(작업후)
작업사진				
내 용	트렌치(작업전)			
작업사진				
내 용	트렌치(작업후)			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.27- 2020.11.27
공 사 명	사택 8-507 지붕 우수관로 부분방수		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.30- 2020.12.08
공 사 명	사택 9-504 수장공사		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.30- 2020.12.09
공 사 명	사택 8-205 수장공사		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	신발장(작업전)	건조대(작업전)		
작업사진				
내 용	신발장(작업후)	건조대(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.30- 2020.11.30
공 사 명	사택 102동 전기실 천장누수 보수		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.11.18- 2020.11.30
공 사 명	사택 7-103 수장공사	제출일자	2020.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.27- 2020.11.27
공 사 명	사택 9-303 내부창호 내측몰딩 작업		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	몰딩(작업전)		몰딩(작업전)	몰딩(작업전)
작업사진				
내 용	몰딩(작업후)		몰딩(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.19- 2020.12.09
공 사 명	사택 9-303 내부 창호교체(고층)		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	거체(작업전)		미장(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.19- 2020.11.27
공 사 명	사택 9-504 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.25- 2020.11.26
공 사 명	기숙사 A동 804-4호 도배보수외 5건		제출일자	2020.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.12.07- 2020.12.07
공 사 명	사택 7동 놀이터 의자 보수작업	제출일자	2020.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.11.25- 2020.11.30
공 사 명	사택 9-504 불박이장 교체(고층장비)	제출일자	2020.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.12.24- 2020.12.31
공 사 명	사택 어린이집 수장공사		제출일자	2020-12-29
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)			
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.12.24- 2020.12.30
공 사 명	사택 어린이집 안전 쿠션매트 보수	제출일자	2020-12-29
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2020년 12월
공 사 명	사택 어린이집 LED전등 설치		제출일자	12월 29일
작업사진 (전)				
내 용	기존 등기구 철거전		기존 등기구 철거전	
작업사진 (중)				
내 용	등기구 교체작업	등기구 철거	케이블 포설	
작업사진 (후)				
내 용	등기구 설치 완료	등기구설치 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.12.16- 2020.12.17
공 사 명	임차사택 수장공사 김희정(축매고기능)	제출일자	2020.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.12.14- 2020.12.15
공 사 명	임차사택 수장공사 황성준(석유화학)	제출일자	2020.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			