


1월 마감 작업 진행 현황 집계표




NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	1월				3,238,000	2,741,250	==>일성-일반(2 건)	-18%
					2,003,000	1,887,700	==>일성-임차사택(1 건)	-6%
					5,159,000	4,009,750	==>수안(3 건)	-29%
					10,400,000	8,638,700	1월 마감건(6 건)	-20%
1	1월31일	사택 9동 1-2라인 누수 급수밸브 교체	2차 금액 네고	2021-01-31	1,812,000	1,313,650	수안	-38%
2	1월31일	사택 9-404 누수탐지 및 보수작업	2차 금액 네고	2021-01-31	1,706,000	1,144,875	수안	-49%
3	1월31일	사택 104동 쓰레기분류장 오배수배관 누수보수		2021-01-31	1,641,000	1,551,225	수안	-6%
4	1월31일	사택 104동 1층 피로티 누수 벽 및 천장 철거	2차 금액 네고	2021-01-31	1,552,000	1,187,875	일성건축	-31%
5	1월31일	사택 어린이집 도배추가 작업		2021-01-31	1,686,000	1,553,375	일성건축	-9%
6	1월31일	임차사택 수장공사 하주연(공정기술)		2021-01-31	2,003,000	1,887,700	일성건축	-6%

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	01월 15일
공 사 명	사택 9동 1-2라인 누수 급수밸브 교체		제출일자	01월 20일
작업사진 (전)				
내 용	누수배관 보수작업		누수배관 보수작업	
작업사진 (중)				
내 용	밸브 철거 후 신규설치		밸브 철거 후 신규설치	
작업사진 (후)				
내 용	밸브 철거 후 신규설치		밸브 보온 완료	



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2021.01.18-2021.01.25
공 사 명	사택 9-404 누수탐지 및 보수작업		제출일자	2021.01.28
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 진행		누수탐지 진행	
작업사진 (중)				
내 용	누수 확인 후 작업 진행 중		누수 확인 후 작업 진행 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 완료 후 압테스트 완료		작업 완료 후 압테스트 완료	



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	01월 20일
공 사 명	사택 104동 쓰레기분류장 오배수배관 누수보수		제출일자	01월 26일
작업사진 (전)				
내 용	오배수 배관 보수공사	배관 철거 작업	배관 철거 작업	
작업사진 (중)				
내 용	배관 철거 작업 중	배관 신설 설치 중	배관 신설 설치 중	
작업사진 (후)				
내 용	배관 보온작업 진행 중	배관 보온작업 완료	배관 보온작업 완료	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.12 - 2021.01.12
공 사 명	사택 104동 1층 피로티 누수 벽 및 천장철거	제출일자	2021.01.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.10 - 2021.01.10
공 사 명	사택 어린이집 도배 추가작업	제출일자	2021.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.06- 2021.01.07
공 사 명	임차사택 수장공사 하주연(공정기술)	제출일자	2021.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR	KR000840	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO.	4560008496
품명	임차사택 수장공사 하주연(공정기술)		금액(PO)	1,887,700
PLANT	1010	LGES 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100 LG에너지솔루션
WBS 요소			CostCenter	797111 대전,업무지원팀
공사완료일자 : 계약완료일	2021.01.31		실완료일	2021.01.15
공사구분 :	건축/영선			
검사자 :	주관부서	이종근	서브원	시설부서
기타사항			하주연	CP0.공정.전극.전극...

평가항목	주관부서					평가결과			시설부서						
	매우 우수	우수	보통	미흡	불량	기준	매우 우수	우수	보통	미흡	불량				
1.공사품질(60)															
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐
드면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)															
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)															
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
소 계 :							46	50.0	46						
한 계 :							92								
*과거 평가항목															
과거화면보기-2006.12이전															
*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.															
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)															

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.