

기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	9월				43,273,000	42,078,725	==>일성-일반(16 건)	-3%
					1,955,000	1,892,000	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,839,000	1,779,125	==>서울엔지니어링(1 건)	-3%
					6,757,000	6,574,700	==>대양이엔씨(2 건)	-3%
					52,537,000	34,094,650	==>그린솔루션(1 건)	-54%
					106,361,000	86,419,200	9월 마감건(21 건)	-23%
1	09월30일	사택 친환경 흡연부스 설치(장비)	최적가 경쟁 입찰	2021-08-23	52,537,000	34,094,650	그린솔루션	-54%
2	09월30일	사택 친환경 흡연부스 설치(전기)		2021-08-13	3,917,000	3,780,775	대양이엔씨	-4%
3	09월30일	사택 9-103 작은방 장판교체		2021-08-23	194,000	189,200	일성건축	-3%
4	09월30일	사택 9-301 화장실 벽 타일보수		2021-08-23	581,000	561,150	일성건축	-4%
5	09월30일	사택 어린이집 DVR 교체 및 전원 작업		2021-08-31	2,840,000	2,793,925	대양이엔씨	-2%
6	09월30일	사택 2-106 세대내 폐기물처리		2021-09-07	1,100,000	1,056,725	일성건축	-4%
7	09월30일	단기임차 케이타운 38세대 청소 및 보수		2021-08-31	6,557,000	6,323,150	일성건축	-4%
8	09월30일	사택 소방 작동기능점검 지적사항 보수(기계)		2021-09-03	1,839,000	1,779,125	서울엔지니어링	-3%
9	09월30일	임차사택 수장공사 정명근(열유동해석)		2021-09-09	1,955,000	1,892,000	일성건축	-3%
10	09월30일	사택 2-404 수장공사		2021-08-23	1,542,000	1,497,475	일성건축	-3%
11	09월30일	사택 101-401 단열벽 및 장판 보수		2021-08-23	1,411,000	1,372,775	일성건축	-3%
12	09월30일	사택 101-103 작은방 벽면보수		2021-08-23	520,000	500,950	일성건축	-4%
13	09월30일	사택 5-406 내부 창호교체(고층장비)		2021-09-03	8,410,000	8,204,400	일성건축	-3%
14	09월30일	사택 5-406 뒤베란다 창고 단열작업		2021-09-01	971,000	941,700	일성건축	-3%
15	09월30일	기숙사 3동 324호 도배보수(벽전체도배)		2021-09-07	504,000	486,975	일성건축	-3%
16	09월30일	기숙사 AB동 방화문 소방 지적사항 보수		2021-09-02	869,000	837,425	일성건축	-4%
17	09월30일	사택 7-405 수장공사		2021-09-10	1,560,000	1,517,900	일성건축	-3%
18	09월30일	사택 8-204 거실 걸레받이 교체		2021-09-08	535,000	518,150	일성건축	-3%
19	09월30일	사택 8-204 내부 창호교체(고층장비)		2021-09-08	8,992,000	8,776,300	일성건축	-2%
20	09월30일	사택 8-209 거실 걸레받이 교체		2021-09-08	535,000	518,150	일성건축	-3%
21	09월30일	사택 8-209 내부 창호교체(고층장비)		2021-09-07	8,992,000	8,776,300	일성건축	-2%

GREEN SOLUTIONS

LG화학 사택 친환경 흡연부스 설치공사 완료보고서

1. 흡연부스 설치 개요



구 분	내 용	비 고
업체명	(주)그린솔루션스	
제품명	친환경 흡연부스	
사이즈	w4500 * d2500 * h2800	
설치일	2021. 09. 03	

1. 부스 시안

2. 흡연부스 설치 경과

① 밀림방지 구조물 설치



② 부스하차



③ 부스 내부 양카 고정



④ 재떨이 및 에어컨 설치 완료



I. 부스 시안

3.1 흡연부스 실내/외 공기질 측정 비교

A (흡연중 공기질 상태)



B (실외 공기질 상태)



C (정화후 배출 상태)



구분		A	B	C
측정상태		흡연중 공기질 상태	실외 공기질 상태	정화후 배출 상태
측정위치		부스 실내	부스 외부	토출구(부스상단 후면)
측정값	PM2.5	999(Max)	2	53
	HCHO(포름알데히드)	0.737	0.004	0.008
	TVOC(휘발성유기화합물질)	4.462	0.013	0.039

3.2 공기질 권장수치 참조

공기질 권장수치

종 류	수 치	등 급	비 고
초미세먼지	▷ 0 ~ 15	종 음	
	▷ 16 ~ 35	보 통	
	▷ 36 ~ 75	나쁨	
	▷ 76 이상	매우 나쁨	
포름알데히드	▷ 0.100 이하	안 전	
	▷ 0.101 ~ 0.200	보 통	
	▷ 0.201 ~ 0.300	중간 오염	
	▷ 0.301 이상	심각한 오염	
휘발성유기화합물	▷ 0.600 이하	안 전	
	▷ 0.601 이상	심각한 오염	

4.1 흡연부스 유지보수

No	점검 대상 및 내용	비 고
1	제연기 및 흡입기 기능점검 등	
2	흡연부스 주요 부품 기능 점검 등	
3	기타 안전상태 점검 등	
4	설치일 : 2021. 09. 03	

4.2 유지보수 일정

회 차	예정일자	비 고
1	2021-10-05	비정기 점검
2	2022-02-08	정기 점검
3	2022-06-07	정기점검
4	2022-10-07	유지보수 종료 또는 갱신 협의

CONTACT

(주) 그린솔루션스 대표 채 홍 엽

T 02-471-5420

M 010-3121-1688

E letitgreen@naver.com

H www.greenbooth.co.kr

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	사택 친환경 흡연부스 설치(전기)		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	CCTV기둥 철거		CCTV기둥 철거	CCTV기둥 철거
작업사진				
내 용	CCTV기둥 철거완료		케이블 포설	케이블 포설
작업사진				
내 용	케이블 포설 루 매설작업		케이블 포설 루 매설작업	차단기 교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 9-103 작은방 장판교체	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 9-301 화장실 벽 타일보수		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC	공사일자	2021년 9월
공 사 명	사택 어린이집 DVR 교체 및 전원 작업	제출일자	2021년 9월
작업사진			
내 용	DVR 입고		
작업사진			
내 용	기존 DVR 철거		
작업사진			
내 용	신규 DVR 설치		
작업사진			
내 용	DVR 점검 및 테스트		






공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.07 - 2021.09.07
공 사 명	사택 2-106 세대내 폐기물처리		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	처리(작업전)		처리(작업전)	
작업사진				
내 용	처리(작업후)		처리(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.28 - 2021.08.31
공 사 명	단기임차 케이타운 38세대 청소 및 보수		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	청소(작업전)		청소(작업전)	
작업사진				
내 용	청소(작업후)		청소(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 계 령	(주)서울엔지니어링		공사일자	2021.09.01~2021.09.15
공 사 명	시책 소망 작동기능점검 지적사항 보수(가벽)		제출일자	09월 17일
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용	102동 경종 교체 전			
작업사진				
내 용	102동 경종 교체 중			
작업사진				
내 용	102동 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	103동 경종 교체 전			
작업사진				
내 용	103동 경종 교체 중			
작업사진				
내 용	103동 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	104동 경종 교체 전			
작업사진				
내 용	104동 경종 교체 중			
작업사진				
내 용	104동 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 전			
작업사진				
내 용	주차장 경종 설치 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				
내 용	주차장 경종 교체 후			
작업사진				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 2-404 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 101-401 단열벽 및 장판보수	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	보수(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업중)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 101-103 작은방 벽면보수		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.03 - 2021.09.03
공 사 명	사택 5-406 내부 창호교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.01 - 2021.09.01
공 사 명	사택 5-406 뒤베란다 창고 단열작업		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.07 - 2021.09.07
공 사 명	기숙사 3동 324호 도배보수	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.02 - 2021.09.02
공 사 명	기숙사 AB동 방화문 소방 지적사항 보수		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.10 - 2021.09.10
공 사 명	사택 7-405 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.08 - 2021.09.08
공 사 명	사택 8-204 거실 걸레받이 교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.08 - 2021.09.08
공 사 명	사택 8-204 내부 창호교체	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.08 - 2021.09.08
공 사 명	사택 8-209 거실 걸레받이 교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.07 - 2021.09.07
공 사 명	사택 8-209 내부 창호교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.09 - 2021.08.09
공 사 명	임차사택 수장공사 정명근(열유동해석)		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 정명근(열유동 해석팀)												
1.도배	LG취양세 광폭											
	거실 벽면	m ²	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	m ²	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	m ²	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	m ²	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,140	167,808				167,808	
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG충맥											
	거실 바닥 칠거	m ²										노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 칠거	m ²										
	방B 바닥 칠거	m ²										
	방C 바닥 칠거	m ²										
	접착제(부분접착)	kg										2019년 품셈 적용
	거실 바닥	m ²										재료비 2021 DB KOC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m ²										
	방B 바닥	m ²										
	방C 바닥	m ²										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					174,616		1,298,034		0		1,472,650	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,758,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정명근 근무부서: 열유동해석팀 전화번호: 010-1485-2851 사택명: 상록수

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-404호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55					
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30					
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20					
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도장:문,문틀 3곳 거실 걸레받이 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-405호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-103호(추가분)								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40					
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15					
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-301호(추가분)								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40					
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32					
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32					
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32					
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15					
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8					
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8					
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	화장실 벽 타일 일부 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-401호								
1.도배	LG휘앙세 광쪽							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85					
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38					
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32					
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31					
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27					
	방A 바닥(부분접착)	m²	9					
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	안방 벽면 보수 및 장판교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-103호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85					
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38					
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32					
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31					
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27					
	방A 바닥(부분접착)	m²	9					
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
5.기타	준공청소(특별인부) 2번방 벽면 보수	m²	70					
				V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							