

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매인 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰+7.5%)	업체	A/B (요일)
					98,611,000 644,000 1,372,000 100,627,000	95,711,500 627,800 1,328,700 97,668,000	==>일성-일반(41 건) ==>수안(1 건) ==>대양이앤씨(1 건) 10월 마감건(43 건)	-3% -3% -3% -3%
1	10월31일	사택 9-402 거실 걸레받이 교체		2021-09-10	535,000	518,150	일성건축	-3%
2	10월31일	사택 9-402 단열작업		2021-08-27	1,942,000	1,883,400	일성건축	-3%
3	10월31일	사택 9-402 주방 벽타일 설치		2021-09-15	903,000	872,900	일성건축	-3%
4	10월31일	사택 102-505 수장공사		2021-10-14	4,070,000	3,949,550	일성건축	-3%
5	10월31일	사택 103-401 수장공사		2021-09-30	4,354,000	4,223,675	일성건축	-3%
6	10월31일	사택 102-505 베란다 누수보수(전후면)		2021-09-16	1,333,000	1,297,525	일성건축	-3%
7	10월31일	사택 102-505 작은방 단열작업		2021-09-27	777,000	751,425	일성건축	-3%
8	10월31일	사택 103-301 베란다 누수보수(전후면)		2021-09-17	1,333,000	1,297,525	일성건축	-3%
9	10월31일	사택 103-401 단열작업		2021-08-31	5,653,000	5,482,500	일성건축	-3%
10	10월31일	사택 103-401 베란다 누수보수(전면)		2021-09-17	811,000	793,350	일성건축	-2%
11	10월31일	기숙사 3동 403호 도배보수		2021-10-07	802,000	778,300	일성건축	-3%
12	10월31일	기숙사 3동 331호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-10-14	1,536,000	1,491,025	일성건축	-3%
13	10월31일	기숙사 3동 416호 소음개선작업(전체도배)		2021-10-14	1,673,000	1,623,250	일성건축	-3%
14	10월31일	기숙사 3동 418호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-10-14	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
15	10월31일	기숙사 3동 기계실 공동구 입구 누수보수		2021-10-01	1,202,000	1,166,375	일성건축	-3%
16	10월31일	기숙사 AB동 1층 남여화장실 타일 부분보수		2021-09-29	675,000	661,125	일성건축	-2%
17	10월31일	기숙사 A동 201-2호 도배보수와 10건		2021-09-13	7,320,000	7,075,650	일성건축	-3%
18	10월31일	사택 5-106 불박이장 교체(저층)		2021-09-28	2,328,000	2,290,825	일성건축	-2%
19	10월31일	사택 5-106 수장공사		2021-10-14	2,925,000	2,829,400	일성건축	-3%
20	10월31일	사택 7-201 수장공사		2021-10-07	1,905,000	1,851,150	일성건축	-3%
21	10월31일	사택 7-501 수장공사		2021-10-07	1,718,000	1,670,550	일성건축	-3%
22	10월31일	사택 101-301 베란다 누수보수(전후면)		2021-09-15	1,333,000	1,297,525	일성건축	-3%
23	10월31일	사택 101-303 UBR목조 누수보수		2021-09-27	731,000	705,200	일성건축	-4%
24	10월31일	사택 101-303 베란다 누수보수(전면)		2021-09-14	811,000	793,350	일성건축	-2%
25	10월31일	사택 101-303 수장공사		2021-10-08	3,707,000	3,599,100	일성건축	-3%
26	10월31일	기숙사 3동 223호 도배보수와 2건		2021-09-13	1,786,000	1,725,375	일성건축	-4%
27	10월31일	사택 7-505 수장공사		2021-10-15	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
28	10월31일	사택 102-405 베란다 누수보수(전후면)		2021-09-15	1,333,000	1,297,525	일성건축	-3%
29	10월31일	사택 103-204 수장공사		2021-10-15	3,852,000	3,737,775	일성건축	-3%
30	10월31일	기숙사 3동 315호 소음개선작업(전체도배)		2021-10-15	2,177,000	2,110,225	일성건축	-3%
31	10월31일	사택 8-209 불박이장 교체(고층장비)		2021-10-06	3,020,000	2,958,400	일성건축	-2%
32	10월31일	사택 8-209 수장공사		2021-10-08	4,838,000	4,693,450	일성건축	-3%
33	10월31일	사택 8-209 씽크대 교체(고층장비)		2021-10-07	3,967,000	3,891,500	일성건축	-2%
34	10월31일	사택 103-102 장판보수		2021-10-01	215,000	209,625	일성건축	-3%
35	10월31일	사택 103-405 도배보수		2021-10-01	300,000	290,250	일성건축	-3%
36	10월31일	사택 5-403 불박이장 교체(고층장비)		2021-09-30	2,983,000	2,921,850	일성건축	-2%
37	10월31일	사택 8-204 난방분배기 및 급수배관 보수		2021-09-01	644,000	627,800	수안	-3%
38	10월31일	기숙사 3동 329호 도배보수		2021-09-29	504,000	486,975	일성건축	-3%
39	10월31일	기숙사 3동 415호 소음개선작업(전체도배)		2021-10-15	2,177,000	2,112,375	일성건축	-3%
40	10월31일	사택 103-105 UBR목조 누수보수		2021-09-27	731,000	706,275	일성건축	-4%
41	10월31일	사택 104동 지상 1층 자동문 수리		2021-09-17	2,962,000	2,920,775	일성건축	-1%
42	10월31일	기숙사 A동 옥외 무인택배함 설치(건축)		2021-10-15	13,394,000	12,867,700	일성건축	-4%
43	10월31일	기숙사 A동 옥외 무인택배함 설치(전기)		2021-10-15	1,372,000	1,328,700	대양이앤씨	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.10- 2021.09.10
공 사 명	사택 9-402 거실 걸레받이 교체		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.27- 2021.08.27
공 사 명	사택 9-402 단열작업		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.15- 2021.09.15
공 사 명	사택 9-402 주방 벽타일 설치	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	(타일작업전)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.27- 2021.10.14
공 사 명	사택 102-505 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.28- 2021.09.30
공 사 명	사택 103-401 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.16- 2021.09.16
공 사 명	사택 102-505 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.27- 2021.09.27
공 사 명	사택 102-505 작은방 단열작업		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.17 - 2021.09.17
공 사 명	사택 103-301 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.31 - 2021.08.31
공 사 명	사택 103-401 단열작업		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.17 - 2021.09.17
공 사 명	사택 103-401 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.07- 2021.10.07
공 사 명	기숙사 3동 403호 도배보수	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.13 - 2021.10.14
공 사 명	기숙사 3동 331호 소음개선작업	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.06 - 2021.10.014
공 사 명	기숙사 3동 416호 소음개선작업	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.05 - 2021.10.14
공 사 명	기숙사 3동 418호 소음개선작업		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.14 - 2021.10.01
공 사 명	기숙사 3동 기계실 공동구 입구 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.29 - 2021.09.29
공 사 명	기숙사 AB동 1층 남여화장실 타일 부분보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.13- 2021.09.13
공 사 명	기숙사 A동 201-2호 도배보수외 10건		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.28- 2021.09.28
공 사 명	사택 5-106 불박이장 교체	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.10- 2021.10.14
공 사 명	사택 5-106 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.16- 2021.10.07
공 사 명	사택 7-201 수장공사	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.13- 2021.10.07
공 사 명	사택 7-501 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.15- 2021.09.15
공 사 명	사택 101-301 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.27- 2021.09.27
공 사 명	사택 101-303 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	누수(점검중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.14- 2021.09.14
공 사 명	사택 101-303 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.16- 2021.10.08
공 사 명	사택 101-303 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.13- 2021.09.13
공 사 명	기숙사 3동 223호 도배보수외 2건		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.06- 2021.10.15
공 사 명	사택 7-505 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.15- 2021.09.15
공 사 명	사택 102-405 베란다 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.28- 2021.10.15
공 사 명	사택 103-204 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.12 - 2021.10.15
공 사 명	기숙사 3동 315호 소음개선작업		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.06 - 2021.10.06
공 사 명	사택 8-209 불박이장 교체	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업중)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.15 - 2021.10.08
공 사 명	사택 8-209 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	설치(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.07 - 2021.10.06
공 사 명	사택 8-209 싱크대 교체	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.01 - 2021.10.01
공 사 명	사택 103-102 장판보수	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.01- 2021.10.01
공 사 명	사택 103-405 도배보수	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.30- 2021.09.30
공 사 명	사택 5-403 불박이장 교체	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	09월 15일
공 사 명	사택 8-204 난방분배기 및 급수배관 보수		제출일자	09월 16일
작업사진 (전)				
내 용	분배기 교체	분배기 교체		
작업사진 (중)				
내 용	분배기 교체 및 신규 설치	분배기 교체 및 신규 설치		
작업사진 (후)				
내 용	분배기 교체 및 신규 설치			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.29- 2021.09.29
공 사 명	기숙사 3동 329호 도배보수	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.08 - 2021.10.15
공 사 명	기숙사 3동 415호 소음개선작업	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.27- 2021.09.27
공 사 명	사택 103-105 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.17 - 2021.09.17
공 사 명	사택 104동 지상 1층 자동문 수리	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	철거 (작업중)	철거(작업후)	기기설치(작업중)
작업사진			
내 용	수리(완료후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.30 - 2021.10.15
공 사 명	기숙사 A동 옥외 무인 택배함 설치	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년 10월
공 사 명	기숙사 A동 옥외 무인택배함 설치(전기)		제출일자	2021년 10월
작업사진				
내 용	무인택배함 공사 전			
작업사진				
내 용	분전반 케이블 포설	바닥 터파기 및 케이블 포설	바닥 터파기 및 케이블 포설	
작업사진				
내 용	A/L덕트 설치	케이블 포설완료		

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-505호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
	앞,뒤베란다 방수/도장, 1번방 곰팡이 제거 및 단열보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원							
공사 담당	SNI : 이종근							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-401호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	앞,뒤 베란다 걸레받이 방수/도장 안방 문틀 보수 1,2,3번방 벽 단열재 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원							
공사 담당	SNI : 이종근							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-106호								
1. 도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2. 바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	10					
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4. 청소	준공청소(특별인부)	m²	45					
5. 기타	도색(뒤베란다, 방화문), 내부샷시교체, 불박이장설치, 앞베란다 방충망 1곳교체, 씽크대(문짝 1개 교체), 화장실 수납장 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-201호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55					
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	앞,뒤베란다 시트지 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-501호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타				V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-303호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
	앞베란다 방수/도장 UBR욕조 배수관 보수 현관문 문걸림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	구 격	단 위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-505호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-204호									
1.도배	LG취양세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	8						
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V				
	방C 천정(석고보드면)	m'	8						
2.바닥재	LG청택								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70						
5.기타	2,3번방 방문 골림 보수			V	V				
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-209호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 물딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문,앞뒤베란다) 앞베란다 우수관 교체 내부샷시 교체,불박이장 교체 싱크대 교체,신발장 시트지 보수 앞베란다 빨래건조대 교체 거실 하부 걸레받이 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							