

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					72,576,000	70,509,250	==>일성-일반(30 건)	-3%
					3,423,000	3,019,675	==>수안(3 건)	-13%
					75,999,000	73,528,925	11월 마감건(33 건)	-3%
1	11월30일	사택 9-402 수장공사		2021-10-26	2,279,000	2,206,975	일성건축	-3%
2	11월30일	사택 9-402 씽크대 교체(고층장비)		2021-10-29	3,808,000	3,733,475	일성건축	-2%
3	11월30일	사택 8-204 불박이장 교체(고층장비)		2021-10-27	3,020,000	2,958,400	일성건축	-2%
4	11월30일	사택 8-204 수장공사		2021-11-01	4,613,000	4,476,300	일성건축	-3%
5	11월30일	사택 8-204 씽크대 교체(고층장비)		2021-10-27	3,967,000	3,891,500	일성건축	-2%
6	11월30일	기숙사 3동 417호 소음개선작업(벽 전체도배)		2021-10-14	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
7	11월30일	사택 2-405 수장공사		2021-10-12	3,249,000	3,149,750	일성건축	-3%
8	11월30일	사택 5-406 수장공사		2021-10-20	5,126,000	4,968,650	일성건축	-3%
9	11월30일	사택 5-406 불박이장 교체(고층장비)		2021-09-30	2,983,000	2,921,850	일성건축	-2%
10	11월30일	사택 102-405 수장공사		2021-10-22	4,070,000	3,949,550	일성건축	-3%
11	11월30일	사택 103-205 수장공사		2021-10-25	3,539,000	3,428,175	일성건축	-3%
12	11월30일	기숙사 A동 501-3호 도배보수의 3건		2021-10-21	2,084,000	2,013,475	일성건축	-4%
13	11월30일	사택 2-304 수장공사		2021-10-26	3,412,000	3,313,150	일성건축	-3%
14	11월30일	사택 7-102 수장공사		2021-10-25	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
15	11월30일	기숙사 A동 202-5호 도배보수의 3건		2021-10-20	2,775,000	2,686,425	일성건축	-3%
16	11월30일	사택 2-102 수장공사		2021-10-28	3,651,000	3,544,275	일성건축	-3%
17	11월30일	사택 5-403 수장공사		2021-10-26	3,354,000	3,252,950	일성건축	-3%
18	11월30일	기숙사 A동 202-3호 도배보수의 3건		2021-10-21	2,141,000	2,075,825	일성건축	-3%
19	11월30일	사택 7-107 수장공사		2021-10-28	1,955,000	1,901,675	일성건축	-3%
20	11월30일	기숙사 3동 여자 미화원 휴게실 도배보수		2021-10-27	1,894,000	1,832,875	일성건축	-3%
21	11월30일	기숙사 A동 11층 복도 외부창 누수보수		2021-10-25	533,000	513,850	일성건축	-4%
22	11월30일	기숙사 A동 904-2호 도배보수의 1건		2021-10-20	1,469,000	1,420,075	일성건축	-3%
23	11월30일	기숙사 3동 난방순환 펌프 수리		2021-11-01	755,000	736,375	수안	-3%
24	11월30일	기숙사 AB동 옥상층 제연휰 수리		2021-11-01	1,352,000	1,317,950	수안	-3%
25	11월30일	기숙사 3동 232호 외 1건 도배보수		2021-11-12	1,008,000	975,025	일성건축	-3%
26	11월30일	사택 103동 지하 1층 집수정 청소씽크대 설치		2021-11-17	367,000	357,975	일성건축	-3%
27	11월30일	사택 102-502 UBR욕조 누수보수		2021-11-17	731,000	706,275	일성건축	-4%
28	11월30일	기숙사 3동 여자미화원 휴게실 장판교체		2021-11-17	403,000	393,450	일성건축	-2%
29	11월30일	기숙사 3동 304호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-11-17	2,040,000	1,980,150	일성건축	-3%
30	11월30일	기숙사 3동 420호 외 1건 도배보수		2021-11-17	1,008,000	975,025	일성건축	-3%
31	11월30일	사택 103-103 보일러 온수배관 누수 보수	계획대비 보수량 축소로 금액 네고	2021-11-01	1,316,000	965,350	수안	-36%
32	11월30일	기숙사 3동 226호외 1세대 도배작업		2021-11-17	1,282,000	1,239,475	일성건축	-3%
33	11월30일	기숙사 3동 430호 단열 및 도배작업		2021-11-17	1,820,000	1,764,075	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.10 - 2021.10.29
공 사 명	사택 9-402 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.26- 2021.10.26
공 사 명	사택 9-402 싱크대 교체	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.27- 2021.10.27
공 사 명	사택 8-204 불박이장 교체	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.17- 2021.11.01
공 사 명	사택 8-204 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)			
작업사진				
내 용	건조대(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.10.27- 2021.10.27
공 사 명	사택 8-204 싱크대 교체	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.14 - 2021.10.14
공 사 명	기숙사 3동 417호(201호로 변경) 소음개선작업		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.13- 2021.10.12
공 사 명	사택 2-405 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관교체(작업전)			
작업사진				
내 용	우수관교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.13- 2021.10.20
공 사 명	사택 5-406 수장공사	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	우수관교체(작업전)	방충망(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	우수관교체(작업후)	방충망(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.30- 2021.09.30
공 사 명	사택 5-406 불박이장 교체	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.08 - 2021.10.22
공 사 명	사택 102-405 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.07 - 2021.10.25
공 사 명	사택 103-205 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.21- 2021.10.21
공 사 명	기숙사 A동 501-3호 도배보수외 3건		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		건조대(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		건조대(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.28 - 2021.10.26
공 사 명	사택 2-304 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.16- 2021.10.25
공 사 명	사택 7-102 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.20- 2021.10.20
공 사 명	기숙사 A동 202-5호 도배보수외 3건		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.29 - 2021.10.28
공 사 명	사택 2-102 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	타일보수(작업전)			
작업사진				
내 용	타일보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.14 - 2021.10.26
공 사 명	사택 5-403 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.21- 2021.10.21
공 사 명	기숙사 A동 202-3호 도배보수외 3건		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.14- 2021.10.28
공 사 명	사택 7-107 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.27- 2021.10.27
공 사 명	기숙사 3동 여자 미화원 휴게실 도배보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.25- 2021.10.25	
공 사 명	기숙사 A동 11층 복도 외부창 누수보수		제출일자	2021.11.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		
작업사진					
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.20- 2021.10.20
공 사 명	기숙사 A동 904-2호 도배보수외 1건		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	10월 05일
공 사 명	기숙사 3동 난방순환 펌프 수리	제출일자	10월 12일
작업사진 (전)			
내 용	순환펌프 수리		
작업사진 (중)			
내 용	분해 후 수리 및 보수	분해 후 수리 및 보수	분해 후 수리 및 보수
작업사진 (후)			
내 용	분해 후 수리 및 보수		




공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	10월 05일
공 사 명	기숙사 AB동 옥상층 제연휀 수리		제출일자	10월 12일
작업사진 (전)				
내 용	옥상 배기 휀 수리보수	옥상 배기 휀 수리보수		
작업사진 (중)				
내 용	배기휀 분해 및 보수	배기휀 분해 및 보수	배기휀 분해 및 보수	
작업사진 (후)				
내 용	수리완료 및 시운전 완료			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.12- 2021.11.12
공 사 명	기숙사 3동 232호 외 1건 도배보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	사택 103동 지하1층 집수정 청소쌍크대 설치	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	사택 102-502 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.04- 2021.11.04
공 사 명	기숙사 3동 여자미화원 휴게실 장판교체		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	장판(작업전)	열선(작업후)	장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.05 - 2021.11.17
공 사 명	기숙사 3동 304호 소음개선작업	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	기숙사 3동 420호 외 1건 도배보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	11월 24일
공 사 명	사택 103-103 보일러 온수배관 누수 보수		제출일자	11월 25일
작업사진 (전)				
내 용	누수보수작업			
작업사진 (중)				
내 용	누수보수작업			
작업사진 (후)				
내 용	누수보수작업		누수보수작업	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	기숙사 3동 226호외 1세대 도배작업		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.04- 2021.11.17
공 사 명	기숙사 3동 430호 단열 및 도배작업		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이 제거(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 2동-102호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V				
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V				
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V				
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22						
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16						
	방화도어 내부	m'	2						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40						
5.기타	도장(문,문틀-3곳,앞베란다 걸레받이) 곰팡이제거(작은방,안방-불박이장) 신발장 시트지교체,뒷베란다 바닥들뜸 및 탄성코트 부분 보수,씽크대 실리콘재 코킹			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-304호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(문,문틀-3곳), 뒷베란다 우수관 교체, 화장실 바닥 실리콘 보수, 신발장 시트지교체, 씽크대 실리콘 재코킹			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 2동-405호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V				
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V				
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V				
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22						
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16						
	방화도어 내부	m'	2						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40						
5.기타	도장(문,문틀-3곳), 앞베란다 우수관 교체,씽크대 실리콘 재코킹			V	V				
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-403호								
1. 도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	45					
5.기타	도색(문 문틀3곳,방화문,상부 몰딩),불박 이장설치,1.2번방 문결림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-406호								
1. 도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45					
5.기타	도색(문 문틀3곳,거실걸레받이,방화문), 내부샷시교체,불박이장설치,뒷베란다 방 충망 1곳교체,빨래건조대 교체,신발장 시 트지교체,앞뒤베란다 우수관교체 및도 장,싱크대 상하부 지지대교체,화장실 타 일 실리콘 도포,뒷베란다 단열재 보수및 도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 7동-102호									
1.도배		LG휘앙세 광폭							
		거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
		거실 천정(석고보드면)	m²	37					
		방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
		방A 천정(석고보드면)	m²	12					
		방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
		방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재		LG청맥							
		거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
		방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
		방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장		베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
		베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
		내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
		방화도어 내부	m²	2					
4.청소		준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타		화장실 양변기 백시멘트 보수			V	V			
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 7동-107호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	37						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	12						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	12						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22						
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16						
	방화도어 내부	m'	2						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40						
5.기타									
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-204호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(방화문,방문,문틀-3곳,앞뒤베란다) 내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 교체 거실 걸레받이 교체,싱크대 교체 신발장 시트지 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-402호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8					
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	단열/도장(앞, 뒤베란다,방화문 내부) 거실 걸레받이 보수, 현관 방화문 문 끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-405호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수/도장			V	V			
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당		SNI : 이종근 (인)						



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-205호									
1.도배		LG휘양세 광폭							
		거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
		거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
		방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
		방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
		방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
		방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
		방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
		방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재		LG청맥							
		거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
		방A 바닥(부분접착)	m²	9					
		방B 바닥(부분접착)	m²	7					
		방C 바닥(부분접착)	m²	7					
		베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
		베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소		준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타		2번방 방문걸림 보수,싱크대 실리콘 재코킹			V	V			
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-203호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	8						
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V				
	방C 천정(석고보드면)	m'	8						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9						
	방B 바닥(부분접착)	m'	7						
	방C 바닥(부분접착)	m'	7						
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70						
5.기타	보일러실 문골림 보수,1.2번 작은방 이보드 들뜸 보수,외부창틀 드라이비트 실리콘 들뜸 보수(보일러실,1.2번 작은 방)			V	V				
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							

