



기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					6,788,000	6,574,700	==>일성-일반(5 건)	-3%
					7,217,000	7,004,700	==>일성-임차사택(3 건)	-3%
					1,385,000	933,100	==>수안(1 건)	-48%
					15,390,000	14,512,500	11월 마감건(9 건)	-6%
1	11월30일	기숙사 B동 201-3 누수천장 점검 및 보수		2021-11-17	1,023,000	989,000	일성건축	-3%
2	11월30일	사택 104-203 수장공사		2021-11-01	3,189,000	3,092,775	일성건축	-3%
3	11월30일	사택 104-203 작은방 단열보수 작업		2021-10-21	1,248,000	1,211,525	일성건축	-3%
4	11월30일	사택 6-101 누수천장 보수작업		2021-11-17	639,000	617,050	일성건축	-4%
5	11월30일	사택 6-104 누수로 인한 주방벽 보수		2021-11-17	689,000	664,350	일성건축	-4%
6	11월30일	사택 6동 3-4라인 지하 오수배관 통수 및 세척	당초계획대비 작업량 축소로 금액 네고	2021-09-29	1,385,000	933,100	수안	-48%
7	11월30일	임차사택 수장공사 이성현(미래기술)		2021-11-17	2,812,000	2,731,575	일성건축	-3%
8	11월30일	임차사택 수장공사 문준수(석유화학)		2021-11-17	2,450,000	2,381,125	일성건축	-3%
9	11월30일	임차사택 수장공사 김효원(PVC소재)		2021-11-17	1,955,000	1,892,000	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.11- 2021.11.11
공 사 명	기숙사 B동 201-3호 누수천장 점검및 보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업후)		도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.29 - 2021.11.01
공 사 명	사택 104-203 수장공사		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.21 - 2021.10.21
공 사 명	사택 104-203 작은방 단열보수 작업		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	단열보수(작업전)		단열보수(작업중)	
작업사진				
내 용	단열보수(작업후)		단열보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	사택 6-101 누수천장 보수작업		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17- 2021.11.17
공 사 명	사택 6-104 누수로 인한 주방벽 보수		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	11월 25일
공 사 명	사택 6동 3-4라인 지하 오수배관 통수 및 세척		제출일자	11월 25일
작업사진 (전)				
내 용	오수배관 세척 및 통수작업		오수배관 세척 및 통수작업	
작업사진 (중)				
내 용	오수배관 세척 및 통수작업		오수배관 세척 및 통수작업	오수배관 세척 및 통수작업
작업사진 (후)				
내 용	오수배관 세척 및 통수작업		오수배관 세척 및 통수작업	




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.10.18- 2021.10.20
공 사 명	임차사택 수장공사 이성현(미래기술)		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.02- 2021.11.04
공 사 명	임차사택 수장공사 문준수(석유화학)		제출일자	2021.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.01- 2021.11.02
공 사 명	임차사택 수장공사 김효원(PVC소재)	제출일자	2021.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



내역서

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		기타경비		합계		비고	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액		
임차사택 수정공사 이성현(01라기출개발)													
1.도배	LG화양내 광복												
	거실 벽면	m	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월 적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용	
	거실 천정	m	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408		
	방A 벽면	m	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848		
	방A 천정	m	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272		
	방B 벽면	m	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225		
	방B 천정	m	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812		
	방C 벽면	m	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225		
	방C 천정	m	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812		
	벽지 떼어내기 80% 적용	m	147			1,140	167,808				167,808		
	소계			184		174,616		1,041,354			1,215,970		
	2.바닥재	LG화양											
거실 바닥 철판		m	15			3,422	51,330				51,330	노무비 2021 DB 적용	
방A 바닥 철판		m	8			3,422	27,376				27,376		
방B 바닥 철판		m	7			3,422	23,954				23,954		
방C 바닥 철판		m	6			3,422	20,532				20,532		
편취재(부분편취)		kg	4	23,100	92,400					92,400	2019년 통셀 적용		
거실 바닥		m	15	10,725	130,875	3,152	47,280					208,155	
방A 바닥		m	8	10,725	85,800	3,152	25,216					111,016	
방B 바닥		m	7	10,725	75,075	3,152	22,064				97,135	재료비 2021 DB KOC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용	
방C 바닥		m	6	10,725	34,350	3,152	18,912				83,262		
소계			36		478,500		236,664			715,164			
3.청소	준공청소(특별인부)		m	45			5,704	256,680			256,680	2020년 실내건축 일위	
합계					653,116		1,534,698		0	2,187,814			

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,539,000원(내역사+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이성현 근무부서: 마케팅

전화번호: 010-4573

사택명: 조현대원

-4573

LG인하

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 문준수(HPM사업부)												
1.도배	LG취양세 광폭											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음, 2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	
	거실 천정	㎡										
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	㎡										
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	119			1,140	135,888				135,888	
소 계			149		141,401		801,429				942,830	
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,422	51,330				51,330	
	방A 바닥 철거	㎡	8			3,422	27,376				27,376	
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,422	23,954				23,954	
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,422	20,532				20,532	2019년 품셈 적용
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400	
	거실 바닥	㎡	15	10,725	160,875	3,152	47,280				208,155	재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡	8	10,725	85,800	3,152	25,216				111,016	
	방B 바닥	㎡	7	10,725	75,075	3,152	22,064				97,139	
	방C 바닥	㎡	6	10,725	64,350	3,152	18,912				83,262	
소 계			36		478,500		236,664				715,164	
3.청소	준공청소(특별인부)			㎡	45		5,704	256,680			256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					619,901		1,294,773		0		1,914,674	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,213,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명:

문준수

근무부서:

HPM 개발
SMB PJT

전화번호:

010-4910-0226

사택명:

성아파트

SERVICE VENDOR 평가 입력

63 의견조회

VENDOR	KR06320900 (주)에스앤아이엣스퍼트	PO NO.	4509072795
품명	임차사택 수장공사 김효원(PVC소재)	금액(PO)	1,892,000
PLANT	1010 LG화학 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100 LG화학 구매조직
WBS 요소		CostCenter	711104 대전.사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2021.12.31	실완료일	2021.11.11
공사구분 :	건축/영선		
검사자 :	주관부서 이종근 에스앤아이코퍼레이션	시설부서	김효원 PVC/가소제.개발.CA...
기타사항			

평가항목	매우 주관부서					평가결과			매우 시설부서				
	우수	우수	보통	미흡	불량	기준			우수	우수	보통	미흡	불량
1.공사품질(60)													
*공사방법, 품질의 창의성, 노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)													
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공사 전후 현의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)													
일정내완료/납기만족기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐	☐	☐
					수 계 :	46	50.0	50					
					합 계 :		96						

*과거 평가항목 과거화면보기-2006.12이전

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-203호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	8						
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V				
	방C 천정(석고보드면)	m'	8						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9						
	방B 바닥(부분접착)	m'	7						
	방C 바닥(부분접착)	m'	7						
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70						
5.기타	보일러실 문골림 보수,1.2번 작은방 이보드 들뜸 보수,외부창틀 드라이비트 실리콘 들뜸 보수(보일러실,1.2번 작은 방)			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								