

기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

| NO. | 매입<br>(월-일) | 제 목                        | 특이사항 | 공사 완료일     | A) PR금액    | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 업체              | A/B<br>(요일) |
|-----|-------------|----------------------------|------|------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|
|     |             |                            |      |            | 6,124,000  | 5,939,375            | ==>일성-일반(5 건)   | -3%         |
|     |             |                            |      |            | 7,006,000  | 6,797,225            | ==>일성-임차사택(3 건) | -3%         |
|     |             |                            |      |            | 1,188,000  | 1,153,475            | ==>수안(1 건)      | -3%         |
|     |             |                            |      |            | 14,318,000 | 13,890,075           | 12월 마감건(9 건)    | -3%         |
| 1   | 12월31일      | 사택 6-206 도어보수 작업           |      | 2021-12-06 | 226,000    | 217,150              | 일성건축            | -4%         |
| 2   | 12월31일      | 기숙사 3동 526호 도배보수           |      | 2021-12-13 | 504,000    | 486,975              | 일성건축            | -3%         |
| 3   | 12월31일      | 사택 1-306 수장공사              |      | 2021-12-13 | 1,718,000  | 1,671,625            | 일성건축            | -3%         |
| 4   | 12월31일      | 사택 6-101외 1세대 누수 난방 분배기 교체 |      | 2021-12-07 | 1,188,000  | 1,153,475            | 수안              | -3%         |
| 5   | 12월31일      | 사택 6-101외 1세대 씽크대 철거후 재설치  |      | 2021-12-07 | 826,000    | 796,575              | 일성건축            | -4%         |
| 6   | 12월31일      | 사택 104-202 수장공사            |      | 2021-12-13 | 2,850,000  | 2,767,050            | 일성건축            | -3%         |
| 7   | 12월31일      | 임차사택 수장공사 강주형(석유화학)        |      | 2021-12-03 | 2,812,000  | 2,731,575            | 일성건축            | -3%         |
| 8   | 12월31일      | 임차사택 수장공사 김준식(석유화학)        |      | 2021-11-25 | 1,643,000  | 1,589,925            | 일성건축            | -3%         |
| 9   | 12월31일      | 임차사택 수장공사 장은정(축매개발)        |      | 2021-12-07 | 2,551,000  | 2,475,725            | 일성건축            | -3%         |
|     |             |                            |      |            |            |                      |                 |             |
|     |             |                            |      |            |            |                      |                 |             |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2021.12.06 - 2021.12.06 |
| 공 사 명 | 사택 6-206 도어보수 작업                                                                  |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2021.12.13 - 2021.12.13 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 526호 도배보수                                                                  | 제출일자 | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2021.12.10 - 2021.12.13 |
| 공 사 명 | 사택 1-306 수장공사                                                                     | 제출일자 | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |


## 공사 완료 사진

|             |                                                                                     |                                                                                      |      |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 업 체 명       | 수안이엔지                                                                               |                                                                                      | 공사일자 | 12월 07일 |
| 공 사 명       | 사택 6-101외 1세대 누수 난방 분배기 교체                                                          |                                                                                      | 제출일자 | 12월 15일 |
| 작업사진<br>(전) |    |    |      |         |
| 내 용         | 분배기 2대 교체작업                                                                         | 분배기 2대 교체작업                                                                          |      |         |
| 작업사진<br>(중) |   |   |      |         |
| 내 용         | 분배기 2대 교체작업                                                                         | 분배기 2대 교체작업                                                                          |      |         |
| 작업사진<br>(후) |  |  |      |         |
| 내 용         | 분배기 2대 교체작업                                                                         | 분배기 2대 교체작업                                                                          |      |         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2021.12.07 - 2021.12.07 |
| 공 사 명 | 사택 6-101외 1세대 싱크대 철거후 재설치                                                         |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 철거(작업전)                                                                           |                                                                                    | 철거(작업후)                                                                             | 재설치(작업후)                |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 철거(작업전)                                                                           |                                                                                    | 철거(작업후)                                                                             | 재설치(작업후)                |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2021.12.09 - 2021.12.14 |
| 공 사 명 | 사택 104-202 수장공사                                                                   |                                                                                    | 제출일자    | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 공사 완료 보고서


|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2021.12.02 - 2021.12.03 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 강주형(석유화학)                                                               |                                                                                    | 제출일자    | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2021.11.25 - 2021.11.25 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 김준식(석유화학)                                                               | 제출일자 | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2021.12.06 - 2021.12.07 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 장은정(축매개발)                                                               |                                                                                    | 제출일자    | 2021.12.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 내역서

| 품 명                 | 규 격            | 단위 | 수 량 | 재 료 비  |         | 노 무 비 |           | 기타 경 비 |     | 합 계 |           | 비 고                                                                   |
|---------------------|----------------|----|-----|--------|---------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     |                |    |     | 단 가    | 금 액     | 단 가   | 금 액       | 단 가    | 금 액 | 단 가 | 금 액       |                                                                       |
| 임차사택 수장공사 방주형(석유화학) |                |    |     |        |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
| 1.도배                | LG취안세 광목       |    |     |        |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 거실 벽면          | m² | 40  | 949    | 37,960  | 4,140 | 165,600   |        |     |     | 203,560   | 재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임)<br>노무비 2021 DB 적용 |
|                     | 거실 천정          | m² | 24  | 949    | 22,776  | 5,943 | 142,632   |        |     |     | 165,408   |                                                                       |
|                     | 방A 벽면          | m² | 32  | 949    | 30,368  | 4,140 | 132,480   |        |     |     | 162,848   |                                                                       |
|                     | 방A 천정          | m² | 16  | 949    | 15,184  | 5,943 | 95,088    |        |     |     | 110,272   |                                                                       |
|                     | 방B 벽면          | m² | 25  | 949    | 23,725  | 4,140 | 103,500   |        |     |     | 127,225   |                                                                       |
|                     | 방B 천정          | m² | 11  | 949    | 10,439  | 5,943 | 65,373    |        |     |     | 75,812    |                                                                       |
|                     | 방C 벽면          | m² | 25  | 949    | 23,725  | 4,140 | 103,500   |        |     |     | 127,225   |                                                                       |
|                     | 방C 천정          | m² | 11  | 949    | 10,439  | 5,943 | 65,373    |        |     |     | 75,812    |                                                                       |
|                     | 벽지 떼어내기 80% 적용 | m² | 147 |        |         | 1,140 | 167,808   |        |     |     | 167,808   |                                                                       |
| 소 계                 |                |    | 184 |        | 174,616 |       | 1,041,354 |        |     |     | 1,215,970 |                                                                       |
| 2.바닥재               | LG청택           |    |     |        |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 거실 바닥 칠기       | m² | 15  |        |         | 3,422 | 51,330    |        |     |     | 51,330    | 노무비 2021 DB 적용                                                        |
|                     | 방A 바닥 칠기       | m² | 8   |        |         | 3,422 | 27,376    |        |     |     | 27,376    |                                                                       |
|                     | 방B 바닥 칠기       | m² | 7   |        |         | 3,422 | 23,954    |        |     |     | 23,954    |                                                                       |
|                     | 방C 바닥 칠기       | m² | 6   |        |         | 3,422 | 20,532    |        |     |     | 20,532    |                                                                       |
|                     | 접착제(부분접착)      | kg | 4   | 23,100 | 92,400  |       |           |        |     |     | 92,400    | 2019년 품셈 적용                                                           |
|                     | 거실 바닥          | m² | 15  | 10,725 | 160,875 | 3,152 | 47,280    |        |     |     | 208,155   | 재료비 2021 DB KCC제품 적용,<br>노무비 2021 DB 적용                               |
|                     | 방A 바닥          | m² | 8   | 10,725 | 85,800  | 3,152 | 25,216    |        |     |     | 111,016   |                                                                       |
|                     | 방B 바닥          | m² | 7   | 10,725 | 75,075  | 3,152 | 22,064    |        |     |     | 97,139    |                                                                       |
|                     | 방C 바닥          | m² | 6   | 10,725 | 64,350  | 3,152 | 18,912    |        |     |     | 83,262    |                                                                       |
| 소 계                 |                |    | 36  |        | 478,500 |       | 236,664   |        |     |     | 715,164   |                                                                       |
| 3.청소                | 준공청소(특별인부)     | m² | 45  |        |         | 5,704 | 256,680   |        |     |     | 256,680   | 2020년 실내건축 일위                                                         |
| 소 계                 |                |    |     |        |         |       | 256,680   |        |     |     | 256,680   |                                                                       |
| 합 계                 |                |    |     |        | 653,116 |       | 1,534,698 |        | 0   |     | 2,187,814 |                                                                       |

\*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,539,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 강득형

근무부서:

플러미공정고도화 1PJT

전화번호:

010 8613

사택명:

호원아파트

6839



# 내역서

| 품 명                 | 규 격            | 단위             | 수 량 | 재 료 비 |         | 노 무 비 |           | 기타 경 비 |     | 합 계 |           | 비 고                                                                   |
|---------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     |                |                |     | 단 가   | 금 액     | 단 가   | 금 액       | 단 가    | 금 액 | 단 가 | 금 액       |                                                                       |
| 임차사택 수장공사 김준식(공정센터) |                |                |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
| 1.도배                | LG휘앙세 광택       |                |     |       |         |       |           |        |     |     |           | 재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임)<br>노무비 2021 DB 적용 |
|                     | 거실 벽면          | m <sup>2</sup> | 40  | 949   | 37,960  | 4,140 | 165,600   |        |     |     | 203,560   |                                                                       |
|                     | 거실 천정          | m <sup>2</sup> | 24  | 949   | 22,776  | 5,943 | 142,632   |        |     |     | 165,408   |                                                                       |
|                     | 방A 벽면          | m <sup>2</sup> | 32  | 949   | 30,368  | 4,140 | 132,480   |        |     |     | 162,848   |                                                                       |
|                     | 방A 천정          | m <sup>2</sup> | 16  | 949   | 15,184  | 5,943 | 95,088    |        |     |     | 110,272   |                                                                       |
|                     | 방B 벽면          | m <sup>2</sup> | 25  | 949   | 23,725  | 4,140 | 103,500   |        |     |     | 127,225   |                                                                       |
|                     | 방B 천정          | m <sup>2</sup> | 11  | 949   | 10,439  | 5,943 | 65,373    |        |     |     | 75,812    |                                                                       |
|                     |                |                |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     |                |                |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 벽지 떼어내기 80% 적용 | m <sup>2</sup> | 118 |       |         | 1,140 | 134,976   |        |     |     | 134,976   |                                                                       |
| 소 계                 |                |                | 148 |       | 140,452 |       | 839,649   |        |     |     | 980,101   |                                                                       |
| 2.바닥재               | LG청택           |                |     |       |         |       |           |        |     |     |           | 노무비 2021 DB 적용                                                        |
|                     | 거실 바닥 칠거       | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방A 바닥 칠거       | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방B 바닥 칠거       | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방C 바닥 칠거       | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           | 2019년 품셈 적용<br><br>재료비 2021 DB KCC제품 적용,<br>노무비 2021 DB 적용            |
|                     | 접착제(부분접착)      | kg             |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 거실 바닥          | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방A 바닥          | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방B 바닥          | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
|                     | 방C 바닥          | m <sup>2</sup> |     |       |         |       |           |        |     |     |           |                                                                       |
| 소 계                 |                |                | 0   |       | 0       |       | 0         |        |     |     | 0         |                                                                       |
| 3.청소                | 준공청소(특별인부)     | m <sup>2</sup> | 45  |       |         | 5,704 | 256,680   |        |     |     | 256,680   | 2020년 실내건축 일위                                                         |
| 소 계                 |                |                |     |       |         |       | 256,680   |        |     |     | 256,680   |                                                                       |
| 합 계                 |                |                |     |       | 140,452 |       | 1,096,329 |        | 0   |     | 1,236,781 |                                                                       |

\*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,477,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김준식 근무부서: 010 3681 0699 사택명:

김준식

근무부서: 010 3681 0699

전화번호:

사택명:

010 3681 0699  
1PJT

010 3681 0699



# 내역서

| 품 명                 | 규 격        | 단 위 | 수 량 | 재 료 비  |         | 노 무 비   |           | 기 타 경 비 |         | 합 계     |           | 비 고                                                                   |
|---------------------|------------|-----|-----|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     |            |     |     | 단 가    | 금 액     | 단 가     | 금 액       | 단 가     | 금 액     | 단 가     | 금 액       |                                                                       |
| 임차사택 수장공사 정은정(축매개발) |            |     |     |        |         |         |           |         |         |         |           |                                                                       |
| 1.도배                | LG취암세 공복   |     |     |        |         |         |           |         |         |         |           |                                                                       |
|                     | 거실 벽면      | ㎡   | 40  | 949    | 37,960  | 4,140   | 165,600   |         |         |         | 203,560   | 재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임)<br>노무비 2021 DB 적용 |
|                     | 거실 천정      | ㎡   | 24  | 949    | 22,776  | 5,943   | 142,632   |         |         |         | 165,408   |                                                                       |
|                     | 방A 벽면      | ㎡   | 32  | 949    | 30,368  | 4,140   | 132,480   |         |         |         | 162,848   |                                                                       |
|                     | 방A 천정      | ㎡   | 16  | 949    | 15,184  | 5,943   | 95,088    |         |         |         | 110,272   |                                                                       |
|                     | 방B 벽면      | ㎡   | 25  | 949    | 23,725  | 4,140   | 103,500   |         |         |         | 127,225   |                                                                       |
|                     | 방B 천정      | ㎡   | 11  | 949    | 10,439  | 5,943   | 65,373    |         |         |         | 75,812    |                                                                       |
|                     | 방C 벽면      | ㎡   | 25  | 949    | 23,725  | 4,140   | 103,500   |         |         |         | 127,225   |                                                                       |
|                     | 방C 천정      | ㎡   | 11  | 949    | 10,439  | 5,943   | 65,373    |         |         |         | 75,812    |                                                                       |
| 벽지 떼어내기 80% 적용      | ㎡          | 147 |     |        | 1,140   | 167,808 |           |         |         | 167,808 |           |                                                                       |
| 소 계                 |            |     | 184 |        | 174,616 |         | 1,041,354 |         |         |         | 1,215,970 |                                                                       |
| 2.바닥재               | LG청택       |     |     |        |         |         |           |         |         |         |           |                                                                       |
|                     | 거실 바닥 절거   | ㎡   | 5   |        |         | 3,422   | 17,110    |         |         |         | 17,110    | 노무비 2021 DB 적용                                                        |
|                     | 방A 바닥 절거   | ㎡   | 8   |        |         | 3,422   | 27,376    |         |         |         | 27,376    |                                                                       |
|                     | 방B 바닥 절거   | ㎡   | 7   |        |         | 3,422   | 23,954    |         |         |         | 23,954    |                                                                       |
|                     | 방C 바닥 절거   | ㎡   | 6   |        |         | 3,422   | 20,532    |         |         |         | 20,532    |                                                                       |
|                     | 접착제(부분접착)  | kg  | 2   | 23,100 | 46,200  |         |           |         |         |         | 46,200    | 2019년 품셈 적용                                                           |
|                     | 거실 바닥      | ㎡   | 5   | 10,725 | 53,625  | 3,152   | 15,760    |         |         |         | 69,385    | 재료비 2021 DB KCC제품 적용,<br>노무비 2021 DB 적용                               |
|                     | 방A 바닥      | ㎡   | 8   | 10,725 | 85,800  | 3,152   | 25,216    |         |         |         | 111,016   |                                                                       |
|                     | 방B 바닥      | ㎡   | 7   | 10,725 | 75,075  | 3,152   | 22,064    |         |         |         | 97,139    |                                                                       |
|                     | 방C 바닥      | ㎡   | 6   | 10,725 | 64,350  | 3,152   | 18,912    |         |         |         | 83,262    |                                                                       |
| 소 계                 |            |     | 26  |        | 325,050 |         | 170,924   |         |         |         | 495,974   |                                                                       |
| 3.청소                | 준공청소(특별인부) |     |     | ㎡      | 45      |         |           | 5,704   | 256,680 |         | 256,680   | 2020년 실내건축 일위                                                         |
| 소 계                 |            |     |     |        |         |         | 256,680   |         |         |         | 256,680   |                                                                       |
| 합 계                 |            |     |     |        | 499,666 |         | 1,468,958 |         | 0       |         | 1,968,624 |                                                                       |

\*외부 임차 사택공사와 관련, 견적서의 금액 ₩2,301,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김은정 근무부서: 축매개발 전화번호: 010-2779 9416 사택명: 춘원 105/307

## 수장 공사 체크 리스트

| 품 명                   | 규 격               | 단위 | 수 량 | 계 획 | 검 수 현 황 |       |     | 요 청 사 항 |
|-----------------------|-------------------|----|-----|-----|---------|-------|-----|---------|
|                       |                   |    |     |     | 완 료     | 재 시 공 | 미 흡 |         |
| 사택 수장공사(20평)_ 1동-306호 |                   |    |     |     |         |       |     |         |
| 1.도배                  | LG취양세 광폭          |    |     |     |         |       |     |         |
|                       | 거실 벽면(콘크리트면)      | m' | 55  | V   | V       |       |     |         |
|                       | 거실 천정(석고보드면)      | m' | 37  |     |         |       |     |         |
|                       | 방A 벽면(콘크리트면)      | m' | 30  |     |         |       |     |         |
|                       | 방A 천정(석고보드면)      | m' | 12  |     |         |       |     |         |
|                       | 방B 벽면(콘크리트면)      | m' | 20  | V   | V       |       |     |         |
|                       | 방B 천정(석고보드면)      | m' | 12  |     |         |       |     |         |
| 2.바닥재                 | LG청맥              |    |     |     |         |       |     |         |
|                       | 거실 바닥(부분접착)       | m' | 18  | V   | V       |       |     |         |
|                       | 방A 바닥(부분접착)       | m' | 9   | V   | V       |       |     |         |
|                       | 방B 바닥(부분접착)       | m' | 7   | V   | V       |       |     |         |
| 3.도장                  | 베란다 수성페인트(전면)     | m' | 20  |     |         |       |     |         |
|                       | 베란다 수성페인트(후면)     | m' | 22  |     |         |       |     |         |
|                       | 내부(문,틀, 몰딩,기타)    | m' | 16  |     |         |       |     |         |
|                       | 방화도어 내부           | m' | 2   |     |         |       |     |         |
| 4.청소                  | 준공청소(특별인부)        | m' | 40  |     |         |       |     |         |
| 5.기타                  |                   |    |     |     |         |       |     |         |
| 확인자                   | 사택관리 소장 : 남해원 (인) |    |     |     |         |       |     |         |
| 공사 담당                 | SNI : 이종근 (인)     |    |     |     |         |       |     |         |



## 수장 공사 체크 리스트

| 품명                         | 규격                          | 단위 | 수량 | 계획 | 검수현황 |     |    | 요청사항 |
|----------------------------|-----------------------------|----|----|----|------|-----|----|------|
|                            |                             |    |    |    | 완료   | 재시공 | 미흡 |      |
| 사택 수장공사(26평 확장형)_104동-202호 |                             |    |    |    |      |     |    |      |
| 1.도배                       | LG휘앙세 광폭                    |    |    |    |      |     |    |      |
|                            | 거실 벽면(콘크리트면)                | m² | 85 | V  | V    |     |    |      |
|                            | 거실 천정(석고보드면)                | m² | 40 |    |      |     |    |      |
|                            | 방A 벽면(콘크리트면)                | m² | 38 | V  | V    |     |    |      |
|                            | 방A 천정(석고보드면)                | m² | 10 |    |      |     |    |      |
|                            | 방B 벽면(콘크리트면)                | m² | 32 | V  | V    |     |    |      |
|                            | 방B 천정(석고보드면)                | m² | 8  |    |      |     |    |      |
|                            | 방C 벽면(콘크리트면)                | m² | 31 |    |      |     |    |      |
|                            | 방C 천정(석고보드면)                | m² | 8  |    |      |     |    |      |
| 2.바닥재                      | LG청맥                        |    |    |    |      |     |    |      |
|                            | 거실 바닥(부분접착)                 | m² | 27 | V  | V    |     |    |      |
|                            | 방A 바닥(부분접착)                 | m² | 9  | V  | V    |     |    |      |
|                            | 방B 바닥(부분접착)                 | m² | 7  |    |      |     |    |      |
|                            | 방C 바닥(부분접착)                 | m² | 7  |    |      |     |    |      |
| 4.청소                       | 베란다 수성페인트(전면)               | m² | 17 |    |      |     |    |      |
|                            | 베란다 수성페인트(후면)               | m² | 11 |    |      |     |    |      |
| 5.기타                       | 준공청소(특별인부)<br>안방,1번방 문골림 보수 | m² | 70 |    |      |     |    |      |
| 확인자                        | 사택관리 소장 : 남해원 (인)           |    |    |    |      |     |    |      |
| 공사 담당                      | SNI : 이종근 (인)               |    |    |    |      |     |    |      |