


기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					44,434,000	42,382,900	==>일성-일반(4 건)	-5%
					3,056,000	2,096,250	==>일성-임차사택(1 건)	-46%
					29,978,000	14,177,050	==>동운(1 건)	-111%
					77,468,000	58,656,200	5월 마감건(6 건)	-32%
1	05월31일	기숙사 3동 505호 도배보수외 1건		2022-05-04	1,376,000	1,327,625	일성건축	-4%
2	05월31일	기숙사 B동 203-5호 도어보수		2022-04-22	246,000	236,500	일성건축	-4%
3	05월31일	사택 1-102 수장공사		2022-04-26	1,160,000	1,128,750	일성건축	-3%
4	05월31일	사택 6-102 환경개선 공사(건축)		2022-04-28	41,652,000	39,690,025	일성건축	-5%
5	05월31일	사택 6-102 환경개선 공사(기계)	공법변경에 따른 비용 축소	2022-04-28	29,978,000	14,177,050	동운	-111%
6	05월31일	임차사택 수장공사 허국진(기반기술)	입주민의 장판작업 제외 요청으로 작업 취소	2022-04-21	3,056,000	2,096,250	일성건축	-46%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.04- 2022.05.04
공 사 명	기숙사 3동 505호 도배보수외 1건	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.22- 2022.04.22
공 사 명	기숙사 B동 203-5호 도어보수	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	문끌림(작업전)		
작업사진			
내 용	문끌림(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.25- 2022.04.26
공 사 명	사택 1-102 수장공사	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.28 - 2022.04.28
공 사 명	사택 6-102 환경개선공사	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	개선공사(작업전)	개선공사(작업전)	개선공사(작업전)
작업사진			
내 용	개선공사(작업전)	개선공사(작업중)	개선공사(작업중)
작업사진			
내 용	개선공사(작업중)	개선공사(작업중)	개선공사(작업중)
작업사진			
내 용	개선공사(작업중)	개선공사(작업중)	개선공사(작업중)
작업사진			
내 용	개선공사(작업후)	개선공사(작업후)	개선공사(작업후)
작업사진			
내 용	개선공사(작업후)	개선공사(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.03-25-2022.05.20
공 사 명	사택 6-102 환경개선 공사		제출일자	2022.5.24
작업사진				
내 용	난방배관 철거 전	오,배수 배관 교체 전	기존 배관 철거	
작업사진				
내 용	오,배수 배관 교체 완료	배관을 위한 터파기	배관을 위한 터파기	
작업사진				
내 용	오,배수 배관 교체 완료	배관을 위한 터파기	배관을 위한 터파기	


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.03-25-2022.05.20
공 사 명	사택 6-102 환경개선 공사		제출일자	2022.5.24
작업사진				
	내 용	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업
작업사진				
	내 용	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업	시멘트 막음 작업
작업사진				
	내 용	시멘트 막음 작업	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.03-25-2022.05.20
공 사 명	사택 6-102 환경개선 공사	제출일자	2022.5.24
작업사진			
내 용	난방 홈파기 작업	난방 홈파기 작업	난방 홈파기 작업
작업사진			
내 용	홈파기 공법 완료	홈파기 공법 완료	보일러 배관 완료
작업사진			
내 용	기압테스트 완료	위생도기 설치 완료	위생도기 설치 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.03-25-2022.05.20
공 사 명	사택 6-102 환경개선 공사		제출일자	2022.5.24
작업사진				
내 용	위생도기 설치 완료		수도가랑 설치 완료	
작업사진				
내 용	세탁가랑 설치 완료		싱크수전 설치 완료	
작업사진				
내 용	지시부 설치 완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.19 - 2022.04.21
공 사 명	임차사택 수장공사 허국진(기반기술)	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 허국진(기술기반)												
1.도배	LG취양세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	㎡	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	㎡	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	㎡	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,206	177,523				177,523	
소 계			184		176,640		1,186,901			1,363,541		
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	겹착제(부분겹착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0			0		
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,890	265,050				265,050	
소 계						265,050				265,050		
합 계					176,640		1,451,951		0		1,628,591	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,951,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 허국진

근무부서: LG화학

전화번호: 010 6667 4820 사택명: 시골이파트

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-102호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55					
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							