

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					1,902,000	1,842,550	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,902,000	1,842,550	7월 마감건(1 건)	-3%
01	07월31일	임차사택 수장공사 김경구(첨단소재)	도배,장판,청소 입사전 입주세대에 따른 매입 이월 6월27일 입사 예정	2022-05-31	1,902,000	1,842,550	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.30 - 2022.05.31
공 사 명	임차사택 수장공사 김경구(첨단소재)	제출일자	2022.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

의견조회

자필 완료확인서 접수, 지연에 따른 서비스 평가서로 대체

VENDOR	KR06320900 (주)에스앤아이코퍼레이션		PO NO.	4509224976	
품명	임차사택 수장공사 김경구(청단소재)		금액(PO)	1,842,550	
PLANT	1010	LG화학 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100	LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104	대전.사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2022.06.30		실완료일	2022.07.08	
공사구분 :	건축/영선				
검사자 : 주관부서	이 종근	에스앤아이코퍼레이션	시설부서	김 경구	양극재.개발.기반기...
기타사항					

평가항목	매우						주관부서			평가결과			매우						시설부서		
	우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량		우수	우수	보통	미흡	불량		
1.공사품질(60)																					
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	6	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
2.공사관리(30)																					
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
안전감측자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	1.5	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
3.납기(10)																					
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
							소 계 :	46	50.0	39											
							합 계 :	85													

*과거 평가항목

과거화면보기-2006.12이전

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.