



기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					5,849,000	1,324,400	==>등운(1 건)	-342%
					5,849,000	1,324,400	10월 마감건(1 건)	-342%
1	11월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	■ 긴급누 대응후 12월말에 변경계약 예정 - 변경전 (낙찰 5,098,000원 / PO 5,480,350원) - 변경후 (낙찰 1,232,000 원 / PO 1,324,400 원)	2022-11-30	5,849,000	1,324,400	등운	-342%
	1-1	사택 6-205 누수 난방분배기 교체 작업						
	1-2	사택 104-503 거실 화장실 누수 배수배관 보수						

긴급누수 보수 현황 (사택 관리소 관리목록_접수분)

보수건수	일자	호실	점검유무	보수위치	보수내용	보수기간	보수업체	보수인원	비고
01	22.02.08	6-205	누수탐지X	주방 난방분배기	5구 난방분배기 교체	09:00~12:00	동운	3	
02	22.10.11	104-503	누수탐지X	거실 화장실 배수배관	배수관 통수작업 및 누수부위 보수함	09:00~11:00	동운	2	


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-02-08
공 사 명	사택 6동 205호 긴급 누수 보수	제출일자	2022-02-09
작업사진			
내 용	사택 공사 장소	사택 공사 장소	분배기 교체 전 보양작업
작업사진			
내 용	기존 분배기 철거 전	기존 분배기 철거 전	기존 분배기 철거중
작업사진			
내 용	기존 분배기 철거 완료	분배기 신설	분배기 신설

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-02-08
공 사 명	사택 6동 205호 긴급 누수 보수	제출일자	2022-02-09
작업사진			
내 용	분배기 신설	분배기 신설 설치완료	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-10-11
공 사 명	사택 104동 503호 배수관 통수 및 보수		제출일자	2022-10-30
작업사진				
내 용	배수배관	배수막힘-1	배수막힘-2	
작업사진				
내 용	배수통수	배수 복원		
작업사진				
내 용				