


기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					7,144,000	6,954,175	==>일성-일반(2 건)	-3%
					7,144,000	6,954,175	10월 마감건(2 건)	-3%
1	10월31일	사택 104-503 수장공사		2023-09-22	6,617,000	6,450,000	일성건축	-3%
2	10월31일	사택 104-501 세대내 집기 이전 2차 작업	담당자 : 최민우 '세대내 TV 지방으로 이전 (추가)	2023-09-09	527,000	504,175	일성건축	-5%
								-

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.24- 2023.09.22
공 사 명	사택 104-503 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업중)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.09.09- 2023.09.09
공 사 명	사택 104-501 세대네 집기 이전 2차 작업	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	이전(작업전)		
작업사진			
내 용	이전(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-503호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
	2.바닥재	LG청맥						
거실 바닥(부분접착)		m'	27	✓	✓			
방A 바닥(부분접착)		m'	9	✓	✓			
방B 바닥(부분접착)		m'	7	✓	✓			
방C 바닥(부분접착)		m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70	✓	✓			
5.기타	거실천정 외부샤시 좌,우측 누수확인 및 보수, 싱크대 상판 보수또는교체, 싱크대 하부문짝(4개)교체, 앞,뒤베란다 걸레받이방수도장			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.10.18							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							