


기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요율)
					5,087,000	4,854,700	==>일성-일반(2 건)	-5%
					1,712,000	1,290,000	==>아트이엔지(1 건)	-33%
					6,799,000	6,144,700	4월 마감건(3 건)	-11%
1	04월30일	사택 1-306 수장공사		2024-03-20	3,480,000	3,324,975	일성건축	-5%
2	04월30일	사택 1-306 우측방 단열 및 기타보수		2024-03-18	1,607,000	1,529,725	일성건축	-5%
3	04월30일	사택 104-401 세대내 고장 보일러 교체	기실적 기준으로 투입인원 2차 비용 네고	2024-03-26	1,712,000	1,290,000	아트이엔지	-33%
								-


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.18 - 2024.03.20
공 사 명	사택 1-306 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.18- 2024.03.18
공 사 명	사택 1-306 우측방 단열 및 기타보수		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용	기타보수(작업전)		기타보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	03월 26일
공 사 명	사택 104-401 세대내 고장 보일러 교체		제출일자	2024/04/16
작업사진 (전)	  			
내 용	보일러 교체 동		보일러 교체 세대내	신규 보일러 반입
작업사진 (중)	  			
내 용	고장 보일러 철거		고장 보일러 사양(단종)	각방제어 콘트롤러
작업사진 (후)	  			
내 용	신규 보일러 설치		신규 보일러 사양	각방제어 콘트롤러 교체