

목차 (Table of Contents) - 1/3

■ 7월 완료사진_솔루션

[이동]	● 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-3차) (Page 4)
[이동]	● 02완료사진_(사택 7동 7-8라인 현관 바닥 힌지 수리) (Page 5)
[이동]	● 03완료사진_(사택 7-108외 1세대 LED등기구 교체) (Page 6)
[이동]	● 04완료사진_(기숙사 A동 704-3호 세대내 친환경 도장) (Page 7)
[이동]	● 05완료사진_(기숙사 3동 측면 출입구 계단 측면 보완... (Page 8)
[이동]	● 06완료사진_(사택 8-505 수장작업) (Page 9)
[이동]	● 07완료사진_(사택 9-505 수장작업) (Page 10)
[이동]	● 08완료사진_(사택 7-303 수장작업) (Page 11)
[이동]	● 09완료사진_(사택 7-108 수장작업) (Page 12)
[이동]	● 10완료사진_(사택 7-108 외벽세대 단열) (Page 13)
[이동]	● 11완료사진_(사택 8-308 뒤베란다 다용도실 1개소... (Page 14)
[이동]	● 12완료사진_(사택 8-308 수장작업) (Page 15)
[이동]	● 13완료사진_(사택 8-308 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 16)
[이동]	● 14완료사진_(사택 8-408 수장작업) (Page 17)
[이동]	● 15완료사진_(사택 9-506 수장작업) (Page 18)
[이동]	● 16완료사진_(사택 9-506 앞베란다 다용도실 1개소... (Page 19)
[이동]	● 17완료사진_(사택 8-107 수장작업) (Page 20)
[이동]	● 18완료사진_(사택 8-107 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 21)
[이동]	● 19완료사진_(사택 103-401 거실 단열작업) (Page 22)
[이동]	● 20완료사진_(사택 103-401 수장작업) (Page 23)
[이동]	● 21완료사진_(사택 9-501 베란다 다용도실 1개소 단열) (Page 24)

목차 (Table of Contents) - 2/3

[이동] ● 22완료사진_(사택 9-501 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 25)

[이동] ● 23완료사진_(사택 102-202 베란다 누수(전후면)) (Page 26)

[이동] ● 24완료사진_(사택 어린이집 1층 햇님반 외벽 빗물 유도) (Page 27)

[이동] ● 25완료사진_(사택 8-207 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 28)

[이동] ● 26완료사진_(사택 8-504 뒤베란다 다용도실 1개소... (Page 29)

[이동] ● 27완료사진_(사택 8-504 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 30)

[이동] ● 28완료사진_(기숙사 A동 202-4호외 5세대 친환경... (Page 31)

■ 7월 체크시트(관리소)_솔루션

[이동] ● 01기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-3차 (Page 32)

[이동] ● 02확인필요_사택 7동 7-8라인 현관 바닥 힌지 수리 (Page 33)

[이동] ● 03사택 7-108 LED등기구 교체 (Page 34)

[이동] ● 03사택 7-303 LED등기구 교체 (Page 35)

[이동] ● 04기숙사 A동 704-3호 친환경 도장 (Page 65)

[이동] ● 05기숙사 3동 측면 출입구 계단 측면 보완 작업 (Page 36)

[이동] ● 06사택 8-505 수장작업 (Page 37)

[이동] ● 07사택 9-505 수장작업 (Page 38)

[이동] ● 08사택 7-303 수장작업 (Page 39)

[이동] ● 09사택 7-108 수장작업 (Page 40)

[이동] ● 10사택 7-108 외벽세대 단열 (Page 41)

[이동] ● 11사택 8-308 뒤베란다 다용도실 1개소 단열 (Page 42)

[이동] ● 12사택 8-308 수장작업 (Page 43)

[이동] ● 13사택 8-308 싱크대 상하부장 문짝교체 (Page 44)

목차 (Table of Contents) - 3/3

[이동] ● 14사택 8-408 수장작업 (Page 45)

[이동] ● 15사택 9-506 수장작업 (Page 46)

[이동] ● 16사택 9-506 앞베란다 다용도실 1개소 단열 (Page 47)

[이동] ● 17사택 8-107 수장작업 (Page 48)

[이동] ● 18사택 8-107 싱크대 상하부장 문짝교체 (Page 49)

[이동] ● 19사택 103-401 거실 단열작업 (Page 50)

[이동] ● 20사택 103-401 수장작업 (Page 51)

[이동] ● 21사택 9-501 베란다 다용도실 1개소 단열 (Page 52)

[이동] ● 22사택 9-501 싱크대 상하부장 문짝교체 (Page 53)

[이동] ● 23사택 102-202 베란다 누수(전후면) (Page 54)

[이동] ● 24사택 어린이집 1층 햇님반 외벽 빗물 유도 (Page 55)

[이동] ● 25사택 8-207 싱크대 상하부장 문짝교체 (Page 56)

[이동] ● 26사택 8-504 뒤베란다 다용도실 1개소 단열 (Page 57)

[이동] ● 27사택 8-504 싱크대 상하부장 문짝교체 (Page 58)

[이동] ● 28기숙사 A동 202-4호 친환경 도장 (Page 59)

[이동] ● 28기숙사 A동 504-3호 친환경 도장 (Page 60)

[이동] ● 28기숙사 A동 703-2호 친환경 도장 (Page 61)

[이동] ● 28기숙사 A동 902-2호 친환경 도장 (Page 62)

[이동] ● 28기숙사 B동 903-3호 친환경 도장 (Page 63)

[이동] ● 28기숙사 B동 904-4호 친환경 도장 (Page 64)

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.26- 2026.07.01
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-3차		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.09- 2026.06.10
공 사 명	사택 7동 7-8 라인 환관 바닥 힌지 수리		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026년 07월
공 사 명	사택 7-108외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2026년 07월
작업사진				
	전등교체_전	전등교체_중	전등교체_중	
작업사진				
	전등교체_후	전등교체_후	전등교체_후	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.12- 2026.06.12
공 사 명	기숙사 A동 704-3호 세대내 친환경 도장	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	도장(작업전)		
작업사진			
내 용	도장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.15- 2026.06.24
공 사 명	기숙사 3동 측면 출입구 계단 측면 보완 작업		제출일자	2026.07.20
작업사진	  			
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.02- 2026.06.08
공 사 명	사택 8-505 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.08- 2026.06.26
공 사 명	사택 9-505 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12- 2026.06.27
공 사 명	사택 7-303 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12- 2026.06.30
공 사 명	사택 7-108 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.02 - 2026.06.05
공 사 명	사택 7-108 외벽세대 단열	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.09 - 2026.06.09	
공 사 명	사택 8-308 뒤베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20	
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.04 - 2026.06.26
공 사 명	사택 8-308 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-308 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.10 - 2026.06.24
공 사 명	사택 8-408 수장작업	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.05 - 2026.06.29
공 사 명	사택 9-506 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.10 - 2026.06.10
공 사 명	사택 9-506 앞베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.11 - 2026.06.30
공 사 명	사택 8-107 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-107 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.08 - 2026.06.08
공 사 명	사택 103-401 거실 단열작업	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.19 - 2026.06.30
공 사 명	사택 103-401 수장작업		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.19 - 2026.06.19
공 사 명	사택 9-501 베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 9-501 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.01 - 2026.07.01
공 사 명	사택 102-202 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.25 - 2026.06.25
공 사 명	사택 어린이집 1층 햇님반 외벽 빗물 유도	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-207 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.30 - 2026.06.30
공 사 명	사택 8-504 베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2026.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.22 - 2026.06.22
공 사 명	사택 8-504 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.26 - 2026.06.30	
공 사 명	기숙사 A동 202-4호외 5세대 친환경 도장		제출일자	2026.07.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)		
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

건축 긴급보수(3차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 3차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		C				
	도면 및 시방서 준수		D				
	작업 지시 이행도		A				
공사관리	안전/환경 규정 준수		B				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		B				
	안전감독자의 역할		C				
	공사현장 정리/정돈		C				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		D				
	공사 전종후 협의 보고		B				
납기	일정내완료/납기단축기여도		D				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	총재원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	7동 7-8라인 현관 바닥 한지 수리				공사업체	LG하이옴솔루텍	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 10 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남희원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-108 LED등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 6월 22일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-303 LED등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		ㄱ				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		ㄱ				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		ㄱ				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		ㄱ				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		ㄱ				
	공사 전종후 협의 보고		ㄱ				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	3동 측면 출입구 계단 측면 보완 작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전종후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		c				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	남혜원 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 505호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 7 월 8 일					
현장점검인		이광희					
최종점검인		이광희					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

9 동 505호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실우측방천정누수점검 및 보수, 빨래건조대(복합)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 7월 8일					
현장점검인		이정현 점검인					
최종점검인		김재원 점검인(원)					

수장공사 체크리스트							
7 동 303호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 7 월 8 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		이광희 점검인(안)					

수장공사 체크리스트							
7 동 108호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방 싱크대상판 전체 실리콘 재코킹작업, 뒤베란다 벽면크랙전체보수, 화장실우측방,화장실좌측방(2개소)불박이장뒤 벽체단열 재시공, 기존LED조명교체		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 7월 8일					
현장점검인		이재민 점검인(현)					
최종점검인		이재민 점검인(현)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-108 외벽세대 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		◎				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 5 일						
현장점검인	이정현 점검인						
최종점검인	노혜왕 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-308 뒤배란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		A				
	도면 및 시방서 준수		O				
	작업 지시 이행도		C				
공사관리	안전/환경 규정 준수		O				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		O				
	안전감독자의 역할		C				
	공사현장 정리/정돈		O				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		C				
	공사 전중후 협의 보고		A				
납기	일정내완료/납기단축기여도		O				
점검일시	2026년 6월 9일						
현장점검인	이정민 점검인						
최종점검인	최혜진 점검인						

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

8 동 308호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다(1개)교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 발래건조대설치, 뒤베란다 창고 단열재시공(골판이 제거포함)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

김태원

점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-308 씽크대 상하부장 문짝 교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 형의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	미정희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

8 동 408호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

9 동 506호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 우측창고 단열재 시공		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 7월 8일					
현장점검인		이광희					
최종점검인		남해원					

기타 공사 체크리스트

공사명	9-506 앞베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 6월 10일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해관 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 107호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체 교체, 주방난방분배기교체, 주방싱크대상판전체실리콘재 코킹작업, 앞, 뒤베란다냉수, 온수수전배관(3개)교체, 화장실세면대교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 7월 8일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		노해원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-107 씽크대 상하부장 문짝교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	이강희 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	103-401 거실 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 8 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	노혜원 점검인						

수장공사 체크리스트

103 동 401 호 26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(주방우측방, 뒤베란다)교체, 컬레발이 교체-1군데(안방(1군데)), 거실창측벽면단열재시공, 신발장 문짝(1개)교체, 문걸림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 7 월 8 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노혜원

점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	9-501 베란다 다용도실 1개소 단열				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 19 일						
현장점검인	이광민 점검인						
최종점검인	남해관 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	9-501 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	102-202 베란다 누수(전후면)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 11월 10일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜원 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 1층 햇님반 외벽 빗물 유도				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 24 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-207 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이 광희 점검인						
최종점검인	노 해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-504 뒤베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내원료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30일						
현장점검인	이정리 점검인						
최종점검인	김해관 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-504 쌍크대 상하부장 문쪽교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해관 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-202-4 친환경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 6월 30일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-504-3 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-703-2 친환경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-902-2 친환경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해권 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	B-903-3 천황경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남재원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	B-904-4 천황경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성						
	도면 및 시방서 준수						
	작업 지시 이행도						
공사관리	안전/환경 규정 준수						
	작업에 적절한 안전보호구 착용						
	안전감독자의 역할						
	공사현장 정리/정돈						
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인						
	공사 전종후 협의 보고						
납기	일정내완료/납기단축기여도						
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-704-3 천환경 도장				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		△				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 12 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남태원 점검인 (인)						