

콘텐츠

3월	완료사진_솔루션	3
	01완료사진_(사택 2-206 수장작업)	4
	02완료사진_(사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	5
	03완료사진_(사택 2-302 수장작업)	6
	04완료사진_(사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체)	7
	05완료사진_(사택 7-307 수장작업)	8
	06완료사진_(사택 8-205 수장작업)	9
	07완료사진_(사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체)	10
	08완료사진_(사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업)	11
	09완료사진_(사택 8-506 수장작업)	12
	10완료사진_(사택 101-102 수장작업)	13
	11완료사진_(사택 101-402 수장작업)	14
	12완료사진_(사택 102-406 수장작업)	15
	13완료사진_(사택 102-501 단열작업)	16
	14완료사진_(사택 102-501 수장작업)	17
	15완료사진_(사택 102-501 베란다 누수(전후면))	18
	16완료사진_(사택 103-402 UBR욕조 누수)	19
	17완료사진_(사택 103-402 단열작업)	20
	18완료사진_(사택 103-402 베란다 누수(전면))	21
	19완료사진_(사택 103-403 수장작업)	22
	20완료사진_(사택 103-405 단열작업)	23
	21완료사진_(사택 103-403 베란다 누수(전면))	24
	22완료사진_(사택 103-402 수장작업)	25
	23완료사진_(사택 103-405 수장작업)	26
	24완료사진_(사택 102-502 단열작업)	27
	25완료사진_(사택 102-502 베란다 누수(전면))	28
	26완료사진_(사택 102-502 수장작업)	29
	27완료사진_(사택 102-503 UBR욕조 누수)	30
	28완료사진_(사택 102-503 수장작업)	31
	29완료사진_(사택 102-504 수장작업)	32
	30완료사진_(사택 103-103 단열작업)	33
	31완료사진_(사택 103-103 수장작업)	34
	32완료사진_(사택 103-105 단열작업)	35
	33완료사진_(사택 103-105 베란다 누수(전면))	36
	34완료사진_(사택 103-105 수장작업)	37
	35완료사진_(사택 103-205 수장작업)	38
	36완료사진_(사택 103-301 단열작업)	39
	37완료사진_(사택 103-301 수장작업)	40
	38완료사진_(사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체)	41
	39완료사진_(사택 8-206 거실 및 주방 천장도배)	42
3월	체크시트(관리소)_솔루션	43
	01체크시트_(사택 2-206 수장작업)	44
	02체크시트_(사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	45
	03체크시트_(사택 2-302 수장작업)	46
	04체크시트_(사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체)	47
	05체크시트_(사택 7-307 수장작업)	48
	06체크시트_(사택 8-205 수장작업)	49
	07체크시트_(사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체)	50
	08체크시트_(사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업)	51
	09체크시트_(사택 8-506 수장작업)	52
	10체크시트_(사택 101-102 수장작업)_1	53

11체크시트	(사택 101-402 수장작업)	53
12체크시트	(사택 102-406 수장작업)	55
13체크시트	(사택 102-501 단열작업)	56
14체크시트	(사택 102-501 수장작업)	57
15체크시트	(사택 102-501 베란다 누수(전후면))	58
16체크시트	(사택 103-402 UBR욕조 누수)	59
17체크시트	(사택 103-402 단열작업)	60
18체크시트	(사택 103-402 베란다 누수(전면))	61
19체크시트	(사택 103-403 수장작업)	62
20체크시트	(사택 103-405 단열작업)	63
21체크시트	(사택 103-403 베란다 누수(전면))	64
22체크시트	(사택 103-402 수장작업)	65
23체크시트	(사택 103-405 수장작업)	66
24체크시트	(사택 102-502 단열작업)	67
25체크시트	(사택 102-502 베란다 누수(전면))	68
26체크시트	(사택 102-502 수장작업)	69
27체크시트	(사택 102-503 UBR욕조 누수)	70
28체크시트	(사택 102-503 수장작업)	71
29체크시트	(사택 102-504 수장작업)	72
30체크시트	(사택 103-103 단열작업)	73
31체크시트	(사택 103-103 수장작업)	74
32체크시트	(사택 103-105 단열작업)	75
33체크시트	(사택 103-105 베란다 누수(전면))	76
34체크시트	(사택 103-105 수장작업)	77
35체크시트	(사택 103-205 수장작업)	78
36체크시트	(사택 103-301 단열작업)	79
37체크시트	(사택 103-301 수장작업)	80
38체크시트	(사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체)	81
39체크시트	(사택 8-206 거실 및 주방 천장도배)	82

콘텐츠

01	완료	사진	-(사택 2-206 수장작업)	2
02	완료	사진	-(사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	3
03	완료	사진	-(사택 2-302 수장작업)	4
04	완료	사진	-(사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체)	5
05	완료	사진	-(사택 7-307 수장작업)	6
06	완료	사진	-(사택 8-205 수장작업)	7
07	완료	사진	-(사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체)	8
08	완료	사진	-(사택 8-506 뒤편란다 다용도실 단열작업)	9
09	완료	사진	-(사택 8-506 수장작업)	10
10	완료	사진	-(사택 101-102 수장작업)	11
11	완료	사진	-(사택 101-402 수장작업)	12
12	완료	사진	-(사택 102-406 수장작업)	13
13	완료	사진	-(사택 102-501 단열작업)	14
14	완료	사진	-(사택 102-501 수장작업)	15
15	완료	사진	-(사택 102-501 베란다 누수(전후면))	16
16	완료	사진	-(사택 103-402 UBR욕조 누수)	17
17	완료	사진	-(사택 103-402 단열작업)	18
18	완료	사진	-(사택 103-402 베란다 누수(전면))	19
19	완료	사진	-(사택 103-403 수장작업)	20
20	완료	사진	-(사택 103-405 단열작업)	21
21	완료	사진	-(사택 103-403 베란다 누수(전면))	22
22	완료	사진	-(사택 103-402 수장작업)	23
23	완료	사진	-(사택 103-405 수장작업)	24
24	완료	사진	-(사택 102-502 단열작업)	25
25	완료	사진	-(사택 102-502 베란다 누수(전면))	26
26	완료	사진	-(사택 102-502 수장작업)	27
27	완료	사진	-(사택 102-503 UBR욕조 누수)	28
28	완료	사진	-(사택 102-503 수장작업)	29
29	완료	사진	-(사택 102-504 수장작업)	30
30	완료	사진	-(사택 103-103 단열작업)	31
31	완료	사진	-(사택 103-103 수장작업)	32
32	완료	사진	-(사택 103-105 단열작업)	33
33	완료	사진	-(사택 103-105 베란다 누수(전면))	34
34	완료	사진	-(사택 103-105 수장작업)	35
35	완료	사진	-(사택 103-205 수장작업)	36
36	완료	사진	-(사택 103-301 단열작업)	37
37	완료	사진	-(사택 103-301 수장작업)	38
38	완료	사진	-(사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체)	39
39	완료	사진	-(사택 8-206 거실 및 주방 천장도배)	40

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.029 - 2026.024
공 사 명	사택 2-206 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.02- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-302 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-302 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.29- 2026.02.09
공 사 명	사택 7-307 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.30 - 2026.02.23
공 사 명	사택 8-205 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.11 - 2026.02.24
공 사 명	사택 8-506 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.06 - 2026.02.09
공 사 명	사택 101-102 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03 - 2026.02.12
공 사 명	사택 101-402 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03 - 2026.02.21
공 사 명	사택 102-406 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.29- 2026.01.30
공 사 명	사택 102-501 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.09 - 2026.02.25
공 사 명	사택 102-501 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.30- 2026.01.30
공 사 명	사택 102-501 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 103-402 UBR 욕조 누수보수	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.11 - 2026.02.11
공 사 명	사택 103-402 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03- 2026.02.03
공 사 명	사택 103-402 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.10 - 2026.02.26
공 사 명	사택 103-403 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.06- 2026.02.06
공 사 명	사택 103-405 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 103-403 베란다 누수보수(전면)	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.23 - 2026.03.04
공 사 명	사택 103-402 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.10 - 2026.02.26
공 사 명	사택 103-405 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.26- 2026.01.29
공 사 명	사택 102-502 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.27- 2026.01.27
공 사 명	사택 102-502 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.09 - 2026.02.22
공 사 명	사택 102-502 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 102-503 UBR 욕조 누수보수	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	담수테스트(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.24
공 사 명	사택 102-503 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 102-504 수장공사	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.10- 2026.02.10
공 사 명	사택 103-103 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 103-103 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.09- 2026.02.09
공 사 명	사택 103-105 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 103-105 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.12 - 2026.03.03
공 사 명	사택 103-105 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 103-205 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03- 2026.02.03
공 사 명	사택 103-301 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.06 - 2026.02.27	
공 사 명	사택 103-301 수장공사		제출일자	2026.03.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026년 03월
공 사 명	사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2026년 03월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 8-206 거실 및 주방 천장도배	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

콘텐츠

01체크시트_	(사택 2-206 수장작업)	2
02체크시트_	(사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	3
03체크시트_	(사택 2-302 수장작업)	4
04체크시트_	(사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체)	5
05체크시트_	(사택 7-307 수장작업)	6
06체크시트_	(사택 8-205 수장작업)	7
07체크시트_	(사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체)	8
08체크시트_	(사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업)	9
09체크시트_	(사택 8-506 수장작업)	10
10체크시트_	(사택 101-102 수장작업)_1	11
11체크시트_	(사택 101-402 수장작업)	12
12체크시트_	(사택 102-406 수장작업)	13
13체크시트_	(사택 102-501 단열작업)	14
14체크시트_	(사택 102-501 수장작업)	15
15체크시트_	(사택 102-501 베란다 누수(전후면))	16
16체크시트_	(사택 103-402 UBR욕조 누수)	17
17체크시트_	(사택 103-402 단열작업)	18
18체크시트_	(사택 103-402 베란다 누수(전면))	19
19체크시트_	(사택 103-403 수장작업)	20
20체크시트_	(사택 103-405 단열작업)	21
21체크시트_	(사택 103-403 베란다 누수(전면))	22
22체크시트_	(사택 103-402 수장작업)	23
23체크시트_	(사택 103-405 수장작업)	24
24체크시트_	(사택 102-502 단열작업)	25
25체크시트_	(사택 102-502 베란다 누수(전면))	26
26체크시트_	(사택 102-502 수장작업)	27
27체크시트_	(사택 102-503 UBR욕조 누수)	28
28체크시트_	(사택 102-503 수장작업)	29
29체크시트_	(사택 102-504 수장작업)	30
30체크시트_	(사택 103-103 단열작업)	31
31체크시트_	(사택 103-103 수장작업)	32
32체크시트_	(사택 103-105 단열작업)	33
33체크시트_	(사택 103-105 베란다 누수(전면))	34
34체크시트_	(사택 103-105 수장작업)	35
35체크시트_	(사택 103-205 수장작업)	36
36체크시트_	(사택 103-301 단열작업)	37
37체크시트_	(사택 103-301 수장작업)	38
38체크시트_	(사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체)	39
39체크시트_	(사택 8-206 거실 및 주방 천장도배)	40

수장공사 체크리스트

2 동 206호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(3개),뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 주방싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 걸릴받이 전체교체-4군데(거실전체,주방전체,방(2곳)전 체), 문끌림-1개(뒤베란다문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 3 월 12 일					
현장점검인		이강희 점검인 (인)					
최종점검인		송재원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	2-206 씽크대 상하부장 문짝교체		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 13 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	홍예진 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

2 동 302호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(3개),뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이장희 점검인 (인)

최종점검인

남해진 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	2-302 썬크대 상하부장 문짝교체		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사항목	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 13 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남해관 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

7 동 307 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 3월 12일					
현장점검인		이리현 점검인 (인)					
최종점검인		최리현 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

8 동 205 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다2개), 뒤베란다(4개)교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체,		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이재희 점검인 (인)

최종점검인

이재희 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	8-205 씬크대 상하부장 문착교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 13 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

		기타 공사 체크리스트						
공사명	8-506 뒤편란다 다용도실 단열작업						공사업체	일성
평가항목	세부항목		평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
			매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			4				
	도면 및 시방서 준수			4				
	작업 지시 이행도			4				
공사관리	안전/환경 규정 준수			0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용			4				
	안전감독자의 역할			4				
	공사현장 정리/정돈			4				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			4				
	공사 전중후 형의 보고			4				
납기	일정내완료/납기단축기여도			0				
점검일시	2026년 2월 4일							
현장점검인	이광희 점검인							
최종점검인	노해원 점검인							

수장공사 체크리스트

8 동 506 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방난방분배기교체, 앞베란다 창고내 벽면 크랙 및 패임보수작업, 뒤베란다 창고 단열재시공, 뒤베란다 창고 우측벽 누수점검 및 보수(단열재시공포함), 문골림-1개(뒤베란다창고문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이정희

최종점검인

노재영

수장공사 체크리스트

101 동 102 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 주방 싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 걸림받이교체-2군데(거실좌측방(1군데), 주방좌측방(1군데)), 문골힘-3개(안방문, 거실좌측방문, 주방좌측방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

남해원

점검인

수장공사 체크리스트

101 동 402 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 걸레받이교체-3군데(안방(1군데), 주방입구(1군데), 주방좌측방입구(1군데)), 문글림-1개(주방좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 3 월 12 일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		조혜원 점검인					

수장공사 체크리스트

102 동 406호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크 대상판전체실리콘재코킹작업, 걸레받이교체-5군데(거실 좌측방(4군데), 거실(1군데)), 거실좌측방 문틀 시트지보 수, 문골림-1개(안방문)		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이광희 점검인 (인)

최종점검인

노해원 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

		기타 공사 체크리스트						
공사명		102-501 단열작업				공사업체	일성	
평가항목	세부항목		평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
			매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			2				
	도면 및 시방서 준수			0				
	작업 지시 이행도			0				
공사관리	안전/환경 규정 준수			0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용			0				
	안전감독자의 역할			0				
	공사현장 정리/정돈			0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			0				
	공사 전중후 혐의 보고			0				
납기	일정내완료/납기단축기여도			0				
점검일시		2026 년 1 월 30 일						
현장점검인		이광희 점검인 (인)						
최종점검인		홍미진 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

102 동 501호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	단열재 재시공 및 걸레받이 탈락보수(거실, 방3개), 주방 우측방(천정 누수확인 및 보수) 단열재 재시공, 뒤베란다크랙보수, 앞, 뒤베란다 걸레받이 방수도장, 문결림-3개(주방 우측방문, 거실 좌측방문, 거실 우측방문), 방충망-2개(주방 우측방, 뒤베란다), 걸레받이 보수 또는 교체(거실(2		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

이강희 점검인

최종점검인

노해원 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	102-501 베란다 누수작업(전후면)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 1 월 30 일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	노리원 점검인 (한)						

기타 공사 체크리스트

		기타 공사 체크리스트						
공사명		103-402 UBR 옥조 누수				공사업체	일성	
평가항목	세부항목		평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
			매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			○				
	도면 및 시방서 준수			○				
	작업 지시 이행도			○				
공사관리	안전/환경 규정 준수			○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용			○				
	안전감독자의 역할			○				
	공사현장 정리/정돈			○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			○				
	공사 전종후 협의 보고			○				
납기	일정내완료/납기단축기여도			○				
점검일시		2026 년 2 월 27 일						
현장점검인		이 광희 점검인 韓						
최종점검인		노 허광 점검인 韓						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-402 단열작업						공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)	
		매우우수	우수	보통	미흡	불량		
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○					
	도면 및 시방서 준수		○					
	작업 지시 이행도		○					
공사관리	안전/환경 규정 준수		○					
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○					
	안전감독자의 역할		○					
	공사현장 정리/정돈		○					
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○					
	공사 전중후 협의 보고		○					
납기	일정내완료/납기단축기여도		○					
점검일시	2026년 2월 11일							
현장점검인	이광희 점검인							
최종점검인	노혜진 점검인							

기타 공사 체크리스트

공사명	103-402 베란다 누수(전면) 작업		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		ρ				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 2월 3일						
현장점검인	이광희 점검인원						
최종점검인	최재익 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

103 동 403 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 걸레받이 방수도장, 문틀림-3개(거실우측방, 주방좌측방, 주방우측방)		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 12일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-405 단열작업		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 형의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 6 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	최혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-403 베란다 누수(전면) 작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 4 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

103 동 402 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	앞베란다걸레받이방수도장, 앞,뒤베란다 크랙 전체보수, 거실좌측방, 주방우측방(2개소)곰팡이제거 및 누수점검, 거실좌측방, 주방우측방(2개소)벽체단열재시공(걸레받이교체포함), 거실화장실욕조배수관파손으로교체		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 3 월 13 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

103 동 405 호 26평

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	거실, 주방(좌측방, 우측방) 단열재 시공, 문끌림-4개(주방좌측방, 주방우측방, 거실화장실문, 거실우측방)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 13일

현장점검인

점검인(인)

최종점검인

점검인(인)

기타 공사 체크리스트

공사명		102-502 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)	
		매우우수	우수	보통	미흡	불량		
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○					
	도면 및 시방서 준수		○					
	작업 지시 이행도			○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		●					
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○					
	안전감독자의 역할		○					
	공사현장 정리/정돈		○					
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○					
	공사 전중후 협의 보고			●				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○					
점검일시	2026년 1월 29일							
현장점검인	이장희 점검인							
최종점검인	홍여진 점검인							

기타 공사 체크리스트

공사명	102-502 베란다 누수(전면) 작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 참의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2020 년 1 월 27 일						
현장점검인	이강희 (점검인)						
최종점검인	정혜원 (점검인)						

수장공사 체크리스트

102 동 502호 26명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실우측방, 뒤베란다, 현관입구방)교체, 싱크대상판 전체 실리콘 재코팅작업, 창문측벽면 단열재재시공-3군데(거실우측방, 거실, 현관입구방(걸레받이교체 포함), 앞베란다걸레받이방수도장, 걸레받이교체-7군데(거실(3군데), 안방(3군데), 현관입구(1군데)), 거실우측방		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 3월 13일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		노혜원 점검인					

기타 공사 체크리스트

공사명	102-503 UBR복조 누수작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

102 동 503호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	●		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	거실화장실 욕조배수관 교체, 문닫림-2개(주방우측방, 거실화장실문), 방충망-1개(주방우측방)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 13일

현장점검인

이정리 점검인 (인)

최종점검인

최종점검인 (인)

수장공사 체크리스트

102 동 504호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방,뒤베란다,주방좌측방)교체,싱크 대상판전체실리콘재코킹작업,문골함-2개(안방화장실 문,안방문),창문측 벽면 단열재시공(거실,방3곳-걸레받 이교체포함),앞베란다실외기실 등기구박스 누수점검및 보수		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 3 월 13 일

현장점검인

이영환 점검인

최종점검인

이영환 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-103 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 형의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 10 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해관 점검인						

수장공사 체크리스트

103 동 303 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	물방충망-1개(거실), 일반방충망-3개(주방우측방, 주방좌측방, 뒤베란다), 걸레받이교체-1개(주방우측방입구), 외부사시 창문시트지제거-3군데(앞베란다창문(1군데), 거실창문(1군데), 주방우측방창문(1군데)), 씽크대상판전체 실리콘재코킹작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 3일

현장점검인

이정리

점검인

최종점검인

최종인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-105 단열작업		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 9 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-105 베란다 누수(전면) 작업		공사업체	일성			
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		●				
공사관리	안전/환경 규정 준수		●				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		●				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 4 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해국 점검인						

수장공사 체크리스트

103 동 105 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 창문 측 벽면 단열재시공-3군데(거실, 주방우측방, 주방좌측방 -걸레받이교체포함), 앞베란다걸레받이방수도장, 씽크대 상판전체실리콘재코팅작업, 걸레받이교체-8군데(거실(3 군데), 주방우측방입구(1군데), 주방입구(1군데), 안방(2군 데), 주방좌측방(1군데)), 문골릴-2개(주방우측방문, 주방		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 3월 13일					
현장점검인		이정희 점검인 (인)					
최종점검인		김미원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

103 동 205 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 갈레 받이교체-3군데(주방우측방입구(1군데), 주방좌측방입구 (1군데), 안방(1군데)), 문걸림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 3 월 13 일

현장점검인

이 광희 점검인 (인)

최종점검인

홍재원 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	103-301 단열작업						공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)	
		매우우수	우수	보통	미흡	불량		
공약품질	공사방법, 품질의 참의성, 노력성		○					
	도면 및 시방서 준수		○					
	작업 지시 이행도		○					
공사관리	안전/환경 규정 준수		○					
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○					
	안전감독자의 역할		○					
	공사현장 정리/정돈		○					
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○					
	공사 전종후 협의 보고		○					
납기	일정내완료/납기단축기여도		○					
점검일시	2026 년 2 월 27 일							
현장점검인	이광희 점검인							
최종점검인	최종점검인							

수장공사 체크리스트

103 동 301 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 창문 측 벽면 단열재 시공-1군데(안방-갈레발이교체포함),싱크대 상판 전체 실리콘재코킹작업,갈레발이교체-1군데 (안방(1군데)),문결함-4군데(안방화장실문,안방문,주방 좌측방문,주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 3월 13일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	7-307 LED 교체						공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)	
		매우우수	우수	보통	미흡	불량		
공سا품질	공사방법, 품질의 참의성, 노력성		○					
	도면 및 시방서 준수		○					
	작업 지시 이행도		○					
공사관리	안전/환경 규정 준수		○					
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○					
	안전감독자의 역할		○					
	공사현장 정리/정돈		○					
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○					
	공사 전종후 협의 보고		○					
납기	일정내완료/납기단축기여도		○					
점검일시	2026 년 2 월 27 일							
현장점검인	이 광 희 점검인							
최종점검인	남 해 원 점검인							

