



기숙사 및 사택 2월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					13,292,000	12,768,850	==>일성-일반(8 건)	-4%
					13,292,000	12,768,850	2월 마감건(8 건)	-4%
1	02월28일	사택 6-304 도어보수	작업 계획 변경(주말->평일), 투입인원 축소	2022-12-14	491,000	378,400	일성건축	-30%
2	02월28일	사택 1-204 수장공사		2023-02-13	3,160,000	3,059,450	일성건축	-3%
3	02월28일	사택 1-402 수장공사		2023-02-13	2,566,000	2,485,400	일성건축	-3%
4	02월28일	사택 104-401 입구방 단열작업		2022-12-13	662,000	641,775	일성건축	-3%
5	02월28일	사택 104-402 수장공사		2022-12-19	4,680,000	4,531,125	일성건축	-3%
6	02월28일	사택 1-103 도배보수		2022-12-20	506,000	489,125	일성건축	-3%
7	02월28일	기숙사 3동 520호 도배보수		2023-02-15	688,000	663,275	일성건축	-4%
8	02월28일	기숙사 3동 514호 도배보수(벽전체)		2023-02-15	539,000	520,300	일성건축	-4%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.14 - 2022.12.14
공 사 명	사택 6-304 도어보수	제출일자	2023.02.14
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.09 - 2023.02.13
공 사 명	사택 1-204 수장공사		제출일자	2023.02.14
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.08 - 2023.02.13
공 사 명	사택 1-402 수장공사		제출일자	2023.02.14
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.13 - 2022.12.13
공 사 명	사택 104-401 입구방 단열작업		제출일자	2023.02.14
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이제거(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.13 - 2022.12.19
공 사 명	사택 104-402 수장공사	제출일자	2023.02.14
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.20 - 2022.12.20
공 사 명	사택 1-103 도배보수		제출일자	2023.02.14
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.02.13- 2022.02.13
공 사 명	기숙사 3동 520호 도배보수	제출일자	2023.02.14
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.02.13 - 2022.02.13
공 사 명	기숙사 3동 514호 도배보수	제출일자	2023.02.14
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-204호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	22					
	내부(문,틀, 물딩,기타)	m ²	16					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	화장실우측방 누수확인 및 보수, 뒤베란다 우수관 누수 보수 또는 교체 화장실 우측방 방문걸림, 도색(앞베란다 걸레받이,			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-402호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	16					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	주방 뒤베란다 출입문 상단 타일들뜸보수, 뒤베란다 외부 창문유리 시트지제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-402호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70	✓	✓			
5.기타	방문골림(거실옆방, 현관옆방-2곳)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							