

기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					13,084,000	12,675,325	==>일성-일반(5 건)	-3%
					3,904,000	3,730,250	==>일성-임차사택(2 건)	-5%
					16,988,000	16,405,575	9월 마감건(7 건)	-4%
01	09월30일	사택 104-502 단열작업		2023-08-22	3,189,000	3,092,775	일성건축	-3%
02	09월30일	사택 104-502 베란다 누수보수(전 후면)		2023-08-21	1,532,000	1,482,425	일성건축	-3%
03	09월30일	사택 104-502 수장공사		2023-08-31	6,040,000	5,861,975	일성건축	-3%
04	09월30일	사택 104-503 베란다 누수보수(전 후면)		2023-08-22	1,532,000	1,482,425	일성건축	-3%
05	09월30일	사택 104-501 세대내 집기 이전 작업	세대내 집기 서울로 이전	2023-08-31	791,000	755,725	일성건축	-5%
06	09월30일	임차사택 수장공사 조윤래(촉매개발)		2023-08-25	1,952,000	1,865,125	일성건축	-5%
07	09월30일	임차사택 수장공사 최승완(촉매개발)		2023-09-04	1,952,000	1,865,125	일성건축	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.21 - 2023.08.22
공 사 명	사택 104-502 단열작업		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.17 - 2023.08.21
공 사 명	사택 104-502 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.24 - 2023.09.11
공 사 명	사택 104-502 수장공사		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		실리콘(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		실리콘(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.22 - 2023.08.22
공 사 명	사택 104-503 베란다 누수보수		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.08 - 2023.09.08
공 사 명	사택 104-501 세대내 집기 이전 작업		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	이전(작업전)		이전(작업전)	
작업사진				
내 용	이전(작업후)		이전(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.25 - 2023.08.25
공 사 명	임차사택 수장공사 조윤래(축매개발)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.04 - 2023.09.04
공 사 명	임차사택 수장공사 최승완(축매개발)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-502호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70	✓	✓			
5.기타	단열재재시공및걸레받이탈락보수(거실, 방3곳), 앞,뒤베란다 걸레받이 방수도장, 거실천정누수확인및보수(3군데),거실측 화장실곰팡이제거및실리콘재코킹, 문골 림(안방2개, 작은방2개), 거실스티커제 거, (불박이장,싱크대,신발장)엠펜전체확 인및설치, 싱크대상판실리콘재코킹작업							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.09.11							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 24.09.11							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명:임차사택 수장공사 조윤래(촉매개발)												
1.도배	LG취암세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG침맥											
	거실 바닥 철거	㎡	15									
	방A 바닥 철거	㎡	8									
	방B 바닥 철거	㎡	7									
	방C 바닥 철거	㎡	6									
	접착재(부분접착)	kg	4									
	거실 바닥	㎡	15									
	방A 바닥	㎡	8									
	방B 바닥	㎡	7									
	방C 바닥	㎡	6									
소 계			36		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45									2022년 실내건축 일위
소 계							0				0	
합 계					199,824		1,254,718		0		1,454,542	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,735,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 조윤래 근무부서: 청정연구소 전화번호: 010-6292 사택명: 엑스포 마하-1
 촉매개발팀 - 8129 101층 301호

SERVICE VENDOR 평가 입력

완료 확인서 접수 지연으로 평가서로 대체

의견조회

VENDOR	KR06320900	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO	4509549258
품명	임차사택 수장공사 최종완(축매개발)		금액(PO)	1,865,125
PLANT	1010	LG화학 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100 LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104 대전.사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2023.09.30		실완료일	2023.09.02
공사구분 :	건축/영선			
검사자 :	주관부서	이 종근	에스앤아이코퍼레이션	시설부서
기타사항			최 승완	축매.개발1.축매공정...

평가항목	매우 우수	주관부서	매우 보통	미흡	불량	평가결과	매우 우수	시설부서	매우 보통	미흡	불량
1.공사품질(60)						기준					
*공사방법,품질의 장의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	10	☒	☐	☐
2.공사관리(30)											
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐
3.납기(10)											
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐