

사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검 Hold Point 촬영/승인 결과보고서

No.	작업일자	작업기간		공사번호	공사명	협력사명	중대위험 구분
		From	To				
1	2026-04-28	2026-04-28 09:00	2026-04-28 18:00	CI26005073	[화학PR:94661976]사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검	(주)일성건축	☒

2026년 4월 28일 화요일 >

● 중대위험 (스카이장비/고소) 점검에
대해서
현 시간부로 지붕 누수 및 소음 점검을
위한 스카이장비 배치 및 지붕 점검
인원 투입을
진행 하고자 합니다.

-계 획: 4월 28일(화), 당일 완료

-위 치: 1동(화학),오전/ 9동_5동
(솔루션),오후

-중대: 스카이장비 / 고소

-투입: 3인(관리1포함)/ 일성건축

-조치 사항 :
지붕 점검 투입 작업전 스카이 장비
배치, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음 :
스카이장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 10:08

7


사랑하는 딸들 아빠는 항상 응원해!!

안전 관리 규정 준수하시어 작업 진행
부탁드립니다

오전 10:20

[별첨] 중대위험작업 관리 프로세스

위험성평가의 내실화 Hold Point를 이용한 현장관리자 승인 명확화를 통한 안전관리 강화



Hold Point 촬영/승인 결과보고서 가이드 _ 접수

별첨4) 엣지 준공품의

2. ② 결과보고서는 작업 일자별 작성후 첨부, 준공품의 완료후 안전보건팀 ③ 회람

■ 결과보고서

- (시스템구축 前) 사진 또는 text

2 00공사 Hold Point 촬영/승인 결과보고서



■ 준공품의서(샘플)

- 결재 : 센터장/팀장
- 회람 : 안전보건팀

준공품의									
기본 사항		문서번호		50000879-2018-005031		보안등급		일반	
상신일		2018-12-04 15:19:12		기안자		구매팀 안성준 - (02-6924-5610)			
승인일		최종승인시		일행수단		메일			
제출		[임대수선]냉각탑 1호기 수선공사 준공품의서 건							
세부 항목									
*세부내용									
■ 아래와 같이 공사가 준공되어 준공품의를 상신하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.									
- 아 래 -									
1. 개요		부서		GS타워운영센터		공사 담당자		안성준	
		공사명		[임대수선]냉각탑 1호기 수선공사		공사내용		-, 냉각탑 1호기 수선공사	
		중점 수혜여부		Y		인허가 완료여부		NA	
2. 공사 상세		[부가세 별도]							
구분		공종		계약기간				변경 후	
				변경 전		변경 후			
				변경 전		변경 후			
배출		(주)지베스		2018.0 1.01~20 18.12.3 1		70,013, 000		100 0 0 0	
배		하이엔슬루팩		2018.1 1.01~20 18.1 1.01~20		47,570, 000		100 65,240, 100 17,670, 2018.11.3	
GS타워 준공사진 -냉각탑보수공사.pptx (11661914Byte)									
공사 특기사항 GS타워 냉각탑 1호기 수선공사.pptx (1960983Byte)									
GS타워 냉각탑 1호기 수선공사_참고자료(기준계약).xlsx (7586441Byte)									
GS타워 냉각탑 1호기 수선공사_참고자료(변경계약 추가부분).xlsx (4472450Byte)									
결재 정보									
결재 단계									
결재 1									
결재 2									
결재 3									
결재 4									