수장공사 및 기타보수 체크리스트

공사명	1동 2라인-6라인 누수 점검 작업				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과				비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)	
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 4 월 26 일						
현장점검인	장영길 점검인(인)						
최종점검인	남해권 점검인(인)						