


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.23- 2026.07.31
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-4차	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	시트지제거(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	시트지제거(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (전)			
내 용	105호 난방분배기 확인	105호 난방분배기 철거	105호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	208호 빨래건조대 설치 장소 확인	208호 보양 작업	208호 빨래건조대 설치
작업사진 (후)			
내 용	408호 세면대 확인	408호 세면대 철거 및 설치	408호 세면대 교체

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (후)			
내 용	공용화장실 소변기 확인	공용화장실 소변기 철거	공용화장실 소변기 교체

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (후)				
	내 용	104호 변기 확인	104호 변기 철거	104호 변기 설치

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (전)			
내 용	107호 난방분배기 확인	107호 난방분배기 철거	107호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	107호 베란다 냉온수배관 확인	107호 베란다 냉온수배관 타공	107호 베란다 냉온수배관 교체
작업사진 (중)			
내 용	107호 베란다 냉온수배관 확인	107호 베란다 냉온수배관 타공	107호 베란다 냉온수배관 교체

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
	내 용	107호 세면대 확인	107호 세면대 교체	
작업사진 (중)				
	내 용	203호 난방분배기 확인	203호 난방분배기 철거	203호 난방분배기 설치
작업사진 (중)				
	내 용	207호 난방분배기 확인	207호 난방분배기 철거	207호 난방분배기 설치

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)			
내 용	207호 빨래건조대 설치 장소 확인	207호 빨래건조대 설치	
작업사진 (중)			
내 용	207호 베란다 냉온수배관 확인	207호 베란다 냉온수배관 타공	207호 베란다 냉온수배관 교체
작업사진 (중)			
내 용	207호 베란다 냉온수배관 확인	207호 베란다 냉온수배관 타공	207호 베란다 냉온수배관 교체


공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)			
내 용	207호 변기 확인	207호 변기 철거	207호 변기 설치
작업사진 (중)			
내 용	302호 난방분배기 확인	302호 난방분배기 철거	302호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	308호 난방분배기 확인	308호 난방분배기 철거	308호 난방분배기 설치


공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21	
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11	
작업사진 (중)					
내 용	308호 빨래건조대 설치 장소 확인		308호 빨래건조대 설치		
작업사진 (중)					
내 용	410호 난방분배기 확인		410호 난방분배기 철거		410호 난방분배기 설치
작업사진 (중)					
내 용	410호 기존 빨래건조대 확인		410호 기존 빨래건조대 철거		410호 빨래건조대 설치

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
	내 용	504호 난방분배기 확인	504호 난방분배기 철거	504호 난방분배기 설치
	작업사진 (후)			
내 용		508호 난방분배기 확인	508호 난방분배기 철거	508호 난방분배기 설치


공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)			
내 용	402호 난방분배기 확인	402호 난방분배기 철거	402호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	301호 난방분배기 확인	301호 난방분배기 철거	301호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	501호 기존 난방분배기 확인	501호 기존 난방분배기 철거	501호 신규 난방분배기 설치


공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
	내 용	501호 빨래건조대 설치 장소 확인	501호 빨래건조대 설치	501호 빨래건조대 설치
	작업사진 (후)			
내 용		505호 기존 빨래건조대 확인	505호 신규 빨래건조대 설치	

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 06월 30일
공 사 명	기숙사 3동 1층-4층 분말 소화기 교체		제출일시	2026년 08월 11일
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 06월 30일
공 사 명	기숙사 3동 공용부 분말 소화기 교체		제출일시	2026년 08월 11일
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.12 - 2026.07.08
공 사 명	사택 8-401 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.22 - 2026.07.08
공 사 명	사택 5-502 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.23 - 2026.07.09
공 사 명	사택 9-501 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.24 - 2026.07.09
공 사 명	사택 102-202 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		자재 검수		3동 1층 계단 작업 전	
작업사진					
내 용		3동 1층 계단 작업 중	내 용	3동 1층 작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
	3동 1층 기숙사 작업 전		3동 1층 기숙사 작업 중		
작업사진					
	3동 1층 기숙사 작업 완료		3동 동쪽 외곽 작업 전		
내 용			내 용		

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06
작업사진				
내 용		3동 동쪽 외곽 작업 중		3동 동쪽 외곽 작업 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06
작업사진				
내 용		자재 검수		자재 검수
작업사진				
내 용		자재 검수	내 용	1층 정문 작업 전

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		1층 정문 작업 중		1층 정문 작업 완료	
작업사진					
내 용		1층 후문 작업 전	내 용	1층 후문 작업 중	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		1층 후문 작업 완료		A동 지하 작업 전	
작업사진					
내 용		A동 지하 작업 중	내 용	A동 지하 작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		B동 지하 작업 전		B동 지하 작업 중	
작업사진					
내 용		B동 지하 작업 완료	내 용	지하 2층 작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		지하 2층 작업 중		지하 2층 작업 완료	
작업사진					
내 용		지하 1층 작업 완료	내 용	지하 2층 작업 전	


공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06
작업사진				
내 용		지하 2층 작업 중		지하 2층 작업 완료
작업사진				
내 용		지하 1층 작업 전	내 용	지하 1층 작업 중

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		지하 1층 작업 완료		B동 지하 작업 완료	
작업사진					
내 용		인터폰 교체 전	내 용	인터폰 교체 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		운영 PC 설치 전		운영 PC 설치 완료	
	작업사진				
내 용		소프트웨어 테스트 완료	내 용		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.29 - 2026.07.16
공 사 명	사택 7-104 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용				
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용				
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용				
작업사진				
	내 용		내 용	
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.29 - 2026.07.20
공 사 명	사택 7-304 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.26 - 2026.07.27
공 사 명	사택 9-301 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.25 - 2026.07.21
공 사 명	사택 8-207 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.01 - 2026.07.27
공 사 명	사택 8-504 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.29 - 2026.07.16
공 사 명	사택 2-105 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.12 - 2026.07.13
공 사 명	사택 8-204 세대내 욕실 비품 교체		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.10 - 2026.08.10
공 사 명	사택 2-105 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.10 - 2026.07.29
공 사 명	사택 5-202 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.13 - 2026.07.30
공 사 명	사택 5-501 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.21 - 2026.07.30
공 사 명	사택 7-305 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.10 - 2026.07.10
공 사 명	사택 102-504 UBR 욕조 누수 수리	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	담수 테스트(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.20 - 2026.07.21
공 사 명	임차사택 수장공사 전중호 책임		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				