

목차 (Table of Contents) - 1/3

■ 8월 완료사진_솔루션

[이동]	● 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-4차) (Page 4)
[이동]	● 02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차) (Page 5)
[이동]	● 03완료사진_(기숙사 3동 1층-4층 분말 소화기 교체) (Page 16)
[이동]	● 04완료사진_(기숙사 3동 공용부 분말 소화기 교체) (Page 17)
[이동]	● 05완료사진_(사택 8-401 수장작업) (Page 18)
[이동]	● 06완료사진_(사택 5-502 수장작업) (Page 19)
[이동]	● 07완료사진_(사택 9-501 수장작업) (Page 20)
[이동]	● 08완료사진_(사택 102-202 수장작업) (Page 21)
[이동]	● 09완료사진_(기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체) (Page 22)
[이동]	● 10완료사진_(기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체) (Page 25)
[이동]	● 11완료사진_(사택 7-104 수장작업) (Page 33)
[이동]	● 12완료사진_(사택 7-304 수장작업) (Page 34)
[이동]	● 13완료사진_(사택 9-301 수장작업) (Page 35)
[이동]	● 14완료사진_(사택 8-207 수장작업) (Page 36)
[이동]	● 15완료사진_(사택 8-504 수장작업) (Page 37)
[이동]	● 16완료사진_(사택 2-105 수장작업) (Page 38)
[이동]	● 17완료사진_(사택 8-204 세대내 욕실 비품 교체) (Page 39)
[이동]	● 18완료사진_(사택 2-105 싱크대 상하부장 문짝교체) (Page 40)
[이동]	● 19완료사진_(사택 5-202 수장작업) (Page 41)
[이동]	● 20완료사진_(사택 5-501 수장작업) (Page 42)
[이동]	● 21완료사진_(사택 7-305 수장작업) (Page 43)

목차 (Table of Contents) - 2/3

[이동] ☐ ● 22완료사진_(사택 102-504 UBR 욕조 누수 수리) (Page 44)

[이동] ☐ ● 23완료사진_(임차사택 수장작업 전중호(개발팀)) (Page 45)

■ 8월 체크시트(관리소)_솔루션

[이동] ☐ ● 01체크리스트_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-4차) (Page 46)

[이동] ☐ ● 02체크리스트_(기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차) (Page 47)

[이동] ☐ ● 03체크리스트_(기숙사 3동 1층-4층 분말 소화기 교체) (Page 48)

[이동] ☐ ● 04체크리스트_(기숙사 3동 공용부 분말 소화기 교체) (Page 49)

[이동] ☐ ● 05체크리스트_(사택 8-401 수장작업) (Page 50)

[이동] ☐ ● 06체크리스트_(사택 5-502 수장작업) (Page 51)

[이동] ☐ ● 07체크리스트_(사택 9-501 수장작업) (Page 52)

[이동] ☐ ● 08체크리스트_(사택 102-202 수장작업) (Page 53)

[이동] ☐ ● 09체크리스트_(기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체) (Page 54)

[이동] ☐ ● 10체크리스트_(기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체) (Page 55)

[이동] ☐ ● 11체크리스트_(사택 7-104 수장작업) (Page 56)

[이동] ☐ ● 12체크리스트_(사택 7-304 수장작업) (Page 57)

[이동] ☐ ● 13체크리스트_(사택 9-301 수장작업) (Page 58)

[이동] ☐ ● 14체크리스트_(사택 8-207 수장작업) (Page 59)

[이동] ☐ ● 15체크리스트_(사택 8-504 수장작업) (Page 60)

[이동] ☐ ● 16체크리스트_(사택 2-105 수장작업) (Page 61)

[이동] ☐ ● 17체크리스트_(사택 8-204 세대내 욕실 비품 교체) (Page 62)

[이동] ☐ ● 18체크리스트_(사택 2-105 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 63)

[이동] ☐ ● 19체크리스트_(사택 5-202 수장작업) (Page 64)

목차 (Table of Contents) - 3/3

[\[이동\]](#)

● 20체크리스트_(사택 5-501 수장작업) (Page 65)

[\[이동\]](#)

● 21체크리스트_(사택 7-305 수장작업) (Page 66)

[\[이동\]](#)

● 22체크리스트_(사택 102-504 UBR 육조 누수... (Page 67)

■ 8월 확인서 임차_솔루션


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.23- 2026.07.31
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-4차	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	시트지제거(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	시트지제거(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (전)				
	내 용	105호 난방분배기 확인	105호 난방분배기 철거	105호 난방분배기 설치
	작업사진 (중)			
내 용		208호 빨래건조대 설치 장소 확인	208호 보양 작업	208호 빨래건조대 설치
작업사진 (후)				
	내 용	408호 세면대 확인	408호 세면대 철거 및 설치	408호 세면대 교체

공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (후)				
내 용	공용화장실 소변기 확인	공용화장실 소변기 철거	공용화장실 소변기 교체	

공사완료 보고서

PREV

NEXT

HOME

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (후)				
내 용	104호 변기 확인	104호 변기 철거	104호 변기 설치	

공사완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (전)			
내 용	107호 난방분배기 확인	107호 난방분배기 철거	107호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	107호 베란다 냉온수배관 확인	107호 베란다 냉온수배관 타공	107호 베란다 냉온수배관 교체
작업사진 (중)			
내 용	107호 베란다 냉온수배관 확인	107호 베란다 냉온수배관 타공	107호 베란다 냉온수배관 교체

공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
내 용	107호 세면대 확인	107호 세면대 교체		
작업사진 (중)				
내 용	203호 난방분배기 확인	203호 난방분배기 철거	203호 난방분배기 설치	
작업사진 (중)				
내 용	207호 난방분배기 확인	207호 난방분배기 철거	207호 난방분배기 설치	

공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
내 용	207호 빨래건조대 설치 장소 확인	207호 빨래건조대 설치		
작업사진 (중)				
내 용	207호 베란다 냉온수배관 확인	207호 베란다 냉온수배관 타공	207호 베란다 냉온수배관 교체	
작업사진 (중)				
내 용	207호 베란다 냉온수배관 확인	207호 베란다 냉온수배관 타공	207호 베란다 냉온수배관 교체	

공사완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)			
내 용	207호 변기 확인	207호 변기 철거	207호 변기 설치
작업사진 (중)			
내 용	302호 난방분배기 확인	302호 난방분배기 철거	302호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	308호 난방분배기 확인	308호 난방분배기 철거	308호 난방분배기 설치


공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21	
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11	
작업사진 (중)					
내 용	308호 빨래건조대 설치 장소 확인		308호 빨래건조대 설치		
작업사진 (중)					
내 용	410호 난방분배기 확인		410호 난방분배기 철거		410호 난방분배기 설치
작업사진 (중)					
내 용	410호 기존 빨래건조대 확인		410호 기존 빨래건조대 철거		410호 빨래건조대 설치


공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
	내 용	504호 난방분배기 확인	504호 난방분배기 철거	504호 난방분배기 설치
	작업사진 (후)			
내 용		508호 난방분배기 확인	508호 난방분배기 철거	508호 난방분배기 설치

공사완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차	제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)			
내 용	402호 난방분배기 확인	402호 난방분배기 철거	402호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	301호 난방분배기 확인	301호 난방분배기 철거	301호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	501호 기존 난방분배기 확인	501호 기존 난방분배기 철거	501호 신규 난방분배기 설치


공사완료 보고서

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 07. 21
공 사 명	[ESPR:93169189]기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-2차		제출일자	2026. 08. 11
작업사진 (중)				
	내 용	501호 빨래건조대 설치 장소 확인	501호 빨래건조대 설치	501호 빨래건조대 설치
	작업사진 (후)			
내 용		505호 기존 빨래건조대 확인	505호 신규 빨래건조대 설치	

공사 사진대지

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 06월 30일
공 사 명	기숙사 3동 1층-4층 분말 소화기 교체		제출일시	2026년 08월 11일
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체
작업사진				
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 06월 30일	
공 사 명	기숙사 3동 공용부 분말 소화기 교체		제출일시	2026년 08월 11일	
작업사진					
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체	
작업사진					
내 용	공사후	분말소화기 교체	공사후	분말소화기 교체	

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.12 - 2026.07.08
공 사 명	사택 8-401 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.22 - 2026.07.08
공 사 명	사택 5-502 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.23 - 2026.07.09
공 사 명	사택 9-501 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서


[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.24 - 2026.07.09
공 사 명	사택 102-202 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		자재 검수		3동 1층 계단 작업 전	
작업사진					
내 용		3동 1층 계단 작업 중	내 용	3동 1층 작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
	내 용	3동 1층 기숙사 작업 전		3동 1층 기숙사 작업 중	
작업사진					
	내 용	3동 1층 기숙사 작업 완료	내 용	3동 동쪽 외곽 작업 전	

공사 완료 보고서				
업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월
공 사 명	기숙사 3동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06
작업사진				
내 용		3동 동쪽 외곽 작업 중		3동 동쪽 외곽 작업 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
	자재 검수			자재 검수	
작업사진					
	자재 검수			1층 정문 작업 전	
내 용				내 용	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06
작업사진				
내 용		1층 정문 작업 중		1층 정문 작업 완료
작업사진				
내 용		1층 후문 작업 전	내 용	1층 후문 작업 중

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		1층 후문 작업 완료		A동 지하 작업 전	
작업사진					
내 용		A동 지하 작업 중	내 용	A동 지하 작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		B동 지하 작업 전		B동 지하 작업 중	
작업사진					
내 용		B동 지하 작업 완료	내 용	지하 2층 작업 완료	


공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		지하 2층 작업 중		지하 2층 작업 완료	
작업사진					
내 용		지하 1층 작업 완료	내 용	지하 2층 작업 전	


공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		지하 2층 작업 중		지하 2층 작업 완료	
작업사진					
내 용		지하 1층 작업 전	내 용	지하 1층 작업 중	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		지하 1층 작업 완료		B동 지하 작업 완료	
작업사진					
내 용		인터폰 교체 전	내 용	인터폰 교체 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2026 년 06월 ~ 2026 년 06월	
공 사 명	기숙사 AB동 출입 통제 시스템 교체		제출일시	2026-08-06	
작업사진					
내 용		운영 PC 설치 전		운영 PC 설치 완료	
	작업사진				
내 용		소프트웨어 테스트 완료	내 용		

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.29 - 2026.07.16
공 사 명	사택 7-104 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.29 - 2026.07.20
공 사 명	사택 7-304 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.26 - 2026.07.27
공 사 명	사택 9-301 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.25 - 2026.07.21
공 사 명	사택 8-207 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.01 - 2026.07.27
공 사 명	사택 8-504 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.06.29 - 2026.07.16
공 사 명	사택 2-105 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.12 - 2026.07.13
공 사 명	사택 8-204 세대내 욕실 비품 교체	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.10 - 2026.08.10
공 사 명	사택 2-105 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.10 - 2026.07.29
공 사 명	사택 5-202 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.13 - 2026.07.30
공 사 명	사택 5-501 수장작업	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.21 - 2026.07.30
공 사 명	사택 7-305 수장작업		제출일자	2026.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.10 - 2026.07.10
공 사 명	사택 102-504 UBR 욕조 누수 수리	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	담수 테스트(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.20 - 2026.07.21
공 사 명	임차사택 수장공사 전중호 책임	제출일자	2026.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	3동 1층~4층 분말 소화기 교체					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		4				
	안전감독자의 역할		4				
	공사현장 정리/정돈		4				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		4				
	공사 전종후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30일						
현장점검인	이정희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	3동 공용부 분말 소화기 교체					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사항목	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		●				
	작업 지시 이행도		●				
공사관리	안전/환경 규정 준수		●				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		●				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		●				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		●				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 8 월 30 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	남해관 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 401호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	종영	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 집착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 집착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 집착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 집착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 8 월 10 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		조희준 점검인 (만장)					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

5 동 502 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 정착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 정착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 정착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 정착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 화장실 벽면모서리(4군데)실리콘 코킹작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 8 월 10 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		유혜원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

9 등 501호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 좌측창고 단열재시공, 바닥걸레받이필름 보수 및교체, 주방싱크대 상,하부장 원판전체교체, 단열재배기교체,앞베란다 빨래건조대 설치, 화장실 벽부착물 제거		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 10일					
현장점검인		이광희 (인)					
최종점검인		노해희 (인)					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

102 동 202호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대상판실리콘재코킹작업, 주방싱크대하부장(1개)설치, 주방싱크대상부장걸레받이교체, 주방싱크대상부장문짝전체교체, 앞,뒤베란다걸레받이방수도장작업, 걸레받이전체교체(안방,거실,현관입구등)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 8 월 10 일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인 (인) 노해일 (인) 점검인 (인)					
최종점검인							

기타 공사 체크리스트							
공사명	3동 출입 통제 시스템 교체				공사업체	이유솔루션	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 7월 11일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜지 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 출입 통제 시스템 교체					공사업체	이유솔루션
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사항목	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 29 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트							
7 동 104호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실양변기(크랙)교체(양변기시트설치포함),뒤베란다 벽면크랙전체보수,기존LED조명교체,주방싱크대하부장 걸레받이(1개)설치,문걸림-1개(화장실좌측방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 11일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		남재원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트							
7 동 304호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 우측 벽면 앙카볼트 제거 및 구멍 실리콘 메움 작업(벽면 부분 도색 포함)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 도수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 8 월 11 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		노해원 점검인					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

9 동 301호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 뒤틀어짐, □ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 변형, □ 결착상태	
	도장	바닥물림	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 뒤틀어짐, □ 변색	
		천정	○	0		☒ 뒤틀어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 변형, □ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 뒤틀어짐, □ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 변형, □ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 뒤틀어짐, □ 변색	
		천정				☐ 뒤틀어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 변형, □ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다(1개))교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 주방난방분배기교체, 화장실벽면모서리(4군데)실리콘재코킹작업, 앞, 뒤베란다(창문보통이제거), 불박이장 스티커제거, 문틀 문풍지 제거		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 11일					
현장점검인		이광희		점검인 (인)			
최종점검인		노해원		점검인 (인)			

수장공사 체크리스트

8 동 207호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	양충방-1개(앞베란다(1개))교체, 주방싱크대(장부장,아 부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 주방싱크대상판전 체실리콘재코킹작업,주방난방분배기교체,화장실양변기 (크랙)교체(양변기시트교체포함),앞,뒤베란다 냉수,온수 수전배관(3개)교체,화장실벽면오서리(4군데)실리콘코킹 작업,앞베란다자충벽면악카포트구멍실리콘메운작업,방		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 11일					
현장점검인		이정희		점검인 (인)			
최종점검인		김혜원		점검인 (인)			

수장공사 체크리스트

8 동 504호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다(2개), 뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 화장실벽면모서리(4군데)실리콘재코링작업, 뒤베란다 창고 단열재 시공(공방이제거포함), 화장실좌측방천정누수점검 및 보수		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 12일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		노태환 점검인					

수장공사 체크리스트							
2 동 105호		20평					
위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방 싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 주방싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 주방난방분배기 교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 8 월 12 일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인 (인)					
최종점검인		이해린 (인) 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-204 세대내 욕실 비품 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 7 월 13 일						
현장점검인	이성희 점검인 (인)						
최종점검인	남해리 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-105 씽크대 상하부장 문짝교체			공사업체	일성		
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 0 월 12 일						
현장점검인	이광희 점검인 ^원						
최종점검인	노혜원 점검인 ^원						

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

5 동 202 호

24평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 8월 12일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

남재원

점검인

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

5 동 501 호

24명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 8 월 12 일

현장점검인

이민희 점검인

최종점검인

최종점검인

수장공사 체크리스트							
7 동 305호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	기존LED등기구교체, 알베란다 크랙 보수 및 벽체들음 보수, 뒤베란다 샤시 시트지 제거, 주방터닝도어 손잡이 잠금불량 및 유리고정부속파손보수, 주방싱크대상판실리콘재코킹작업, 화장실세면대및젠다이 인조대리석실리콘재코킹		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 8월 12일					
현장점검인		이강희 점검인					
최종점검인		박해원 점검인					

기타 공사 체크리스트							
공사명	102-504 UBR 옥조 누수 수리				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 7월 10일						
현장점검인	이광희 (점검인)						
최종점검인	송해원 (점검인)						

내역서

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		단가
				단가	금액	단가	금액	
임차시작 수경작업 견종호백임(한가람 6동 1206호)								
1.도배	거실 벽면	m ²	40.0	1,057	42,280	9,266	370,640	
	거실 천정	m ²	24.0	1,057	25,368	12,178	292,272	
	방A 벽면	m ²	32.0	1,057	33,824	9,266	296,512	
	방A 천정	m ²	16.0	1,057	16,912	12,178	194,848	
	방B 벽면	m ²	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650	
	방B 천정	m ²	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958	
	방C 벽면	m ²	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650	
	방C 천정	m ²	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958	
소계			198.0	194,488		1,885,488		
2.바닥재	거실 바닥	m ²	22.2	10,855	240,981	6,987	155,111	
	방A 바닥	m ²	10.4	10,855	112,892	6,987	72,655	
	방B 바닥	m ²	5.2	10,855	56,446	6,987	36,332	
	방C 바닥	m ²	4.6	10,855	49,933	6,987	32,140	
소계			42.4		460,252		296,249	
합계					654,740		2,181,737	

*외부 임차 시택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,344,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인

성명: 전종환

근무부서: ESS 전역시설팀

전화번호: 010-6318-6100

시택명: 한강