

# 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

| 샘플> | 일성   | 3<br>(관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 | 사택 5동       | 201                              | 관리소<br>담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소<br>- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수                         |            |
|-----|------|-------------|------|--------|------|--------|-------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 건수  | 업체명  | 인원          | 시작   |        | 종료   |        | 건물동         | 호실                               | 작업지시       | 보수 내용                                                                                    | 비 고        |
|     |      |             | 일자   | 시간     | 일자   | 시간     |             |                                  |            |                                                                                          |            |
| 1   | 일성건축 | 2           | 1/22 | 09:00  | 1/22 | 16:40  | 8<br>9      | 206<br>303                       | 남해원        | 뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료<br>뒤베란다 문고문 철거 완료<br>화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료<br>화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | (이정민, 구진회) |
| 2   | 11   | 2           | 1/23 | 09:00  | 1/23 | 16:30  | 9<br>102    | 303<br>201                       | 남해원        | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료<br>안방 걸레반이 등쪽 보수 완료<br>문보수 1개소 완료<br>거실 걸레반이 2개소 교체 완료                | (이정민, 구진회) |
| 3   | 11   | 2           | 1/24 | 09:00  | 1/24 | 16:40  | A           | 401-6<br>503-4<br>504-2<br>504-5 | 남해원        | 화장실 도어 보수 완료<br>방도어 보수 완료<br>화장실 도어, 방도어 2개소 완료<br>화장실 도어, 방도어 2개소 완료                    | (이정민, 구진회) |
| 4   | 11   | 2           | 2/3  | 09:00  | 2/3  | 16:30  | A<br>B      | 703-3<br>703-4<br>902-3          | 남해원        | 화장실 도어, 방도어 2개소 완료<br>화장실 도어, 방도어 2개소 완료<br>방도어 보수 완료                                    | (이정민, 구진회) |
| 5   | 11   | 2           | 2/4  | 09:00  | 2/4  | 16:30  | A<br>B<br>8 | 503-4<br>702-1<br>206            | 남해원        | 블라인드 설치 완료<br>방도어 보수 완료<br>뒤베란다 창고 문틀 설치 작업<br>방충망 7개소 완료                                | (이정민, 구진회) |
| 6   | 11   | 2           | 2/6  | 09:00  | 2/6  | 16:00  | 8           | 206<br>310                       | 남해원        | 뒤베란다 창고문 재설치 완료<br>방충망 7개소 완료<br>앞베란다 내, 외부 실리콘 재시공 완료                                   | (이정민, 구진회) |
| 7   | 11   | 2           | 2/7  | 09:00  | 2/7  | 16:30  | 8<br>9      | 501<br>401<br>303                | 남해원        | 현관문 도어 가스켓 교체 완료<br>현관문 도어 가스켓 교체 완료<br>방충망 7개소 완료                                       | (이정민, 구진회) |
| 8   | 11   | 2           | 2/10 | 13:00  | 2/10 | 16:30  | 8<br>5      | 503<br>501                       | 남해원        | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료<br>뒤베란다 천장재임 보수작업 완료<br>문보수 1개소 완료                                | (이정민, 구진회) |
| 9   | 11   | 2           | 2/11 | 09:00  | 2/11 | 16:10  | 2           | 203                              | 남해원        | 방충망 3개소 완료<br>화장실문 시트지 교체 완료<br>뒤베란다 벽면 및 바닥 방충망 보수 및 실리콘작업 완료<br>도어 보수 1개소 완료           |            |
| 10  | 11   | 2           | 2/13 | 09:00  | 2/13 | 16:30  | 102         | 205                              | 남해원        | 걸레반이 파손 2개소 교체 완료<br>도어보수 2개소 보수 완료<br>안방 문틀 보수 완료<br>방충망 3개소 교체 완료                      |            |

# 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

| 샘플> | 일성   | 3<br>(관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 | 사택 5동    | 201                                       | 관리소<br>담당자 | - 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소<br>- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수                                                               |
|-----|------|-------------|------|--------|------|--------|----------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건수  | 업체명  | 인원          | 시작   |        | 종료   |        | 건물동      | 호실                                        | 작업지시       | 보수 내용                                                                                                                          |
|     |      |             | 일자   | 시간     | 일자   | 시간     |          |                                           |            |                                                                                                                                |
| 11  | 인성건축 | 2           | 2/14 | 09:00  | 2/14 | 12:00  | 5        | 301                                       | 남해원        | · 누수 공사 작업. (이정민, 구권희)                                                                                                         |
| 12  | 11   | 1           | 2/19 | 01:00  | 2/19 | 15:30  | 5        | 501                                       | 남해원        | · 방충망 7개소 안으로. (구권희)                                                                                                           |
| 13  | 11   | 2           | 3/25 | 09:00  | 3/25 | 16:15  | 7        | 506                                       | 남해원        | · 앞, 뒤 베란다 천정, 벽면 등 보수<br>· 앞, 뒤 베란다 창고 공간이 제거될 천정 단면 작업 안으로. (이정민, 구권희)                                                       |
| 14  | 11   | 2           | 3/28 | 09:00  | 3/28 | 16:20  | A        | 903-4<br>701-5<br>503-3<br>401-3<br>303-5 | 남해원        | · 방, 화 도어 보수 안으로.<br>· 방 도어 보수 안으로.<br>· 화 도어 보수 안으로.<br>· 방 도어 보수 안으로.                                                        |
| 15  | 11   | 2           | 3/31 | 09:00  | 3/31 | 16:30  | A<br>B   | 303-5<br>901-4<br>704-4                   | 남해원        | · 화 도어 보수 안으로.<br>· 화 도어 보수 안으로.<br>· 방, 화 도어 보수 안으로.<br>· 베란다 선지 안으로.                                                         |
| 16  | 11   | 2           | 4/2  | 09:00  | 4/2  | 16:30  | A<br>B   | 701-5<br>702-1<br>1002-2<br>901-4         | 남해원        | · 화장실 무릎 석고보드 교체 안으로.<br>· 베란다 선지 안으로.<br>· 화장실 무릎 석고보드 교체 안으로.<br>· 방, 화 도어 보수 안으로.                                           |
| 17  | 11   | 2           | 4/3  | 09:00  | 4/3  | 16:30  | 8        | 502                                       | 남해원        | · 화장실 좌측방 천정 누수정경 및 보수 안으로.<br>· 싱크대 상판 천정 선지로 재공함 작업.                                                                         |
| 18  | 11   | 2           | 4/8  | 09:00  | 4/8  | 16:30  | 2        | 108                                       | 남해원        | · 절레발이 8군데 교체 안으로. · 방충망 7개소 안으로.<br>· 싱크대 상판 선지로 재공함 작업 안으로.<br>· 뒤베란다 벽면 코크 보수 안으로.<br>· 화장실 벽면 위서리 4군데 식각, 작업 안으로.          |
| 19  | 11   | 2           | 4/9  | 09:00  | 4/9  | 16:30  | 2<br>103 | 108<br>303                                | 남해원        | · 안방, 작문방 코너 단면 작업 안으로.<br>· 화장실 벽타일 보수 안으로.<br>· 거레발이 2군데 교체 안으로.<br>· 방충망 3개소 안으로.                                           |
| 20  | 11   | 2           | 4/10 | 09:00  | 4/10 | 16:30  | 103<br>9 | 303<br>304                                | 남해원        | · 싱크대 상판 선지로 재공함 작업 안으로.<br>· 방충망 6군데 제거 안으로.<br>· 방충망 3개소 교체 안으로.<br>· 코너 보수 2개소 안으로.<br>· 앞베란다 공간이 제거 안으로.<br>· 방충망 4개소 안으로. |

정산완료

2차 접수 정산

2차 접수 정산

3차 접수 정산

# 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

| 샘플> | 일성   | 3<br>(관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일  | 15시30분 | 사택 5동 | 201            | 관리소<br>담당자 | - 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소<br>- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수              |                      |
|-----|------|-------------|------|--------|-------|--------|-------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 건수  | 업체명  | 인원          | 시작   |        | 종료    |        | 건물동   | 호실             | 작업지시       | 보수 내용                                                                         | 비 고                  |
|     |      |             | 일자   | 시간     | 일자    | 시간     |       |                |            |                                                                               |                      |
| 21  | 정성건축 | 1           | 4/18 | 10:30  | 4/18  | 11:30  | 105동  | 104호           | 남해원        | 누수부분 도배                                                                       |                      |
| 22  | 11   | 2           | 4/28 | 09:00  | 4/28  | 16:40  | 8     | 401            | 남해원        | 도어 보수 2개소 완료<br>싱크대 상판 석리콘 재코킹 작업 완료<br>야베란다 외부사시 바닥 석리콘 작업 완료<br>방충망 3개소 완료  | (이정민, 구원회)           |
| 23  | 11   | 2           | 4/29 | 09:00  | 4/29  | 16:30  | 8     | 401            | 남해원        | 도어 보수 1개소 완료<br>방충망 2개소 완료                                                    | (이정민)                |
|     |      |             |      |        |       |        | 103   | 204            | 남해원        | 방충망 1개소 완료<br>작은방 컨틴박스 아트로+이보스 작업완료<br>작은방 창문하단 석리콘 재시공 완료<br>침실방아이 중개소 교체 완료 | (이정민, 구원회)           |
| 24  | 11   | 2           | 4/30 | 09:00  | 4/30  | 16:30  | 103   | 204            | 남해원        | 방충망 3개소 완료<br>도어 보수 1개소 완료                                                    | (이정민)                |
|     |      |             |      |        |       |        | A     | 101-6<br>303-1 | 남해원        | 화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료<br>화 도어 보수 완료<br>화 도어 보수 완료                              | (이정민, 구원회)           |
|     |      |             | 4/30 | 13:00  | 18:10 |        | 102   | 205            | 남해원        | 싱크대 측면 교체                                                                     | 3차 접수 정산<br>인건비      |
| 25  | 11   | 2           | 5/1  | 09:00  |       |        | A     | 301-1          | 남해원        | 화장실 좌측, 우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료<br>비티칼 교체 완료                                      | ↑                    |
|     |      |             |      |        |       |        | B     | 1001-3         | 남해원        | 백단열재 들뜸 재시공 완료                                                                | (이정민, 구원회)<br>↓      |
| 26  | 11   | 2           | 5/12 | 09:00  | 5/12  | 16:30  | 2     | 404호           | 남해원        | 싱크대 상판 석리콘 재코킹<br>천장 곰팡이 제거<br>방충망 5개소                                        | 자재비만 90%<br>3차 접수 정산 |

# 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

| 샘플> | 일성   | 3<br>(관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 | 사택 5동 | 201 | 관리소<br>담당자 | - 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소<br>- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수                                          |            |
|-----|------|-------------|------|--------|------|--------|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 건수  | 업체명  | 인원          | 시작   |        | 종료   |        | 건물동   | 호실  | 작업지시       | 보수 내용                                                                                                     | 비 고        |
|     |      |             | 일자   | 시간     | 일자   | 시간     |       |     |            |                                                                                                           |            |
| 26  | 일성건축 | 2           | 5/12 | 09:00  | 5/12 | 16:30  | 2     | 204 | 남해원        | · 싱크대 상판 실리콘 재코킹<br>· 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수<br>· 화장실 시트지 교체                                                     | (이정민, 주권희) |
| 27  | 11   | 2           | 5/13 | 09:00  | 5/13 | 16:30  | 2     | 301 | 남해원        | · 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료<br>· 시트지 보수 3개소 완료<br>· 도어 보수 3개소 완료                                                 | (주권희, 이광민) |
| 28  | 11   | 2           | 5/15 | 13:30  | 5/15 | 15:00  | 9     | 306 | 남해원        | · 방충망 7개소 완료                                                                                              | (주권희, 이광민) |
| 29  | 11   | 2           | 5/19 | 09:00  | 5/19 | 16:30  | 8     | 209 | 남해원        | · 뒤베란다 창고앞 외부시 차정 누수정점 및 실리콘 작업 완료<br>· 앞베란다 차시 차정 실리콘 작업 완료<br>· 방보수 3개소 완료 (합판등등 포함)<br>· 방충망 6개소 보수 완료 | (이정민, 주권희) |
| 30  | 11   | 2           | 5/20 | 09:00  | 5/20 | 16:20  | 8     | 209 | 남해원        | · 방충망 3개소 완료                                                                                              | (이정민, 주권희) |
|     |      |             |      |        |      |        | 5     | 204 | 남해원        | · 뒤베란다 창고앞 벽면 창문 누수정점 및 실리콘 작업 완료<br>· 앞베란다 외부시 하단 실리콘 작업 완료<br>· 문보수 2개소 완료<br>· 방충망 6개소 완료              | (이정민, 주권희) |
| 31  | 11   | 2           | 5/29 | 09:00  | 5/29 | 16:40  | 9     | 302 | 남해원        | · 방충망 3개소 교체 완료                                                                                           | (이정민, 주권희) |
|     |      |             |      |        |      |        | 7     | 405 | 남해원        | · 싱크대 상판 실리콘 재코킹 및 재코킹 작업 완료<br>· 앞뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료<br>· 도어 보수 1개소 완료<br>· 거실 방바닥 바닥 교체 완료            | (이정민, 주권희) |
| 32  | 11   | 2           | 5/30 | 09:00  | 5/30 | 16:10  | 2     | 201 | 남해원        | · 신발장 시트지 교체 완료<br>· 화장실 복면 시트지 교체 완료<br>· 싱크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료<br>· 방충망 2개소 교체 완료                        | (주권희)      |
|     |      |             |      |        |      |        |       |     |            | · 뒤베란다 크랙 보수 완료                                                                                           | (이정민)      |

# 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

| 샘플> | 일성   | 3<br>(관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 | 사택 5동  | 201        | 관리소<br>담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소<br>- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수                               |            |
|-----|------|-------------|------|--------|------|--------|--------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 건수  | 업체명  | 인원          | 시작   |        | 종료   |        | 건물동    | 호실         | 작업지시       | 보수 내용                                                                                          | 비 고        |
|     |      |             | 일자   | 시간     | 일자   | 시간     |        |            |            |                                                                                                |            |
| 33  | 일성건축 | 2           | 6/16 | 09:00  | 6/16 | 16:30  | 101    | 204        | 남해원        | - 전례반이 6개소 교체 완료<br>- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료<br>- 방충망 3개소 교체 완료.                            | (이정민, 구진희) |
|     |      |             |      |        |      |        | 2      | 306        | 남해원        | - 방충망 2개소 교체 완료<br>- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료                                                 |            |
| 34  | 11   | 2           | 6/17 | 09:00  | 6/17 | 16:30  | 2      | 306<br>106 | 남해원        | - 도어보수 1개소 완료<br>- 신발장 시트지 제거 및 교체 완료.<br>- 도어보수 1개소 완료.                                       | (이정민, 구진희) |
|     |      |             |      |        |      |        |        |            |            | - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료<br>- 앞-뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료<br>- 뒤베란다 곰팡이 제거 완료<br>- 방충망 3개소 교체 완료 |            |
| 35  | 11   | 2           | 7/14 | 09:00  | 7/14 | 16:20  | 5<br>7 | 401<br>504 | 남해원        | - 방충망 17개소 교체 완료<br>- 뒤베란다 양카 제거 완료<br>- 앞-뒤 베란다 천정, 벽 코팅 전체 보수 완료<br>- 뒤베란다 곰팡이 제거 완료         | (이정민, 구진희) |
|     |      |             |      |        |      |        | 8      | 405        | 남해원        | - 화장실 벽면 모서리 4칸에 실리콘 작업 완료.<br>- 물보수 2개소 완료.<br>- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료.                   |            |
| 36  | 11   | 2           | 7/15 | 09:00  | 7/14 | 16:30  | 101    | 404        | 남해원        | - 전례반이 4개소 교체 완료<br>- 물보수 2개소 완료<br>- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료.<br>- 싱크대 가스레인지 후측면 뒤 유리보수 완료. | (이정민, 구진희) |
|     |      |             |      |        |      |        | 9      | 204        | 남해원        | - 방충망 4개소 완료<br>- 앞베란다 외부사시 광물 2개 시트지 제거 완료.                                                   |            |
| 37  | 11   | 2           | 7/16 | 14:00  | 7/16 | 16:20  | 9      | 204        | 남해원        | - 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진희)                                                                        |            |
| 38  | 11   | 2           | 7/17 | 09:00  | 7/17 | 16:30  | 9<br>9 | 204<br>103 | 남해원        | - 물보수 5개소 완료<br>- 방충망 3개소 완료                                                                   |            |

## 긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]