

콘텐츠

01	완료사진_	(사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체)	2
02	완료사진_	(사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체)	3
03	완료사진_	(사택 2-207 수장공사)	4
04	완료사진_	(사택 7-501 외벽세대 단열작업)	5
05	완료사진_	(사택 7-501 수장공사)	6
06	완료사진_	(사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체)	7
07	완료사진_	(사택 7-403 수장공사)	8
08	완료사진_	(사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수)	9
09	완료사진_	(사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수)	10
10	완료사진_	(사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업)	11
11	완료사진_	(사택 103-406 거실 및 안방 단열작업)	12

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 14일
공 사 명	[ESPR:92772816]사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체		제출일자	2025/01/15
작업사진 (전)	  			
내 용	작업 전		작업 전	작업 전
작업사진 (중)	     			
내 용	작업 중		작업 중	작업 중
작업사진 (후)	     			
내 용	작업 후		작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.01.08 - 2025.01.08
공 사 명	사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2025.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.27 - 2025.01.14
공 사 명	사택 2-207 수장공사		제출일자	2025.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.26 - 2025.01.10
공 사 명	사택 7-501 외벽세대 단열작업		제출일자	2025.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	철거(작업후)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	가구재설치(작업후)		가구재설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.27 - 2025.01.14	
공 사 명	사택 7-501 수장공사		제출일자	2025.01.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 01월15일
공 사 명	사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2025년 01월15일
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.27 - 2025.01.10
공 사 명	사택 7-403 수장공사	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.26 - 2024.12.26
공 사 명	사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수		제출일자	2025.01.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	12월 13일	
공 사 명	[ESPR:92772240]사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수		제출일자	2025/01/15	
작업사진 (전)					
내 용	작업 전		작업 전		작업 전
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.27 - 2024.12.27
공 사 명	사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업		제출일자	2025.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		가구재설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.01.06 - 2025.01.07
공 사 명	사택 103-406 거실 및 안방 단열작업	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			