

콘텐츠

01	사택 2-207	누수 난방분배기 및 배수트랩 교체	2
02	사택 2-207	싱크대 상하부장 문짝교체	3
03	사택 2-207	수장공사	4
04	사택 7-501	외벽세대 단열작업	5
05	사택 7-501	수장공사	6
06	사택 7-403	LED등기구 교체	7
06	사택 7-501	LED등기구 교체	8
07	사택 7-403	수장공사	9
08	사택 5-505	앞뒤 베란다 천장 도장 보수	10
09	사택 9-501	누수탐지 및 바닥 매립배관 보수	11
10	사택 5-501	작은방1 외벽 단열작업	12
11	사택 103-406	거실 및 안방 단열작업	13

수장공사 체크리스트

2 동 207 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	✓		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☒ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 난방분배기교체), 주방천정 P트랩 누수점검 및 보수, 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 신발장 시트지 교체), 화장실문 시트지 보수 및 교체, 문골릴-3개(주방좌측방문, 뒤베란다문, 화장실문)		○	✓		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 1 월 13 일

현장점검인

이정현

점검인 (인)

최종점검인

최종인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 501 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☒ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실좌측방, 화장실우측방(2곳)불박이장뒤 벽체 단열재시공, 화장실우측방 창틀상부 천정 누수점검 및 보수, 기존LED조명교체, 문골렘-1개(화장실우측방문)		○	✓		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 1 월 14 일					
현장점검인		이정희 (인)					
최종점검인		최종인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	7-403 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 형의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2023 년 1 월 15 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	홍해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-501 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024. 1. 15 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	홍예진 점검인						

수장공사 체크리스트

7 동 403 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	✓		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☒ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 양카볼트 구멍 실리콘 마감처리(부분 도장포함), 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명 교체, 문골림-2개(화장실좌측방문, 화장실우측방문)		○	✓		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 1 월 13 일

현장점검인

이정희 점검인

최종점검인

이정희 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 앞뒤 베란다 현장 도장 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2024 년 12 월 26 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해리 점검인 (인)						

