

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 23일	
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체		제출일자	2025/01/25	
작업사진 (전)					
	내 용	작업 전(2-203호)		작업 전	작업 전
작업사진 (중)					
	내 용	작업 중		작업 중	작업 중
작업사진 (후)					
	내 용	작업 후		작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 23일	
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체		제출일자	2025/01/25	
작업사진 (전)					
	내 용	작업 전(8-206호)		작업 전	작업 전
작업사진 (중)					
	내 용	작업 중		작업 중	작업 중
작업사진 (후)					
	내 용	작업 후		작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 23일	
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체		제출일자	2025/01/25	
작업사진 (전)					
	내 용	작업 전(9-303호)		작업 전	작업 전
작업사진 (중)					
	내 용	작업 중		작업 중	작업 중
작업사진 (후)					
	내 용	작업 후		작업 후	작업 후




공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 23일	
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체		제출일자	2025/01/25	
작업사진 (전)					
	내 용	작업 전(9-503호)		작업 전	
작업사진 (중)					
	내 용	작업 중		작업 중	
작업사진 (후)					
	내 용	작업 후		작업 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.01.20 - 2025.01.21
공 사 명	기숙사 AB동 공용 방화문 2개소 처짐보수		제출일자	2025.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	02월 06일
공 사 명	[ESPR:93014964]기숙사 3동 비상 발전기 예열 히터 교체	제출일자	2025/02/15
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.05 - 2025.02.05
공 사 명	사택 5-306 작은방 1 외벽 단열작업	제출일자	2025.02.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			