


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.01.22 - 2025.02.04
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.19 - 2025.03.06
공 사 명	사택 2-203 수장공사	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 2-203 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.13 - 2025.03.04
공 사 명	사택 9-503 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 9-503 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 8-310 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.18 - 2025.03.04
공 사 명	사택 8-310 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.03.28 - 2025.04.04
공 사 명	사택 7-506 수장공사	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.02 - 2025.04.02
공 사 명	사택 5-501 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.03.27 - 2025.04.04
공 사 명	사택 5-501 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.03.26- 2025.03.26
공 사 명	사택 102-205 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		누수확인(작업중)	
작업사진				
내 용	실리콘(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.07- 2025.04.07
공 사 명	사택 8-301 안방 단열작업	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	불박이장(원복후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.03.27- 2025.03.27
공 사 명	기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)	설치(작업전)	설치(작업전)
작업사진			
내 용	설치(작업후)	설치(작업후)	설치(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.09- 2025.04.09
공 사 명	사택 102동 5-6라인 자동문 고장 수리		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 사진대지


업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 02월 20일
공 사 명	기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완		제출일시	2025년 04월 11일
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 전	공사전	밸브 교체 중
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 중	공사후	밸브 검수
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 후	공사후	보온 작업

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 03월 12일
공 사 명	사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체		제출일시	2025년 04월 11일
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 전	공사전	밸브 교체 후
작업사진				
내 용	공사전	밸브 보온 전	공사후	밸브 보온 후

작업사진				
	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후
작업사진				
	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후

작업사진				
	내용	공사전	소화기 교체 전	공사후
작업사진				
	내용	공사전	소화기 교체 전	공사후

작업사진						
	내 용	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후	
작업사진						
	내 용	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2025.03.27.
공 사 명	[ESPR93026088] 기숙사 3동 급탕순환펌프 및 누수밸브 교체		제출일자	2025.04.15
작업사진				
내 용	펌프 철거 전	펌프 철거 후	펌프 철거	
작업사진				
내 용	펌프 신규설치 완료	밸브 철거 전	밸브 철거 중	
작업사진				
내 용	밸브 철거 완료	신규 밸브 설치 완료	보온작업 완료	