

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/22	09:00	1/22	16:40	8 9	206 303	남해원	뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 17개소 완료. (이정민, 구진회)	
2	11	2	1/23	09:00	1/23	16:30	9 102	303 201	남해원	화장실문 시트지 보수 17개소 완료 안방 걸레반이 들뜸 보수 완료. 문보수 17개소 완료 거실 걸레반이 2개소 교체 완료 (이정민, 구진회)	
3	11	2	1/24	09:00	1/24	16:40	A	401-6 503-4 504-2 504-5	남해원	화장실 도어 보수 완료 방도어 보수 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료. (이정민, 구진회)	
4	11	2	2/3	09:00	2/3	16:30	A B	703-3 703-4 902-3	남해원	화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 방도어 보수 완료. (이정민, 구진회)	
5	11	2	2/4	09:00	2/4	16:30	A B 8	503-4 702-1 206	남해원	블라인드 설치 완료. 방도어 보수 완료 뒤베란다 창고 문틀 설치 작업. 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진회)	
6	11	2	2/6	09:00	2/6	16:00	8	206 310	남해원	뒤베란다 창고문 개선회 완료. 방충망 7개소 완료 앞베란다 내, 외부 실리콘 재시공 완료 (이정민, 구진회)	
7	11	2	2/7	09:00	2/7	16:30	8 9	501 401 303	남해원	현관문 도어 가스켓 교체 완료. 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진회)	
8	11	2	2/10	13:00	2/10	16:30	8 5	503 501	남해원	문보수 17개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장페인트 보수작업 완료. 문보수 1개소 완료. (이정민, 구진회)	
9	11	2	2/11	09:00	2/11	16:10	2	203	남해원	방충망 3개소 완료. 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 평탄보수 및 실리콘작업 완료. 도어 보수 17개소 완료	
10	11	2	2/13	09:00	2/23	16:30	102	205	남해원	걸레반이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수 완료. 안방 문틀 보수 완료. 방충망 3개소 교체 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]