




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.10 - 2025.04.08
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 03월
공 사 명	사택 7-506 LED등기구 교체		제출일자	2025년 03월
작업사진				
내 용	전등교체 전		전등교체중	전등교체 중
작업사진				
내 용	전등교체 후		전등교체 후	전등교체 후
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.07 - 2025.04.15
공 사 명	사택 8-502 수장공사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.08
공 사 명	사택 8-502 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.15
공 사 명	사택 102-205 수장공사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.18 - 2025.04.25
공 사 명	사택 2-404 수장고사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.08
공 사 명	사택 2-404 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.16 - 2025.04.16	
공 사 명	기숙사 A동 303-5호외 7세대 도배보수		제출일자	2025.05.20	
작업사진					
	도배(작업전)		도배(작업전)		
작업사진					
	도배(작업후)		도배(작업후)		
작업사진					
	도배(작업전)		도배(작업전)		
작업사진					
	도배(작업후)		도배(작업후)		
작업사진					
	도배(작업전)				
작업사진					
	도배(작업후)				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2025.04.21.~22일
공 사 명	사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025.05.19
작업사진	• 사택 누수 난방분배기 교체 목록 아트에서 교체 완료(2월) 25-04-21 계약명: 사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체 ① 2동X203호 => 분배기 4구 => 2동 108호로 변경 ② 2동 404호 => 분배기 4구 ③ 5동 501호 => 분배기 4구 ④ 8동 502호 => 분개기 5구 ⑤ 9동 304호 => 분개기 5구 ⑥ 9동 503호 => 분개기 5구		
내 용	교체 대상 목록		싱크대 임시 철거
작업사진		 	
내 용	조립	조정 및 분배기 철거	설치
작업사진			
내 용	완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.30 - 2025.04.30
공 사 명	사택 2-108 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.21 - 2025.04.30
공 사 명	사택 2-108 수장공사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.17 - 2025.04.25
공 사 명	사택 9-304 수장공사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.18- 2025.04.28
공 사 명	사택 103-303 수장공사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			