

콘텐츠

01	총액계약_작업요청서_(사택 102-405 고장 보일러 납품))	2
02	총액계약_작업요청서_(사택 103-206 고장 보일러 납품))	6
03	총액계약_작업요청서_(사택 103-401 고장 보일러 납품))	10

102동 405호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 04. 01

유엔미시스템

102동 405호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 102동 405호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 4월 1일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로 부품다수 고장 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



102동 405호

4월 1일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 206호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 25

유엔미시스템

103동 206호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 206호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 25일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 206호

3월 25일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 401호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 27

유엔미시스템

103동 401호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 103동 401호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 27일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



103동 401호

3월 27일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음